

PCIバス対応
汎用8軸モータコントロールボード

MC8080P

取扱説明書

| | |
|----|------------|
| 初版 | 2002.07.30 |
| 改定 | 2006.08.10 |

NOVA electronics

株式会社 ノヴァ電子

はじめに

このたびは、MC8080Pをご検討いただきまして、ありがとうございます。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、本書に記述されている内容を必ずお守りください。なお注意事項をお守りいただかない場合、製品の故障、瑕疵担保責任、その他一切の保証をできかねる場合があります。

本製品を使用する前に必ず本書を熟読し理解した上でご使用ください。

中身をお確かめ下さい

お買い求めになった製品の添付品が揃っているかどうか確認してください。万一、添付品が足りない場合は、すぐにお買い求めの販売店にご連絡ください。

| | |
|---------------|------|
| ボード本体 | 1枚 |
| CN2用I/Oケーブル | 1本 |
| CN3用コネクタ(50p) | 1セット |
| CN4用コネクタ(30p) | 1セット |

なお、取扱説明書、ソフトウェアについては資源節約の為、添付しておりません。追加でご必要の場合はお買い求めの販売店または弊社までご請求ください。また、取扱説明書、ソフトウェアは、弊社ホームページよりダウンロードできます。

URL: <http://www.novaelec.co.jp/>

マニュアルの併用

MC8080Pの回路構成は、2個の4軸モータコントロールIC MCX304をメインとし、PCIバスのバスインターフェイス回路と各軸のI/Oインターフェイス回路から成っています。本回路基板の基本的な機能はすべてMCX304に依存していますので、これら機能動作についてはMCX304の取扱説明書を併せてご参照ください。本書では、各軸入出力信号の電気的な仕様、WindowsOS上でのインストール、および本ボードを制御するためのAPI関数について記述します。また、弊社ホームページには本ボードを制御するプログラムサンプルも用意しておりますので、ご利用ください。

注意・危険

本製品は下記の環境で使用してください。

| | |
|---------|------------------------|
| 周囲温度 | 0~45 |
| 湿度(非結露) | 20~90% |
| 浮遊粉塵 | 特にひどくないこと |
| 腐食性ガス | ないこと |
| 供給電源 | DC+5V(±5%)、外部電源:DC+24V |

本製品を正しく使っていただくためにも定期的に点検を行ってください。

| | |
|---------|-----------------------------|
| ケーブル接続 | ボードのコネクタとケーブルが正しく接続されていること。 |
| カードエッジ | 汚れ、腐食などがいないこと。 |
| コネクタ接続部 | 汚れ、腐食などがいないこと。 |
| IC、ボード上 | いちじるしいほこりや異物が付着していないこと。 |

本製品の取り扱い

本製品は静電気防止袋に入っています。本製品を取り扱う際には、人体、衣服の静電気を取り除き、基板の両端面をはさむように持つか、取付金具を持つようにしてください。

コネクタの端子や実装部品の端子にはできるだけ触れないようにしてください。体が著しく帯電した状態でコネクタ端子や実装部品の端子に触れると、実装されているCMOS-ICを破壊する場合があります。特に冬季の乾燥した時期などは注意が必要です。

衝撃、振動、磁気や静電気の加わる場所での保管や使用は行わないで下さい。故障や誤動作の原因となります。

本製品を改造しないで下さい。改造した場合の故障、誤動作などについては一切の責任を負いません。

供給電源が通電した状態で本製品や接続ケーブルの挿抜は行わないで下さい。故障や誤動作の原因となります。

本書の記載内容は、2006年8月現在のもので、今後、機能の向上などのため予告なしに変更する場合があります。


| | |
|---|----|
| 1 . 概要 | 1 |
| 1.1 MCX304の持つ機能の制限 | 2 |
| 1.2 PCIバスインターフェイス | 2 |
| 1.3 各軸I/Oインターフェイス | 2 |
| 2 . I/Oアドレス設定とリード/ライトレジスタ | 3 |
| 3 . 入出力信号 | 4 |
| 3.1 CN2コネクタ (背面コネクタ) | 4 |
| 3.2 CN3,4コネクタ (ボード内コネクタ) | 6 |
| 3.3 ドライブパルス出力信号 (nP+P, nP+N, nP-P, nP-N) | 7 |
| 3.4 汎用出力信号と偏差カウンタクリア出力信号 (nOUT3, nOUT2, nOUT1, nOUT0/DCC) | 7 |
| 3.5 オーバランリミット入力信号 (nLMT+, nLMT-) | 9 |
| 3.6 減速停止/即停止入力信号 (nSTOP0, nSTOP1) | 9 |
| 3.7 エンコーダZ相入力信号 (nSTOP2) | 10 |
| 3.8 サーボモータ用入力信号 (nINPOS, nALARM) | 11 |
| 3.9 エンコーダA/B相入力信号 (nECAP, nECAN, nECBP, nECBN) | 12 |
| 3.10 外部ドライブ操作信号 (nEXOP+, nEXOP-) | 13 |
| 3.11 緊急停止入力信号 (EMG) | 14 |
| 3.12 外部電源 (VEX) | 14 |
| 3.13 PCIバスコネクタ | 15 |
| 4 . 割り込み | 17 |
| 5 . モータドライバ接続例 | 18 |
| 5.1 ステッピングモータドライバとの接続例 | 18 |
| 5.2 ACサーボモータドライバとの接続例 | 19 |
| 6 . 入出力信号タイミング | 20 |
| 6.1 リセット時 | 20 |
| 6.2 独立ドライブ開始時 | 20 |
| 6.3 入力パルスタイミング | 20 |
| エンコーダ2相パルス入力時 | 20 |
| アップ/ダウンパルス入力時 | 21 |
| 6.4 即停止タイミング | 21 |
| 外部信号による即停止 | 21 |
| 命令による即停止 | 21 |
| 6.5 減速停止タイミング | 21 |
| 外部信号による減速停止 | 21 |
| 命令による減速停止 | 22 |
| 7 . 基板外形 | 23 |
| 8 . インストール | 24 |
| 8.1 パソコンへの本ボードの組み込み | 24 |
| 8.2 デバイスドライバのインストール | 24 |
| 8.2.1 Windows98/Me | 25 |
| 8.2.2 WindowsNT | 27 |
| 8.2.3 Windows2000/XP | 28 |
| 8.3 取り外し | 31 |
| 8.3.1 Windows98/Me | 31 |
| 8.3.2 WindowsNT | 31 |
| 8.3.3 Windows2000/XP | 32 |
| 8.4 外部機器との接続時の注意 | 32 |
| 8.5 ライブラリのセットアップ | 33 |
| 8.5.1 Microsoft Visual C++ (以下 VC++)でアプリケーションを開発する場合 | 33 |
| 8.5.2 Microsoft Visual Basic (以下 VB)でアプリケーションを開発する場合 | 33 |
| 8.6 ソフトウェアの仕様 | 34 |
| 8.6.1 動作環境 | 34 |
| 8.6.2 プログラム構成 | 34 |

| | | |
|-------|--------------------------------------|----|
| 8.6.3 | A P I | 35 |
| | VC++ でプログラミングする場合 | 35 |
| | VC++ で使用する時の定数定義 | 37 |
| | VC++ で使用する時の関数定義 | 38 |
| | VB でプログラミングする場合 | 39 |
| | VB で使用する時の定数定義 | 40 |
| | VB で使用する時の関数定義 | 41 |
| 8.7 | ソフトウェアの内容 | 42 |
| 8.8 | MC 8 0 8 0 Pの基本関数と自動原点サーチのサンプルプログラム例 | 43 |
| 8.8.1 | VC++サンプルプログラムにおけるMC 8 0 8 0 Pの基本関数 | 43 |
| 8.8.2 | VC++サンプルプログラムにおける自動原点出し処理のプログラム例 | 46 |
| 8.8.3 | VBサンプルプログラムにおけるMC 8 0 8 0 Pの基本関数 | 46 |
| 8.8.4 | VBサンプルプログラムにおける自動原点出し処理のプログラム例 | 49 |
| 8.9 | デバイスドライバを再インストールする場合 | 49 |
| 9 | 仕様まとめ | 50 |

1. 概要

MC8080Pは、汎用4軸モータコントロールIC MCX304を2個搭載した、PCIバス対応の回路基板です。1ボードで8軸のサーボモータ、またはステッピングモータを各軸独立に位置決め制御または速度制御することができます。

下図にMC8080Pの機能ブロック図を示します。MC8080Pは、2個のMCX304をメインに、PCIバスのインターフェイスと、AX、AY、AZ、AU、BX、BY、BZ、BU各軸のI/Oインターフェイス回路から構成されています。従って、本回路基板の基本的な機能はすべてMCX304に依存していますので、これら機能動作の詳細についてはMCX304の取扱説明書を併せてご参照ください。



MC8080P 回路ブロック図

1.1 MCX304の持つ機能の制限

本ボードでは、MCX304の持つ次の汎用出力信号についてはサポートしていません。しかし、ボード上にはMSM82C55(沖電気製)を搭載していますので、各軸とも4点(MCX304-OUT0、8255-OUT1,2,3)の汎用出力を持っています。

OUT1信号出力

MCX304のnSTOP2/OUT1端子は、STOP2入力として使用していますので、OUT1出力としては使用できません。

OUT2,3信号出力

データバスを16ビットで行っていますので、D15~D8を使用します。従って、OUT2,3信号は使用できません。

1.2 PCIバスインターフェイス

I/O占有アドレス

PCIバスのI/O占有アドレスは、ボード当たり16使用します。本ボードのI/Oアドレス指定は、Windows搭載のプラグアンドプレイ機能によって決定されます。

データ長

データ長は16ビットです。バイト単位のリード/ライトアクセスはできません。

割り込み信号

PCIバスへの割り込みを使用する場合は、Windows搭載のプラグアンドプレイ機能によって決定されるIRQを使用します。

1.3 各軸I/Oインターフェイス

ドライブパルス出力(nP+P/N, nP-P/N)

モータを駆動する+方向/-方向のドライブパルス出力は、1PPSから最高4MPPSのデューティ50%のパルスを出力します。各々の方向のドライブパルス出力信号は、AM26C31相当のラインドライバによる差動出力となっています。

汎用出力(nOUT3~0)

各軸4本の汎用出力があります。出力バッファは、TD62503(東芝製)を使用し、出力耐圧35Vのオープンコレクタ出力です。nOUT0信号だけは、背面コネクタCN2に配置されています。nOUT0信号は、自動原点出し時にサーボモータドライバの偏差カウンタをクリアする信号(DCC)としても使用することができます。nOUT1,2,3信号はボード内コネクタCN4に配置されています。

オーバランリミット入力(nLMT+, nLMT-)

+方向、-方向のそれぞれの出力パルスを禁止する入力信号です。モード設定でアクティブ時に即停止/減速停止を選択することができます。この入力信号はフォトカブラで内部回路とは絶縁されています。外部からDC24Vの電源供給が必要です。

減速停止/即停止入力(nSTOP2~0)

自動原点出し動作などにおいて、ドライブパルスを外部から減速停止または即停止させる入力信号です。有効/無効、アクティブ論理レベルをモード設定することができます。各軸3点用意されています。エンコーダZ相信号はnSTOP2に入力します。ドライバ側の出力回路がオープンコレクタタイプでも、ラインドライバタイプでも接続できます。この入力信号はフォトカブラで内部回路とは絶縁されています。

サーボモータ用入力(nINPOS, nALARM)

サーボモータドライバのINPOS(位置決め完了)信号、ALARM(アラーム)信号を入力します。汎用入力信号としても使用することができます。この入力信号はフォトカブラで内部回路とは絶縁されています。

エンコーダ入力(nECAP/N, nECBP/N)

エンコーダからのA/B相信号を入力します。この信号入力はボード内コネクタCN3に配置されています。nECAP/N, nECBP/N信号は、エンコーダのA/B相信号のための入力で、MCX304内部の32ビット実位置カウンタをカウントアップ/ダウンします。この入力信号は高速フォトカブラICで内部回路とは絶縁されています。差動出力のラインドライバとの接続が容易です。

外部ドライブ操作入力(nEXOP+, nEXOP-)

外部から+方向/-方向のドライブを起動する入力です。この信号入力はボード内コネクタCN3に配置されています。定量ドライブモードでは、入力信号のトリガ(立ち上がり)で指定ドライブパルスが出力されます。また、連続ドライブモードにすると、入力信号がLowレベルの間だけ、連続してドライブパルスを出し続けます。各軸のマニュアルジョグ送り等において、CPUの介在なしに応答性の速い軸送り動作が可能となります。この入力信号はフォトカブラで内部回路とは絶縁されています。

緊急停止入力(EMG)

全軸のドライブを緊急停止させる入力信号です。ボード上のジャンパ選択でアクティブ論理レベルを設定することができます。この入力信号はフォトカブラで内部回路とは絶縁されています。

2. I/Oアドレス設定とリード/ライトレジスタ

ボードのI/Oポートアドレスは、PCIバスのプラグアンドプレイ機能(以下PnP機能)によって決定されます。本ボードの2個のMCX304(-A, B)内のリード/ライトレジスタ、およびMSM82C55のポートは、MC8080Pデバイスドライバが提供するAPI関数によってアクセスします。各レジスタ、ポートのI/Oアドレスは下表のようになります。MCX304-AはAX, AY, AZ, AU軸を、MCX304-BはBX, BY, BZ, BU軸を制御します。各レジスタの詳細は、MCX304取扱説明書4章を参照してください。

| I/Oアドレス | MCX304チップ | ライトレジスタ | リードレジスタ |
|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 00 | MCX304-A | WR0 コマンドレジスタ | RR0 主ステータスレジスタ |
| 01 | | XWR1 X軸モードレジスタ1 | XRR1 X軸ステータスレジスタ1 |
| | | YWR1 Y軸モードレジスタ1 | YRR1 Y軸ステータスレジスタ1 |
| | | ZWR1 Z軸モードレジスタ1 | ZRR1 Z軸ステータスレジスタ1 |
| | | UWR1 U軸モードレジスタ1 | URR1 U軸ステータスレジスタ1 |
| 02 | | XWR2 X軸モードレジスタ2 | XRR2 X軸ステータスレジスタ2 |
| | | YWR2 Y軸モードレジスタ2 | YRR2 Y軸ステータスレジスタ2 |
| | | ZWR2 Z軸モードレジスタ2 | ZRR2 Z軸ステータスレジスタ2 |
| | | UWR2 U軸モードレジスタ2 | URR2 U軸ステータスレジスタ2 |
| 03 | | XWR3 X軸モードレジスタ3 | XRR3 X軸ステータスレジスタ3 |
| | | YWR3 Y軸モードレジスタ3 | YRR3 Y軸ステータスレジスタ3 |
| | | ZWR3 Z軸モードレジスタ3 | ZRR3 Z軸ステータスレジスタ3 |
| | | UWR3 U軸モードレジスタ3 | URR3 U軸ステータスレジスタ3 |
| 04 | | WR4 アウトプットレジスタ1 | RR4 インプットレジスタ1 |
| 05 | WR5 アウトプットレジスタ2 | RR5 インプットレジスタ2 | |
| 06 | WR6 ライトデータレジスタ1 | RR6 リードデータレジスタ1 | |
| 07 | WR7 ライトデータレジスタ2 | RR7 リードデータレジスタ2 | |
| 08 | MCX304-B | WR0 コマンドレジスタ | RR0 主ステータスレジスタ |
| 09 | | XWR1 X軸モードレジスタ1 | XRR1 X軸ステータスレジスタ1 |
| | | YWR1 Y軸モードレジスタ1 | YRR1 Y軸ステータスレジスタ1 |
| | | ZWR1 Z軸モードレジスタ1 | ZRR1 Z軸ステータスレジスタ1 |
| | | UWR1 U軸モードレジスタ1 | URR1 U軸ステータスレジスタ1 |
| 0A | | XWR2 X軸モードレジスタ2 | XRR2 X軸ステータスレジスタ2 |
| | | YWR2 Y軸モードレジスタ2 | YRR2 Y軸ステータスレジスタ2 |
| | | ZWR2 Z軸モードレジスタ2 | ZRR2 Z軸ステータスレジスタ2 |
| | | UWR2 U軸モードレジスタ2 | URR2 U軸ステータスレジスタ2 |
| 0B | | XWR3 X軸モードレジスタ3 | XRR3 X軸ステータスレジスタ3 |
| | | YWR3 Y軸モードレジスタ3 | YRR3 Y軸ステータスレジスタ3 |
| | | ZWR3 Z軸モードレジスタ3 | ZRR3 Z軸ステータスレジスタ3 |
| | | UWR3 U軸モードレジスタ3 | URR3 U軸ステータスレジスタ3 |
| 0C | | WR4 アウトプットレジスタ1 | RR4 インプットレジスタ1 |
| 0D | WR5 アウトプットレジスタ2 | RR5 インプットレジスタ2 | |
| 0E | WR6 ライトデータレジスタ1 | RR6 リードデータレジスタ1 | |
| 0F | WR7 ライトデータレジスタ2 | RR7 リードデータレジスタ2 | |
| 10 | MSM82C55 | ポートA出力データ (D7~D0にセット) | ポートA出力データの読み出し (D7~D0) |
| 11 | | ポートB出力データ (D7~D0にセット) | ポートB出力データの読み出し |
| 12 | | ポートC出力データ (D7~D0にセット) | ポートC出力データの読み出し |
| 13 | | コントロールレジスタ 注意1 (D7~D0にセット) | 無効 |

注意1 MSM8255のコントロールレジスタは、電源投入時にシステムがポートA, B, Cを出力モードにセットしますので、このレジスタにはデータを書き込まないでください。

3. 入出力信号



この章では、I/Oコネクタの各入出力信号について記述します。信号の説明、およびインターフェース回路では、各軸の信号名をn と記述していますが、この"n"はAX、AY、AZ、AU、BX、BY、BZ、BUを表しています。

3.1 CN2コネクタ (背面コネクタ)

CN2コネクタには、外部電源(+24VDC)入力と、下表に示す各軸の信号を入出力しています。

| コネクタ | 信号の種類 | 信号名 |
|------|--|------------------------|
| CN2 | + 方向 / - 方向のドライブパルス出力信号 | nP+P/N, nP-P/N |
| | + 方向 / - 方向のオーバランリミット入力信号 | nLMT+, nLMT- |
| | 減速停止/即停止入力信号 3点 | nSTOP0, nSTOP1, nSTOP2 |
| | サーボモータ用インポジションとアラーム入力信号 | nNPOS, nALARM |
| | サーボモータ用偏差カウンタクリア出力信号 (兼 汎用出力 1点) 全軸緊急停止入力信号 | nOUT0/DCC EMG |

CN2コネクタ ピン配置



付属ケーブルは、上図に示すように、コネクタの1ピンマーク(三角印)を右上にしたとき、上側ケーブルの右(赤線)から左に向かってA1,A2,... A49,A50、下側ケーブルの右(赤線)から左に向かってB1,B2,... B49,B50となります。

コネクタ型式：ボード側 FX2B-100P-1.27DS(ヒロセ)，付属ケーブル側 FX2B-100S-1.27R(ヒロセ)

C N 2 コネクタ

| ピン | 信号名 | 入/出 | 内 容 | 説明 | ピン | 信号名 | 入/出 | 内 容 | 説明 |
|-----|------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----|---------------------------------|------|
| A1 | VEV | | 外部電源 (+24V) | 3.12 | B1 | EMG | 入力 | 緊急停止 (全軸共通) | 3.11 |
| A2 | AXLMT+ | 入力 | A X 軸 + 方向リミット | 3.5 | B2 | BXLMT+ | 入力 | B X 軸 + 方向リミット | 3.5 |
| A3 | AXLMT- | 入力 | A X 軸 - 方向リミット | 3.5 | B3 | BXLMT- | 入力 | B X 軸 - 方向リミット | 3.5 |
| A4 | AXSTOPO | 入力 | A X 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B4 | BXSTOPO | 入力 | B X 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A5 | AXSTOP1 | 入力 | A X 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B5 | BXSTOP1 | 入力 | B X 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A6 | AYLMT+ | 入力 | A Y 軸 + 方向リミット | 3.5 | B6 | BYLMT+ | 入力 | B Y 軸 + 方向リミット | 3.5 |
| A7 | AYLMT- | 入力 | A Y 軸 - 方向リミット | 3.5 | B7 | BYLMT- | 入力 | B Y 軸 - 方向リミット | 3.5 |
| A8 | AYSTOPO | 入力 | A Y 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B8 | BYSTOPO | 入力 | B Y 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A9 | AYSTOP1 | 入力 | A Y 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B9 | BYSTOP1 | 入力 | B Y 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A10 | AZLMT+ | 入力 | A Z 軸 + 方向リミット | 3.5 | B10 | BZLMT+ | 入力 | B Z 軸 + 方向リミット | 3.5 |
| A11 | AZLMT- | 入力 | A Z 軸 - 方向リミット | 3.5 | B11 | BZLMT- | 入力 | B Z 軸 - 方向リミット | 3.5 |
| A12 | AZSTOPO | 入力 | A Z 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B12 | BZSTOPO | 入力 | B Z 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A13 | AZSTOP1 | 入力 | A Z 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B13 | BZSTOP1 | 入力 | B Z 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A14 | AULMT+ | 入力 | A U 軸 + 方向リミット | 3.5 | B14 | BULMT+ | 入力 | B U 軸 + 方向リミット | 3.5 |
| A15 | AULMT- | 入力 | A U 軸 - 方向リミット | 3.5 | B15 | BULMT- | 入力 | B U 軸 - 方向リミット | 3.5 |
| A16 | AUSTOPO | 入力 | A U 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B16 | BUSTOPO | 入力 | B U 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A17 | AUSTOP1 | 入力 | A U 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 | B17 | BUSTOP1 | 入力 | B U 軸減速停止 / 即停止 | 3.6 |
| A18 | AXSTOP2 | 入力 | A X 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 | B18 | BXSTOP2 | 入力 | B X 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 |
| A19 | AXINPOS | 入力 | A X 軸位置決め完了 | 3.8 | B19 | BXINPOS | 入力 | B X 軸位置決め完了 | 3.8 |
| A20 | AXALARM | 入力 | A X 軸アラーム | 3.8 | B20 | BXALARM | 入力 | B X 軸アラーム | 3.8 |
| A21 | AYSTOP2 | 入力 | A Y 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 | B21 | BYSTOP2 | 入力 | B Y 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 |
| A22 | AYINPOS | 入力 | A Y 軸位置決め完了 | 3.8 | B22 | BYINPOS | 入力 | B Y 軸位置決め完了 | 3.8 |
| A23 | AYALARM | 入力 | A Y 軸アラーム | 3.8 | B23 | BYALARM | 入力 | B Y 軸アラーム | 3.8 |
| A24 | AZSTOP2 | 入力 | A Z 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 | B24 | BZSTOP2 | 入力 | B Z 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 |
| A25 | AZINPOS | 入力 | A Z 軸位置決め完了 | 3.8 | B25 | BZINPOS | 入力 | B Z 軸位置決め完了 | 3.8 |
| A26 | AZALARM | 入力 | A Z 軸アラーム | 3.8 | B26 | BZALARM | 入力 | B Z 軸アラーム | 3.8 |
| A27 | AUSTOP2 | 入力 | A U 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 | B27 | BUSTOP2 | 入力 | B U 軸エンコーダ Z 相 | 3.7 |
| A28 | AUINPOS | 入力 | A U 軸位置決め完了 | 3.8 | B28 | BUINPOS | 入力 | B U 軸位置決め完了 | 3.8 |
| A29 | AUALARM | 入力 | A U 軸アラーム | 3.8 | B29 | BUALARM | 入力 | B U 軸アラーム | 3.8 |
| A30 | GND | | 内部回路 G N D | | B30 | GND | | 内部回路 G N D | |
| A31 | AXOUT0/DCC | 出力 | A X 軸汎用出力 / D C C ^{注1} | 3.4 | B31 | BXOUT0/DCC | 出力 | B X 軸汎用出力 / D C C ^{注1} | 3.4 |
| A32 | AYOUT0/DCC | 出力 | A Y 軸汎用出力 / D C C | 3.4 | B32 | BYOUT0/DCC | 出力 | B Y 軸汎用出力 / D C C | 3.4 |
| A33 | AZOUT0/DCC | 出力 | A Z 軸汎用出力 / D C C | 3.4 | B33 | BZOUT0/DCC | 出力 | B Z 軸汎用出力 / D C C | 3.4 |
| A34 | AUOUT0/DCC | 出力 | A U 軸汎用出力 / D C C | 3.4 | B34 | BUOUT0/DCC | 出力 | B U 軸汎用出力 / D C C | 3.4 |
| A35 | AXP+P | 出力 | A X 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B35 | BXP+P | 出力 | B X 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A36 | AXP+N | 出力 | A X 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B36 | BXP+N | 出力 | B X 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A37 | AXP-P | 出力 | A X 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B37 | BXP-P | 出力 | B X 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A38 | AXP-N | 出力 | A X 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B38 | BXP-N | 出力 | B X 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A39 | AYP+P | 出力 | A Y 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B39 | BYP+P | 出力 | B Y 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A40 | AYP+N | 出力 | A Y 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B40 | BYP+N | 出力 | B Y 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A41 | AYP-P | 出力 | A Y 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B41 | BYP-P | 出力 | B Y 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A42 | AYP-N | 出力 | A Y 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B42 | BYP-N | 出力 | B Y 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A43 | AZP+P | 出力 | A Z 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B43 | BZP+P | 出力 | B Z 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A44 | AZP+N | 出力 | A Z 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B44 | BZP+N | 出力 | B Z 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A45 | AZP-P | 出力 | A Z 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B45 | BZP-P | 出力 | B Z 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A46 | AZP-N | 出力 | A Z 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B46 | BZP-N | 出力 | B Z 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A47 | AUP+P | 出力 | A U 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B47 | BUP+P | 出力 | B U 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A48 | AUP+N | 出力 | A U 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 | B48 | BUP+N | 出力 | B U 軸 + 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A49 | AUP-P | 出力 | A U 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B49 | BUP-P | 出力 | B U 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |
| A50 | AUP-N | 出力 | A U 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 | B50 | BUP-N | 出力 | B U 軸 - 方向ドライブパルス | 3.3 |

注1 : D C C (Deviation Counter Clear) : サーボモータドライバの偏差カウンタをクリアさせるための出力。


注意 : C N 2 コネクタにケーブルを挿抜する場合は、まずパソコンの電源をOFFの状態にし、ケーブルに供給している外部電源 (D C + 2 4 V 等) をOFFにしてから挿抜して下さい。尚、ケーブルを挿入する場合はコネクタの向きに注意し、逆挿しにならないようにして下さい。パソコンや外部電源がONのまま接続した場合、基板の内部回路等が破損する場合があります。

3.2 C N 3 , 4 コネクタ (ボード内コネクタ)

ボード内のC N 3、4 コネクタには、以下に示す各軸の信号を入出力しています。

| コネクタ | 信号の種類 | 信号名 |
|------|--|--|
| CN3 | + 方向 / - 方向の外部ドライブ操作入力信号 (汎用入力に使用可) エンコーダ A / B 相入力信号 | nEXOP+ / nEXOP- nECAP / N nECBP / N |
| CN4 | 汎用出力信号 (3点/軸) | nOUT1,2,3 |

C N 3 , 4 コネクタ ピン配置



C N 3 コネクタ

| ピン | 信号名 | 入 / 出 | 内 容 | 説明 | ピン | 信号名 | 入 / 出 | 内 容 | 説明 |
|----|---------|-------|--------------------|------|----|---------|-------|--------------------|------|
| 1 | VEX | | 外部電源 (+24V) | 3.12 | 2 | VEX | | 外部電源 (+24V) | 3.12 |
| 3 | AXEXOP+ | 入力 | A X 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 4 | AXEXOP- | 入力 | A X 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 5 | AYEXOP+ | 入力 | A Y 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 6 | AYEXOP- | 入力 | A Y 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 7 | AZEXOP+ | 入力 | A Z 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 8 | AZEXOP- | 入力 | A Z 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 9 | AUEXOP+ | 入力 | A U 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 10 | AUEXOP- | 入力 | A U 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 11 | BXEXOP+ | 入力 | B X 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 12 | BXEXOP- | 入力 | B X 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 13 | BYEXOP+ | 入力 | B Y 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 14 | BYEXOP- | 入力 | B Y 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 15 | BZEXOP+ | 入力 | B Z 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 16 | BZEXOP- | 入力 | B Z 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 17 | BUEXOP+ | 入力 | B U 軸 + 方向ドライブ操作 | 3.10 | 18 | BUEXOP- | 入力 | B U 軸 - 方向ドライブ操作 | 3.10 |
| 19 | AXECAP | 入力 | A X 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 20 | AXECAN | 入力 | A X 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 21 | AXECBP | 入力 | A X 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 22 | AXECBN | 入力 | A X 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |
| 23 | AYECAP | 入力 | A Y 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 24 | AYECAN | 入力 | A Y 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 25 | AYECBP | 入力 | A Y 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 26 | AYECBN | 入力 | A Y 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |
| 27 | AZECAP | 入力 | A Z 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 28 | AZECAN | 入力 | A Z 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 29 | AZECBP | 入力 | A Z 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 30 | AZECBN | 入力 | A Z 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |
| 31 | AUECAP | 入力 | A U 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 32 | AUECAN | 入力 | A U 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 33 | AUECBP | 入力 | A U 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 34 | AUECBN | 入力 | A U 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |
| 35 | BXECAP | 入力 | B X 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 36 | BXECAN | 入力 | B X 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 37 | BXECBP | 入力 | B X 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 38 | BXECBN | 入力 | B X 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |
| 39 | BYECAP | 入力 | B Y 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 40 | BYECAN | 入力 | B Y 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 41 | BYECBP | 入力 | B Y 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 42 | BYECBN | 入力 | B Y 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |
| 43 | BZECAP | 入力 | B Z 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 44 | BZECAN | 入力 | B Z 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 45 | BZECBP | 入力 | B Z 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 46 | BZECBN | 入力 | B Z 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |
| 47 | BUECAP | 入力 | B U 軸エンコーダ A 相 (正) | 3.9 | 48 | BUECAN | 入力 | B U 軸エンコーダ A 相 (反) | 3.9 |
| 49 | BUECBP | 入力 | B U 軸エンコーダ B 相 (正) | 3.9 | 50 | BUECBN | 入力 | B U 軸エンコーダ B 相 (反) | 3.9 |


C N 4 コネクタ

| ピン | 信号名 | 入 / 出 | 内 容 | 説明 | ピン | 信号名 | 入 / 出 | 内 容 | 説明 |
|----|------------|-------|-------------|------|----|------------|-------|-------------|------|
| 1 | VEX | | 外部電源 (+24V) | 3.12 | 2 | VEX | | 外部電源 (+24V) | 3.12 |
| 3 | AXOUT1/PA0 | 出力 | A X 軸汎用出力 | 3.4 | 4 | AXOUT2/PA1 | 出力 | A X 軸汎用出力 | 3.4 |
| 5 | AXOUT3/PA2 | 出力 | A X 軸汎用出力 | 3.4 | 6 | AYOUT1/PA3 | 出力 | A Y 軸汎用出力 | 3.4 |
| 7 | AYOUT2/PA4 | 出力 | A Y 軸汎用出力 | 3.4 | 8 | AYOUT3/PA5 | 出力 | A Y 軸汎用出力 | 3.4 |
| 9 | AZOUT1/PA6 | 出力 | A Z 軸汎用出力 | 3.4 | 10 | AZOUT2/PA7 | 出力 | A Z 軸汎用出力 | 3.4 |
| 11 | AZOUT3/PB0 | 出力 | A Z 軸汎用出力 | 3.4 | 12 | AUOUT1/PB1 | 出力 | A U 軸汎用出力 | 3.4 |
| 13 | AUOUT2/PB2 | 出力 | A U 軸汎用出力 | 3.4 | 14 | AUOUT3/PB3 | 出力 | A U 軸汎用出力 | 3.4 |
| 15 | BXOUT1/PB4 | 出力 | B X 軸汎用出力 | 3.4 | 16 | BXOUT2/PB5 | 出力 | B X 軸汎用出力 | 3.4 |
| 17 | BXOUT3/PB6 | 出力 | B X 軸汎用出力 | 3.4 | 18 | BYOUT1/PB7 | 出力 | B Y 軸汎用出力 | 3.4 |
| 19 | BYOUT2/PC0 | 出力 | B Y 軸汎用出力 | 3.4 | 20 | BYOUT3/PC1 | 出力 | B Y 軸汎用出力 | 3.4 |
| 21 | BZOUT1/PC2 | 出力 | B Z 軸汎用出力 | 3.4 | 22 | BZOUT2/PC3 | 出力 | B Z 軸汎用出力 | 3.4 |
| 23 | BZOUT3/PC4 | 出力 | B Z 軸汎用出力 | 3.4 | 24 | BUOUT1/PC5 | 出力 | B U 軸汎用出力 | 3.4 |
| 25 | BUOUT2/PC6 | 出力 | B U 軸汎用出力 | 3.4 | 26 | BUOUT3/PC7 | 出力 | B U 軸汎用出力 | 3.4 |
| 27 | GND | | 内部回路 G N D | | 28 | GND | | 内部回路 G N D | |
| 29 | GND | | 内部回路 G N D | | 30 | GND | | 内部回路 G N D | |

3.3 ドライブパルス出力信号 (nP+P, nP+N, nP-P, nP-N)


ドライブパルス出力信号は、MCX304の+方向/-方向のドライブパルス信号を差動出力のラインドライバ (AM26C31相当) を介して出力しています。nP+NはnP+Pの反転出力、nP-NはnP-Pの反転出力です。リセット時には、正出力 (nP+P, nP-P) がLowレベル、反転出力 (nP+N, nP-N) がHiレベルになっています。

ドライブパルス出力は、リセット直後は+/-方向の独立2パルス方式になっていますが、モード設定によって方向・1パルス方式にすることもできます。MCX304取扱説明書2.6.2節、4.5節を参照してください。




ドライブパルス出力信号回路

下図にフォトカプラ入力回路、およびラインレシーバ入力回路を持つモータドライバとの接続例を示します。



フォトカプラ入力回路のモータドライバとの接続例



ラインレシーバ入力回路のモータドライバとの接続例


注1. ラインレシーバ入力回路を使用する場合の注意

上記のように、ラインレシーバ入力回路を使用する場合は、ラインドライバ側とモータドライバ側をシグナルGNDラインで接続下さい。機器間のシグナルGNDに電位差があると、ドライバ回路、モータドライバ回路の損傷に繋がることがあります。上図のようにシグナルGNDを別途結んでご使用下さい。

3.4 汎用出力信号と偏差カウンタクリア出力信号 (nOUT3, nOUT2, nOUT1, nOUT0/DCC)

汎用出力信号は、MCX304のnOUT0/DCC出力信号1点と、MSM82C55の出力信号からの3点の合計4点/軸を、パッファ (TD62503) を介して出力しています。nOUT0信号は偏差カウンタクリア出力(DCC)と兼用で、CN2コネクタから出力されています。また、他の汎用出力信号nOUT3,2,1はCN4コネクタから出力されています。リセット時にはすべての出力信号 (オープンコレクタ出力) がOFFしています。

nOUT3,2,1出力



汎用出力信号回路

nOUT3～1汎用出力信号は、CN4に出力されています。本信号のON/OFF制御は、MSM82C52(沖電気)の各ポートに書き込むことにより行います。PCシステム起動時には各ポートとも出力にセットされ、OFF状態になります。

nOUT3,2,1出力信号のON/OFF制御は、プログラム上で次の(1)から(4)のように行います。

(1)現在設定されている出力データを読み込む。

InpMC8080P関数を使って、下の汎用出力信号/レジスタ・ビット対応表から、ON/OFFさせたい信号に対応するポートに現在の設定されている出力データを読み込みます。

```
mcb0pa = InpMC8080P(ボード番号, ポートアドレス);
                                     0x10, 0x11, 0x12
                                     0x0 ~ 0x9
```

例) `mcb0pa = InpMC8080P(0x0, 0x10);`

(2)出力をONする場合。

読みとった現在設定データに対して、ONさせたい信号に対応するビットを1にします。

例) AXOUT1出力信号をONする。 `mcb0pa = mcb0pa || 0x01;` 下表よりAXOUT1は0x10ポートアドレスのbit0。

(3)出力をOFFする場合。

読みとった現在設定データに対して、OFFさせたい信号に対応するビットを0にします。

例) AXOUT1出力信号をOFFする。 `mcb0pa = mcb0pa && 0xfe;`

(4)出力データをセットする。

OutpMC8080P(ボード番号, ポートアドレス, 出力データ)


例) `OutpMC8080P(0x0, 0x10, mcb0pa);`

汎用出力信号/レジスタ・ビット対応表

| CN4ピン | 信号名 | ポートアドレス | ビット | CN4ピン | 信号名 | ポートアドレス | ビット |
|-------|------------|---------|-----|-------|------------|---------|-----|
| 3 | AXOUT1/PA0 | 0x10 | 0 | 4 | AXOUT2/PA1 | 0x10 | 1 |
| 5 | AXOUT3/PA2 | 0x10 | 2 | 6 | AYOUT1/PA3 | 0x10 | 3 |
| 7 | AYOUT2/PA4 | 0x10 | 4 | 8 | AYOUT3/PA5 | 0x10 | 5 |
| 9 | AZOUT1/PA6 | 0x10 | 6 | 10 | AZOUT2/PA7 | 0x10 | 7 |
| 11 | AZOUT3/PB0 | 0x11 | 0 | 12 | AUOUT1/PB1 | 0x11 | 1 |
| 13 | AUOUT2/PB2 | 0x11 | 2 | 14 | AUOUT3/PB3 | 0x11 | 3 |
| 15 | BXOUT1/PB4 | 0x11 | 4 | 16 | AXOUT2/PB5 | 0x11 | 5 |
| 17 | BXOUT3/PB6 | 0x11 | 6 | 18 | AYOUT1/PB7 | 0x11 | 7 |
| 19 | BYOUT2/PC0 | 0x12 | 0 | 20 | AYOUT3/PC1 | 0x12 | 1 |
| 21 | BZOUT1/PC2 | 0x12 | 2 | 22 | AZOUT2/PC3 | 0x12 | 3 |
| 23 | BZOUT3/PC4 | 0x12 | 4 | 24 | AUOUT1/PC5 | 0x12 | 5 |
| 25 | BUOUT2/PC6 | 0x12 | 6 | 26 | AUOUT3/PC7 | 0x12 | 7 |

nOUT3,2,1出力信号のON/OFF制御例は、サンプルプログラム内にも記載されていますので、参照してください。

nOUT0/DCC出力



nOUT0/DCC出力は、汎用出力信号(nOUT0)信号と偏差カウンタクリア出力(DCC)との兼用端子で、CN2に出力されています。リセット時にはOFF状態になっています。本信号の制御は、他の汎用出力とは異なり、MCX304のレジスタ書込によって行います。

汎用出力として使用する場合、

(1)nOUT0出力を有効にするために、MCX304/WR5のn0T0Eビットを1にセットする。

(2) ONする：MCX304/WR4のnOUT0ビットを1セット。 OFFする：MCX304/WR4のnOUT0ビットを0セット。

偏差カウンタクリア出力として使用する場合、


偏差カウンタクリア出力は、サーボモータドライバに対して、ドライバ内の偏差カウンタをクリアするための出力です。MCX304は、自動原点出しの中でこの偏差カウンタクリア信号を出力する機能を持っています。

偏差カウンタクリアの有効、論理レベル、パルス幅を設定する。詳細はMCX304マニュアル2.4.3節を、また自動原点出しについての詳細は2.4節をご参照ください。ボードでは、上図のようにTD62503をバッファーにしていますので、MCX304出力がアクティブHiのとき、ボード出力（オープンコレクタ出力）はONします。

3.5 オーバランリミット入力信号（nLMT+, nLMT-）


+方向、-方向のそれぞれのドライブパルスを抑止する入力信号です。この入力信号はフォトカプラ回路を通してMCX304のリミット入力に接続されています。リセット直後は、MCX304はLowレベルでアクティブになりますので、信号端子（nLMT+, nLMT-）より電流が流出するときリミット機能が作動します。モード設定の詳細は、MCX304取扱説明書4.5節を参照してください。

この信号を動作させるには、外部からDC24Vの電源供給が必要です。この信号の内蔵フィルタは、ボードが電源オンされた初期時には信号遅延時間512μの設定になります。システムのノイズ環境によって、この信号遅延時間は変更することが可能です。詳細はMCX304マニュアル2.6.9節および4.6節を参照してください。



オーバランリミット入力信号回路

下図にオーバランリミット入力信号をフォトマイクロセンサに接続する例を示します。A X軸のモードレジスタ2（XWR2）のD3ビットを0（リセット時のモード）にすると、遮光時にリミット機能が作動します。



オーバランリミット入力信号とフォトマイクロセンサとの接続例

配線を長く引き回す場合は、シールド線を使用してください。

3.6 減速停止 / 即停止入力信号（nSTOP0, nSTOP1）

ドライブパルス出力を途中で減速停止または即停止させるための入力信号です。通常、nSTOP0信号は原点近傍信号として使用し、nSTOP1信号は原点信号として使用します。MCX304は原点出し用入力信号として各軸ともSTOP2～STOP0の3点持っていますが、本ボードでは、STOP2はエンコーダZ相のためのインターフェイス回路が組まれています。STOP1信号は原点、STOP0信号は原点近傍の入力信号として使用します。


[有効/無効と論理設定]

それぞれの信号は、有効/無効、論理レベルをモード設定することができます。有効にモード設定すると、ドライブの途中で本信号がアクティブになるとドライブパルス出力を停止します。加減速ドライブ中であれば減速停止、定速ドライブ中であれば即

Z相検出の開始位置


MCX304の自動原点出しでは、Z相（nSTOP2）信号が非アクティブ状態からアクティブに変化した時に検出ドライブを停止させます。従って、Z相検出の開始位置が安定してこの変化点から外れていなければなりません。通常は、この開始位置が、エンコーダのZ相位置の180° 反対側になるように、機械的に調整します。

下図はnSTOP2入力信号とオープンコレクタ出力のエンコーダとの接続例です。オープンコレクタ出力がZ相検出時ONの場合には、MCX304の論理設定はWR1レジスタのD4(SP2-L)ビットを0（リセット時の状態）にセットします。



オープンコレクタのZ相出力との接続例

下図はnSTOP2入力信号とラインドライバ出力の片端子とエンコーダとの接続例です。出力がZ相検出時Lowレベルの場合には、MCX304の論理設定はWR1レジスタのD4(SP2-L)ビットを0（リセット時の状態）にセットします。




ラインドライバのZ相出力との接続例

3.8 サーボモータ用入力信号（nINPOS,nALARM）

nINPOS入力信号はサーボモータドライバのインポジション（位置決め完了）出力に対応する入力です。MCX304のモード設定で有効/無効、論理レベルを選択します。有効に設定すると、ドライブ終了後、この信号がアクティブになるのを待ってから主ステータスレジスタ(RR0)のn-DRVビットが0に戻ります。

nALARM入力信号はサーボモータドライバのアラーム出力に対応します。モード設定で有効/無効、論理レベルを選択します。有効に設定すると、nALARM入力信号を常に監視し、アクティブ状態の場合はステータスレジスタ2(nRR2)のALARMビットに1が立ちます。ドライブ中にアクティブレベルになると、ドライブは即停止されます。

リセット直後は、両信号とも無効になっています。nINPOS入力信号については、MCX304のモードレジスタ2(nWR2)のD15,14ビットを1,0にセットし、Lowレベルで有効にすると、本ボードのnINPOS信号端子より電流が流出する状態を待ってから、RR0レジスタのn-DRVビットが0に戻ります。また、nALARM入力信号については、nWR2レジスタのD13,12ビットを1,0にセットし、Lowレベルで有効にすると、本ボードのnALARM信号端子より電流が流出するときアラーム状態になります。詳細は、MCX304取扱説明書の2.6.5節、4.5節を参照してください。




サーボモータ用入力信号回路

この信号を動作させるには、外部からDC24Vの電源供給が必要です。この信号の内蔵フィルタは、ボードが電源オンされた初期時には信号遅延時間512 μの設定になります。システムのノイズ環境によって、この信号遅延時間は変更することが可能です。詳細はMCX304マニュアル2.6.9節および4.6節を参照してください。

また、サーボモータ用入力信号はインプットレジスタ1, 2 (RR4,5)で信号状態を常時読み出せますので汎用入力としても使用することができます。


3.9 エンコーダ A / B 相入力信号 (nECAP, nECAN, nECBP, nECBN)

nECAP/N, nECBP/N入力信号はエンコーダの2相出力信号、またはサーボモータドライバのエンコーダ2相出力信号を接続して、MCX304の実位置カウンタをカウントするための入力です。詳細は、MCX304取扱説明書の2.3.1節、2.6.3節、4.5節を参照してください。




エンコーダ A / B 相入力信号回路

エンコーダA/B相入力信号回路は、上図に示すように、高速フォトカプラ IC TLP115A (東芝) を使用しています。各入力信号は差動出力のラインドライバとの直結が可能です。下図に示すように、n***P/N信号がH/LのときMCX304のn***信号がLowになり、L/HのときHiになります。入力からMCX304信号端子までの遅延時間は100nSEC以下ですので、2相パルス入力の場合であれば最高4MHzまでカウントできます。




3.11 緊急停止入力信号 (EMG)

緊急停止信号がアクティブレベルになると全軸のドライブパルス出力が停止します。アクティブレベルはボード内のJP2ジャンパー端子で切り替えることができます。ドライブ中に緊急停止信号がアクティブになると、すべての軸のドライブは即停止し、主ステータスレジスタの全軸のエラービットに1が立ちます。MCX304の緊急停止については、MCX304取扱説明書の2.6.6節、4.12節を参照してください。



緊急停止入力信号回路

この信号を動作させるには、外部からDC24Vの電源供給が必要です。この信号の内蔵フィルタは、ボードが電源オンされた初期時には信号遅延時間512 μ の設定になります。システムのノイズ環境によって、この信号遅延時間は変更することが可能です。詳細はMCX304マニュアル2.6.9節および4.6節を参照してください。



左図はJP2ジャンパーのピン配置を示しています。

1 - 2 間短絡 : 緊急停止信号 (EMG) が外部電源の GND と短絡状態になるとアクティブレベルになります。

3 - 4 間短絡 : 緊急停止信号 (EMG) がオープン状態になるとアクティブレベルになります。

出荷時は、1 - 2 間短絡になっています。

3.12 外部電源 (VEX)

外部電源は、各軸のオーバランリミット入力信号 (nLMT+, nLMT-)、減速停止 / 即停止入力信号 (nSTOP0, nSTOP1, nSTOP2)、サーボモータ用入力信号 (nINPOS, nALARM)、外部ドライブ操作信号 (nEXOP+, nEXOP-)、および緊急停止入力信号 (EMG) を動作させるために、外部から供給する電源です。DC 24V の電源を供給してください。入力信号 1 点あたりの消費電流は、2.8mA です。

3.13 P C I バスコネクタ

| ピン | 信号名 | 内 容 | 信号出力時の駆動方法 | 入出力方向 | |
|-----|--------|-------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | マスタ | ターゲット |
| A1 | TRST# | テストリセット | | 入力 | 入力 |
| A2 | +12V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A3 | TMS | テストモードセレクト | | 入力 | 入力 |
| A4 | TDI | テストデータ入力 | | 入力 | 入力 |
| A5 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A6 | INTA# | 割り込み要求 A | オープン・ドレイン | 出力 | 出力 |
| A7 | INTC# | 割り込み要求 C | オープン・ドレイン | 出力 | 出力 |
| A8 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A9 | | 予約 | | | |
| A10 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A11 | | 予約 | | | |
| A12 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A13 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A14 | | 予約 | | | |
| A15 | RST# | リセット | | 入力 | 入力 |
| A16 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A17 | GNT# | グランド | トライ・ステート | 入力 | |
| A18 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A19 | | 予約 | | | |
| A20 | AD30 | アドレスデータ30 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A21 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A22 | AD28 | アドレスデータ28 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A23 | AD26 | アドレスデータ26 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A24 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A25 | AD24 | アドレスデータ24 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A26 | IDSEL | イニシャライゼーション デバイスセレクト | | 入力 | 入力 |
| A27 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A28 | AD22 | アドレスデータ22 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A29 | AD20 | アドレスデータ20 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A30 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A31 | AD18 | アドレスデータ18 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A32 | AD16 | アドレスデータ16 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A33 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A34 | FRAME# | サイクルフレーム | サスティンド・トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| A35 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A36 | TRDY# | ターゲットレディ | サスティンド・トライ・ステート | 入力 | 出力 |
| A37 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A38 | STOP# | ストップ | サスティンド・トライ・ステート | 入力 | 出力 |
| A39 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A40 | SDONE | スヌープ完了 | | 入/出 | 入/出 |
| A41 | SBO# | スヌープバックオフ | | 入/出 | 入/出 |
| A42 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A43 | PAR | パリティ | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A44 | AD15 | アドレスデータ15 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A45 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A46 | AD13 | アドレスデータ13 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A47 | AD11 | アドレスデータ11 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A48 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A49 | AD9 | アドレスデータ9 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A50 | | キーウェイ | | | |
| A51 | | キーウェイ | | | |
| A52 | C/BE0# | バスコマンド・バイトイネーブル0 | トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| A53 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A54 | AD6 | アドレスデータ6 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A55 | AD4 | アドレスデータ4 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A56 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| A57 | AD2 | アドレスデータ2 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A58 | AD0 | アドレスデータ0 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| A59 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A60 | REQ64# | 64ビット転送要求 | サスティンド・トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| A61 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| A62 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |

| ピン | 信号名 | 内容 | 信号出力時の駆動方法 | 入出力方向 | |
|-----|---------|------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | マスタ | ターゲット |
| B1 | -12V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B2 | TCK | テストクロック | | 入力 | 入力 |
| B3 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B4 | TDO | テストデータ出力 | | 出力 | 出力 |
| B5 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B6 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B7 | INTB# | 割り込み要求B | オープン・ドレイン | 出力 | 出力 |
| B8 | INTD# | 割り込み要求D | オープン・ドレイン | 出力 | 出力 |
| B9 | PRSNT1# | | | | |
| B10 | | 予約 | | | |
| B11 | PRSNT2# | | | | |
| B12 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B13 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B14 | | 予約 | | | |
| B15 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B16 | CLK | クロック | | 入力 | 入力 |
| B17 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B18 | REQ# | リクエスト | トライ・ステート | 出力 | |
| B19 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B20 | AD31 | アドレスデータ31 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B21 | AD29 | アドレスデータ29 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B22 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B23 | AD27 | アドレスデータ27 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B24 | AD25 | アドレスデータ25 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B25 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B26 | C/BE3# | バスコマンド・バイトイネーブル3 | トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| B27 | AD23 | アドレスデータ23 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B28 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B29 | AD21 | アドレスデータ21 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B30 | AD19 | アドレスデータ19 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B31 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B32 | AD17 | アドレスデータ17 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B33 | C/BE2# | バスコマンド・バイトイネーブル2 | トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| B34 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B35 | IRDY# | イニシエータ・レディ | サスティンド・トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| B36 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B37 | DEVSEL# | デバイス・セレクト | サスティンド・トライ・ステート | 入力 | 出力 |
| B38 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B39 | LOCK# | ロック | サスティンド・トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| B40 | PERR# | パリティ・エラー | サスティンド・トライ・ステート | 入/出 | 入力 |
| B41 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B42 | SERR# | システム・エラー | オープン・ドレイン | 出力 | 出力 |
| B43 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B44 | C/BE1# | バスコマンド・バイトイネーブル1 | トライ・ステート | 出力 | 入力 |
| B45 | AD14 | アドレスデータ14 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B46 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B47 | AD12 | アドレスデータ12 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B48 | AD10 | アドレスデータ10 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B49 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B50 | | キーウェイ | | | |
| B51 | | キーウェイ | | | |
| B52 | AD8 | アドレスデータ8 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B53 | AD7 | アドレスデータ7 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B54 | +3.3V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B55 | AD5 | アドレスデータ5 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B56 | AD3 | アドレスデータ3 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B57 | GND | グランド | | 入力 | 入力 |
| B58 | AD1 | アドレスデータ1 | トライ・ステート | 入/出 | 入/出 |
| B59 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B60 | ACK64# | 64ビット転送アクノリッジ | サスティンド・トライ・ステート | 入力 | 出力 |
| B61 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |
| B62 | +5V | 電源 | | 入力 | 入力 |

信号名に#の付いている信号は負論理を表します。

4 . 割り込み

本ボードでは、2個のMCX304で発生する割り込み信号を、P C Iバスの4本の割り込み要求信号の内 I N T A # に接続しています。MCX304内で割り込みが発生すると本ボードの割り込み要求信号はHiレベルからLowレベルに変化します。割り込みを発生した軸のステータスレジスタ3 (nRR3) を読み出すことにより、割り込み要求信号はLowからHiに戻ります。

MCX304の割り込み発生機能については、MCX304取扱説明書2.5節 (割り込み機能の説明)、4.4節 (割り込み許可/禁止の設定)、4.13節 (割り込み発生状態の読み出し) を参照してください。


【割り込みを使用する場合の注意】

本ボードからの割り込み信号出力は、PnP機能によって I R Q 番号が決定されます。またPnP機能とWindowsの機能によって同じ割り込み要求信号を他のデバイスと共用しますが、通常はWindowsによって管理されるため競合は発生しません。

5. モータドライバ接続例


5.1 ステッピングモータドライバとの接続例

下図は、MC8080PのA X軸とテクノドライブ製の5相マイクロステップドライバKR535Mとの接続例を示しています。



注1：ホールドOFF、原点励磁信号は必要に応じて配線します。ホールドOFF信号は、MCX304のWR5レジスタのD0=1でXOUT0信号を有効にし、WR4レジスタのD0ビットに0,1を書き込むことによって制御します。原点励磁信号は、WR1レジスタのD4,5ビットをモード設定して、原点検出動作を行わせることができます。また、原点励磁信号は、RR4レジスタを通して直接信号レベルを読み出すことができます。

下図は、MC8080PのA X軸とオリエンタルモータ製UPKシリーズのステッピングモータドライバとの接続例を示しています。




注1：ホールドOFF、励磁タイミング、オーバーヒート信号は必要に応じて配線します。ホールドOFF信号は、MCX304のWR5レジスタのD0=1でXOUT0信号を有効にし、WR4レジスタのD0ビットに0,1を書き込むことによって制御します。原点励磁信号は、WR1レジスタのD4,5ビットをモード設定して、原点検出動作を行わせることができます。オーバーヒート信号は、WR2レジスタのD12,13ビットをモード設定してアラーム機能を働かせることができます。また、励磁タイミング、オーバーヒート信号は、RR4レジスタを通して直接信号レベルを読み出すことができます。

注2：強いノイズ環境下、あるいはドライバまでの距離が長い場合は、上図のようにツイストペアシールド線を推奨します。

5.2 ACサーボモータドライバとの接続例

下図は、MC8080PのAX軸とMINAS SシリーズACサーボモータドライバとの接続例を示しています。



注1：ドライバの制御モード設定は位置制御モードに、指令パルス形態はCW/CCWパルスモードにパラメータセットします。指令パルス形態をパルス/符号モードにすると、t6時間が不足しますので適当ではありません。

注2：エンコーダA/B相信号はMCX304内で実位置カウンタをカウントさせる場合に接続します。CPU側で実位置データを必要としなければ接続する必要はありません。その他の信号も必要に応じて接続します。


注3：エンコーダZ相は、この例ではドライバ側のオープンコレクタ出力を使用していますので、JP4をUPPER側（出荷時の状態）にします。

注4：原点信号は、この例では原点近傍信号と原点信号をそれぞれ配線していますのでJP3はLEFT側（出荷時の状態）にします。

注5：強いノイズ環境下、あるいはドライバまでの距離が長い場合は、上図のようにツイストペアシールド線を推奨します。

6. 入出力信号タイミング


6.1 リセット時



ドライブパルス出力信号 (nP±P, nP±N)、および汎用出力信号 (nOUT4~7) は、APIC21(アドテック社)のターゲットリセット信号 (TRESET#) の から最大250 nSEC以内に確定します。

本ボードへの書き込み/読み出しは、ターゲットリセット信号 (TRESET#) の から500 nSEC後から可能になります。

6.2 独立ドライブ開始時




ドライブ命令が書き込まれてから最大650 nSEC以内に第1ドライブパルスが出力されます。

ドライブ出力パルス方式を1パルス方式にしたときは、ドライブ命令書き込み後最大275 nSEC以内に方向信号 (nP-P) が有効レベルになり、方向信号が有効レベルになってから375 nSEC後に第1ドライブパルスが出力されます。


6.3 入力パルスタイミング

エンコーダ2相パルス入力時



(EC-A, EC-B位相差時間) : 最小200 nSEC

アップ/ダウンパルス入力時




(UP/DOWNパルス幅) : 最小 1 3 0 nSEC
 (UP/DOWNパルス周期) : 最小 2 6 0 nSEC

(UP/DOWNパルス間) : 最小 2 6 0 nSEC


6.4 即停止タイミング

外部信号による即停止



ドライブ途中で外部停止信号が有効レベルになると、フォトカップラ遅延時間 (最大100 μ sec) + I C 内蔵積分フィルタの遅延時間 (初期値512 μ sec) + 1 ドライブパルス後に停止します。


命令による即停止



ドライブ途中で停止命令が書き込まれると、最大 1 ドライブパルス後に停止します。

6.5 減速停止タイミング

外部信号による減速停止



ドライブ途中で外部減速停止信号が有効レベルになると、フォトカップラ遅延時間 (最大100 μ sec) + I C 内蔵積分フィルタの遅延時間 (初期値512 μ sec) + 2 ドライブパルス後に減速を開始します。


命令による減速速止



ドライブ途中で減速停止命令が書き込まれると、最大2ドライブパルス後に減速を開始します。

7. 基板外形

単位：mm



- JP1: 1-2短絡（出荷時の状態）のままにしておいてください。
- JP2: 緊急停止信号(EMG)のアクティブ論理を選択します。
 1-2短絡(出荷時)：信号をGNDと短絡するとアクティブになります。
 3-4短絡： 信号オープンでアクティブになります。
- JP3: 原点出し信号を選択します。3.6節参照。
 LEFT(出荷時)：STOP0を原点近傍、STOP1を原点信号として使用します。
 RIGHT: STOP0だけを使用して、高速原点サーチ 低速追い込みを行います。
- JP4: STOP2(エンコーダZ相)入力回路を選択します。3.7節参照。
 UPPER(出荷時)：相手側がオープンコレクタ出力。
 LOWER: 相手側がラインドライバ出力。
- SW1: ボードを複数枚使用するときのボード番号を設定するロータリスイッチです。
 0～9の値を設定することができます。（出荷時：0）

8 . インストール

この章では、本ボードのパソコンへの組込みとドライバのインストール及びアプリケーション開発のためのライブラリの使用方法について説明します。

8.1 パソコンへの本ボードの組込み

パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。

空いている拡張スロットへ本製品を差し込みます。基板のエッジコネクタをパソコンのPCIバスコネクタに正しく挿入してください。

取付金具をネジ止めしてください。この時キチンとねじを締めないと後で抜け落ちたりするなどして、ショートや故障、誤動作の原因となります。

パソコン本体の外装カバーを元通りに取り付けます。

注意：パソコンへの取り付け作業は必ずパソコンの電源を切断してから行ってください。さもないと回路素子を破壊する原因となります。

8.2 デバイスドライバのインストール

本デバイスドライバは 8.6.1 動作環境 で対応する全ての言語に共通です。

本デバイスドライバは本ボードを同時に10枚まで認識します。

<本ボードを複数枚使用する場合>

本ボードを1つのシステム(PC)で複数枚ご使用になる時は、PCIバス上でそれぞれのボードを個別に認識させる為に、2枚以降のボードはボード番号をボード上のロータリスイッチで設定しなければなりません。ロータリスイッチ(SW1)の位置は、7章“基板外形”を参照してください。

8.2.1 Windows98/Me

今回はWindows98を例にとって説明しますが、基本的にWindows Meも同様に操作してください。


まず8.1によって本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。

パソコン本体の電源をONし、Windows98/Meを起動します。

デバイスドライバの自動検出を促すメッセージが出力されますので、「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」にチェックをして[次へ]をクリックします。



検索場所の指定にチェックしてテキストボックスへ A:\Driver\98 と入力して[次へ]をクリックします。



[MC8080P Device]が検出できたら[次へ]をクリックします。



デバイスドライバのコピーが完了すると、メッセージが出ますので[完了]をクリックします。



以上でデバイスドライバのインストールは完了です。デバイスドライバのインストール完了後はパソコンの起動時に手順 のようにハードウェアウィザードが起動することはありません。もしハードウェアウィザードが起動するような場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、その場合は8.3の手順に従って一度本ボードを取り外した後に8.1の手順から再度インストールをやり直してください。

インストールを完了したらリソース(I/Oアドレス、割り込みレベル)の設定、競合の有無を[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]タブで確認してください。



8.2.2 WindowsNT

デバイスドライバーのインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でインストールをした場合正常にインストールされません。

まず8.1によって本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。

パソコン本体の電源をONし、WindowsNTを起動します。

アドミニストレーター権限を持ったユーザーでログインしてください。


次に A : %Driver%NT フォルダにある install.exe を実行してください。[スタート]-[ファイル名を指定して実行]か、またはエクスプローラーから直接実行できます。

下のように表示されますので「インストール」を選択して [OK]を押して次に進んでください。



もしこのときにWindowsNTのドライバフォルダが標準のインストール(通常は%WinNT%\System32%Driver)でない場合は各自でMC8080P.SYS ファイルをシステムドライバフォルダへコピーしてください。

次に下のように表示されたら [OK] を押してください。これでデバイスドライバーのインストールは終了です。



最後にNTを再起動して下さい。

再起動したら、NTの場合は[コントロールパネル]-[デバイス]でMC8080Pが開始状態になっていることを確認してください。なっていない場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、その場合は8.3の手順に従って一度本ボードを取り外した後に8.1の手順から再度インストールをやり直してください。



8.2.3 Windows2000/XP

デバイスドライバのインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でインストールをした場合正常にインストールされません。

Windows2000を例にとって説明しますが、基本的にWindowsXPも同様に操作してください。


まず8.1によって本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。

パソコン本体の電源をONし、Windows2000/XPを起動します。


アドミニストレーター権限を持ったユーザーでログインしてください。

すぐに「新しいハードウェアが発見されました」と表示されデバイスドライバのインストールが開始されます。


すぐに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が出ますので[次へ]をクリックします。




「ハードウェアデバイスドライバのインストール」が表示され、デバイスドライバの自動検出を促す画面が出ますので、「デバイスに最適なドライバを検出する(推奨)」にチェックして[次へ]をクリックします。



検索場所の指定が出ますので[場所を指定]にチェックして[次へ] をクリックします。



下のような画面が出ますので A:¥Driver¥2000 (XPの場合はA:¥Driver¥XP)と入力してOKを押してください。



デバイスドライバの情報ファイルが発見されると確認の画面が出ますので、フロッピーの場所が正しいことを確認して、[次へ]をクリックします。





デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、メッセージが出ますので、[完了]をクリックします。



以上でデバイスドライバのインストールは完了です。デバイスドライバのインストール完了後はパソコンの起動時に手順 のようにハードウェアウィザードが起動することはありません。もしハードウェアウィザードが起動するような場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、その場合は8.3の手順に従って一度本ボードを取り外した後に8.1の手順から再度インストールをやり直してください。

インストールを完了したらリソース(I/Oアドレス、割り込みレベル)の設定、競合の有無を[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]の[プロパティ]で確認してください。



8.3 取り外し

8.3.1 Windows98/Me

まず[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]タブで本製品のデバイスドライバを削除してください。パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。ボードを止めているビスを外します。本ボードを指先でつまんで軽く左右にゆするようにしながら引き出します。パソコン本体の電源をONし、Windows98/Meを起動します。[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]タブで本製品が削除されていることを確認してください。




8.3.2 WindowsNT

デバイスドライバのアンインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でアンインストールをした場合正常にアンインストールされません。

まず、¥Driver¥NT フォルダにある install.exe を実行してください。[スタート]-[ファイル名を指定して実行]か、またはエクスプローラーから直接実行できます。

下のように表示されますので「アンインストール」を選択して[OK]を押して次に進んでください。




次に下のように表示されたら[OK]を押してアンインストーラーを終了してください。



パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。ボードを止めているビスを外します。本ボードを指先でつまんで軽く左右にゆするようにしながら引き出します。パソコン本体の電源をONし、WindowsNTを起動します。[コントロールパネル]-[デバイス]でMC8080Pが削除されていることを確認してください。

8.3.3 Windows2000/XP

まず[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]で本製品のデバイスドライバを削除してください。
パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。
ボードを止めているビスを外します。
本ボードを指先でつまんで軽く左右にゆするようにしながら引き出します。
パソコン本体の電源をONし、Windows2000/XPを起動します。
[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]タブで本製品が削除されていることを確認してください。



8.4 外部機器との接続時の注意

本製品を外部機器と接続して動作させる場合には以下の点に注意してください。

出力信号は出力信号同士や他の機器の出力信号と接続しないで下さい。故障の原因となります。

出力信号を外部電源と短絡すると故障の原因となります。

誤動作時の安全確保のため必ずリミットスイッチ入力を本ボードと外部機器間で接続してください。

モータを駆動する前に必ず配線などに間違いがないか十分に確認してください。

モータと装置を切り離れた状態でモータの回転、リミットスイッチの動作を必ず確認してからご使用ください。

サージ電圧の入力は本ボードの故障の原因となる場合があります。

入/出力信号の接続

外部電源や入力/出力信号の接続において、極性を逆にしたり、定格範囲を越えた電圧/電流を印加すると、回路素子を破壊したり、動作の信頼性を低下させる原因となります。十分配線を確認の上、接続してください。

I/Oケーブルの処置

付属のCN2用ケーブルは1.2mの長さですが、A30~A50、およびB30~B50の信号はパソコン内部と同じ回路系の入出力信号線です。周囲からの電磁誘導ノイズを極力受けまいよう十分配慮し、必要最小の長さでご使用ください。

8.5 ライブラリのセットアップ


¥Lib98と¥LibNT、¥Lib2000XPに入っているファイルはファイル名は共通ですが、それぞれWindows98/Me、WindowsNT、Windows2000/XP専用です。くれぐれも間違えないで下さい。

8.5.1 Microsoft Visual C++ (以下 VC++)でアプリケーションを開発する場合

¥Lib¥VC6フォルダに入っている2つのファイルMC8080P.libとMC8080P_DLL.hを開発するアプリケーションのフォルダにコピーしてください。

VC++の総合開発環境にてMC8080P_DLL.h をご使用のプロジェクトに追加登録してください。

「プロジェクト->設定」で“リンク”タブを選択し“オブジェクト/ライブラリモジュール”にMC8080P.libを指定して下さい。



注意：この2つのファイルは VC++ 6.0 以降対応です。

8.5.2 Microsoft Visual Basic (以下 VB)でアプリケーションを開発する場合

特別なライブラリやヘッダファイルは必要としません。以下を標準モジュールの中で定義して下さい。(通常は拡張子が.BASのファイルです)

まれにデバッグ中など MC8080P.dll にリンクできないときは MC8080P.dll をカレントフォルダにコピーして使用して下さい

VB の中で、本ボードに関する割り込みを使用することはできません。

8.6 ソフトウェアの仕様

8.6.1 動作環境

対応OS Windows98 WindowsNT Windows2000 WindowsXP

対応言語 Microsoft Visual C++ 6.0 以降
Microsoft Visual Basic 6.0 以降

8.6.2 プログラム構成

| プログラム構成 種類 | フォルダ | ファイル名 | 説明 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| デバイスドライバ | Driver¥98 | MC8080P.SYS | Windows98/Me用デバイスドライバ本体 |
| | | MC8080P.DLL | ダイナミックリンクライブラリ VC++,VB共通 |
| | Driver¥NT | MC8080P.SYS | WindowsNT用デバイスドライバ本体 |
| | | MC8080P.DLL | ダイナミックリンクライブラリ VC++,VB共通 |
| | Driver¥2000 | MC8080P.SYS | Windows2000用デバイスドライバ本体 |
| | | MC8080P.DLL | ダイナミックリンクライブラリ VC++,VB共通 |
| Driver¥XP | MC8080P.SYS | WindowsXP用デバイスドライバ本体 | |
| | MC8080P.DLL | ダイナミックリンクライブラリ VC++,VB共通 | |
| ライブラリ | Lib¥VC6 | MC8080P.LIB | MC8080P.DLLを使用するためのライブラリ VC++専用 |
| | | MC8080P.H | MC8080P.DLLを使用するためのヘッダ定義ファイル VC++専用 |
| | Lib¥VB6 | MC8080P.BAS | MC8080P.DLLを使用するためのデクリア定義ファイル VB専用 |
| VC++サンプルプログラム | Sample ¥MC8080P SMP VC6 | MC8080P_SMP_VC6.cpp | アプリケーション用クラスの定義を行います。 |
| | | MC8080P_SMP_VC6Dlg.cpp | メインダイアログクラス定義 インプリメンテーション ファイル |
| | | MC8080P.CPP | MC8080P制御関数定義ファイル |
| | | | |
| VBサンプルプログラム | Sample ¥MC8080P SMP VB6 | MainWnd.frm | メインウインドウ定義ファイル |
| | | MC8080P_DLL.BAS | MC8080P.DLL関数を使う為のデクリアファイル |
| | | MC8080P.BAS | MC8080P制御関数定義ファイル |

備考：VC++のMFC AppWizerdが自動的に作成するファイルに関しては説明を省略いたします、又ドライバセットアップ時にのみ使用されるファイルも省略致します。

8.6.3 API

MC8080P.SYS MC8080P.DLL がアプリケーションに提供するAPI

VC++ でプログラミングする場合

| 関数名 | 機能 及び 内容 |
|-------------------|---|
| OpenMC8080P | <p>MC8080Pの使用を開始する。</p> <p>入力パラメータ: int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) 戻り値 : BOOL オープンに成功するとTRUE、失敗するとFALSE 使用例 : status = OpenMC8080P(0); // カード番号 0 をオープン</p> |
| CloseMC8080P | <p>MC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ: int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) 戻り値 : BOOL クローズに成功するとTRUE、失敗するとFALSE 使用例 : status = CloseMC8080P(0); // カード番号 0 をクローズ</p> |
| CloseAllMC8080P | <p>全てのMC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ: なし 戻り値 : なし 使用例 : status = CloseAllMC8080P(); // 全てのカードをクローズ</p> |
| OutpMC8080P | <p>出力ポートに1ワード書き込む。</p> <p>入力パラメータ: int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) long Adr // 書き込むアドレス long Dat // 書き込むデータ 戻り値: なし 使用例 : OutpMC8080P(0, MCX304A_R0, 0x8000); // ボードのソフトリセット</p> |
| InpMC8080P | <p>入力ポートから1ワード読み出す。</p> <p>入力パラメータ: int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) long Adr // 読み出すアドレス 戻り値 : long 入力ポートから読み込んだ1ワード 使用例 : data = InpMC8080P(0, RR0); // リードレジスタ RR0 の読み出し リードレジスタ番号の指定はヘッダ定義ファイルに宣言されている RR0~RR7 を使用してください。</p> |
| SetEventMC8080P | <p>割り込みを処理する関数をセットする。</p> <p>入力パラメータ: int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) Long Adr // 関数のアドレス。 戻り値 : なし 使用例 : OutpMC8080P(CARD_NO, MCX304A_WR0, 0xFF); // 全軸指定 OutpMC8080P(CARD_NO, MCX304A_WR1, 0x8000); // 停止時割り込み発生 SetEventMC8080P(CARD_NO, (LPTHREAD_START_ROUTINE)MC8080P_EventProc0);</p> |
| ResetEventMC8080P | <p>割り込みを処理する関数を開放する。</p> <p>入力パラメータ: int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) 戻り値 : なし 使用例 : OutpMC8080P(CARD_NO, MCX304A_WR0, 0xFF); // 全軸指定 OutpMC8080P(CARD_NO, MCX304A_WR1, 0x0000); // 割り込み禁止 ResetEventMC8080P(CARD_NO);</p> |

| 関数名 | 機能 及び 内容 |
|------------------|--|
| ReadEventMC8080P | <p>割込み発生直後の各軸 R R 3 の値を取得 R R 3 は割込みをクリアする為にドライバ内で処理されてしまうので、割込み発生後直接読んでも発生要因を特定出来ません。</p> <p>入力パラメータ：int No // カード番号（カード上のロータリースイッチの設定値） long* Rr3AX // A X軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ long* Rr3AY // A Y軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ long* Rr3AZ // A Z軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ long* Rr3AU // A U軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ long* Rr3BX // B X軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ long* Rr3BY // B Y軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ long* Rr3BZ // B Z軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ long* Rr3BU // B U軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ</p> <p>戻り値 : なし</p> <p>使用例： long Rr3AX,Rr3AY,long Rr3AZ,long Rr3AU,long Rr3BX,long Rr3BY,long Rr3BZ,long Rr3BU; ReadEventMC8080P(CARD_NO, &Rr3AX,&Rr3AY,&Rr3AZ,&Rr3AU,&Rr3BX,&Rr3BY,&Rr3BZ,&Rr3BU);</p> <p>注意：この関数を実行するとR R 3の値はリセットされます。</p> |

使用例で引数に使用している定数は次項の定数定義をご参照ください。

V Cにて割込み処理する場合の注意

複数枚ボード使用時、関数SetEventMC8080Pにて、割込みを処理する関数のアドレスは、ボード毎に異なるアドレスをセットして下さい。複数のボードの割込み関数のアドレスが同一アドレスに設定された場合、割込要因を認識する関数ReadEventMC8080Pにおいて、割込み発生以外の要因を読み込み、発生要因を特定できないためです。

(カード番号0の場合)

```

OutpMC8080P(0, MCX304A_WR0, 0xFF); // 全軸指定
OutpMC8080P(0, MCX304A_WR1, 0x8000); // 停止時割込発生
SetEventMC8080P(0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)MC8080P_EventProc0); // 関数のアドレス設定
. . .

```

(カード番号1の場合)

```

OutpMC8080P(1, MCX304A_WR0, 0xFF); // 全軸指定
OutpMC8080P(1, MCX304A_WR1, 0x8000); // 停止時割込発生
SetEventMC8080P(1,(LPTHREAD_START_ROUTINE)MC8080P_EventProc1); // 関数のアドレス設定
. . .

```

割込み処理する関数は、各ボード毎に別々に設けて下さい。各ボードの割込要因認識は、関数 ReadEventMC8080P で出来ます。

(カード番号0の割込みイベントの処理プロセス)

```

void MC8080P_EventProc0(void)
{
    long Rr3AX, Rr3AY, Rr3AZ,Rr3AU,Rr3BX,Rr3BY,Rr3BZ,Rr3BU;
    ReadEventMC8080P(0, &Rr3AX, &Rr3AY, &Rr3AZ, &Rr3AU, &Rr3BX, &Rr3BY, &Rr3BZ, &Rr3BU);
    . . .
}

```

(カード番号1の割込みイベントの処理プロセス)

```

void MC8080P_EventProc1(void)
{
    long Rr3AX, Rr3AY, Rr3AZ,Rr3AU,Rr3BX,Rr3BY,Rr3BZ,Rr3BU;
    ReadEventMC8080P(1, &Rr3AX, &Rr3AY, &Rr3AZ, &Rr3AU, &Rr3BX, &Rr3BY, &Rr3BZ, &Rr3BU);
    . . .
}

```

割込み処理する関数を開放する場合は ResetEventMC8080P で行なって下さい。

V C + + で使用する時の定数定義。

```
// アドレス定義
// MCX304 A
#define MCX304A_WRO          0x0000
#define MCX304A_WR1         0x0001
#define MCX304A_WR2         0x0002
#define MCX304A_WR3         0x0003
#define MCX304A_WR4         0x0004
#define MCX304A_WR5         0x0005
#define MCX304A_WR6         0x0006
#define MCX304A_WR7         0x0007
#define MCX304A_RRO         0x0000
#define MCX304A_RR1         0x0001
#define MCX304A_RR2         0x0002
#define MCX304A_RR3         0x0003
#define MCX304A_RR4         0x0004
#define MCX304A_RR5         0x0005
#define MCX304A_RR6         0x0006
#define MCX304A_RR7         0x0007

// MCX304 B
#define MCX304B_WRO          0x0008
#define MCX304B_WR1         0x0009
#define MCX304B_WR2         0x000A
#define MCX304B_WR3         0x000B
#define MCX304B_WR4         0x000C
#define MCX304B_WR5         0x000D
#define MCX304B_WR6         0x000E
#define MCX304B_WR7         0x000F
#define MCX304B_RRO         0x0008
#define MCX304B_RR1         0x0009
#define MCX304B_RR2         0x000A
#define MCX304B_RR3         0x000B
#define MCX304B_RR4         0x000C
#define MCX304B_RR5         0x000D
#define MCX304B_RR6         0x000E
#define MCX304B_RR7         0x000F

// 8255
#define MSM82C55_PA          0x0010
#define MSM82C55_PB          0x0011
#define MSM82C55_PC          0x0012
#define MSM82C55_CMD        0x0013

// カード番号ロータリースイッチ
#define CARD_NO_SW          0x0018

// 軸指定定数
#define AXIS_ALL             0x0F
#define AXIS_X               0x01
#define AXIS_Y               0x02
#define AXIS_Z               0x04
#define AXIS_U               0x08
```

V C + + で使用する時の関数定義。

```
__declspec(dllimport) BOOL __stdcall OpenMC8080P(int No); // MC8080Pをオープン
__declspec(dllimport) long __stdcall InpMC8080P(int No, long Adr); // MC8080Pからポート入力
__declspec(dllimport) void __stdcall OutpMC8080P(int No, long Adr, long Dat); // MC8080Pへポート出力
__declspec(dllimport) void __stdcall SetEventMC8080P(int No, LPTHREAD_START_ROUTINE UserThread);
// MC8080Pへ割り込みイベントの設定
__declspec(dllimport) void __stdcall ResetEventMC8080P(int No); // MC8080Pへ割り込みイベントの解除
__declspec(dllimport) BOOL __stdcall CloseMC8080P(int No); // MC8080Pをクローズ
__declspec(dllimport) void __stdcall CloseAllMC8080P(void); // MC8080Pを全てクローズ
__declspec(dllimport) void __stdcall ReadEventMC8080P(int No,
long* Rr3AX,
long* Rr3AY,
long* Rr3AZ,
long* Rr3AU,
long* Rr3BX,
long* Rr3BY,
long* Rr3BZ,
long* Rr3BU
); // MC8080Pが割り込みイベントを発生した時のRR3の値
```

注意：

各サービス関数を使用する前にOpenMC8080P()を必ず実行してください。

プログラム終了時にCloseMC8080P()又はCloseAllMC8080P()を実行してください。

SetEventMC8080P()を使用した時はCloseMC8080P()又はCloseAllMC8080P()の前でResetMC8080P()を実行して下さい。

OpenMC8080P関数実行前に各サービス関数を実行した場合の動作保証はできません。

接続していないMC8080Pのボード番号を誤って指定した場合も、各関数の動作の保証はできません。

割り込み処理関数を使用する場合はWindowsの性格上、割り込み発生からユーザー定義ルーチンへ制御が移行するまでの時間を保証することは出来ません。

V Bでプログラミングする場合

| 関数名 | 機能 及び 内容 |
|-----------------|--|
| OpenMC8080P | <p>MC8080Pの使用を開始する。</p> <p>入力パラメータ：No As Variant ‘ カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) 戻り値 : Boolean オープンに成功するとTRUE、失敗するとFALSE 使用例 : status = OpenMC8080P(0) ‘ カード番号 0 をオープン</p> |
| CloseMC8080P | <p>MC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ：No As Variant ‘ カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) 戻り値 : Boolean クローズに成功するとTRUE、失敗するとFALSE 使用例 : status = CloseMC8080P(0) ‘ カード番号 0 をクローズ</p> |
| CloseAllMC8080P | <p>全てのMC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ：なし 戻り値 : なし 使用例 : status = CloseAllMC8080P() ‘ 全てのカードをクローズ</p> |
| OutpMC8080P | <p>出力ポートに1ワード書き込む。</p> <p>入力パラメータ：No As Variant ‘ カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) Adr As Long ‘ 書き込むアドレス Dat As Long ‘ 書き込むデータ 戻り値 : なし</p> <p>使用例 : OutpMC8080P(0, MCX304A_R0, 0x8000) ‘ ボードのソフトリセット</p> |
| InpMC8080P | <p>入力ポートから1ワード読み出す。</p> <p>入力パラメータ：No As Variant ‘ カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値) Adr As Long ‘ 読み出すアドレス 戻り値 : Long 入力ポートから読み込んだ1ワード 使用例 : data = InpMC8080P(0, RR0) ‘ リードレジスタ RR0 の読み出し リードレジスタ番号の指定はヘッダ定義ファイルに宣言されている RR0~RR7 を使用してください。</p> |

使用例で引数に使用している定数は次項の定数定義をご参照ください。

V Bで使用する時の定数定義。

' MC8080 制御関数

' アドレス定義

' MCX304 A

```
Public Const MCX304A_WR0 = &H0
Public Const MCX304A_WR1 = &H1
Public Const MCX304A_WR2 = &H2
Public Const MCX304A_WR3 = &H3
Public Const MCX304A_WR4 = &H4
Public Const MCX304A_WR5 = &H5
Public Const MCX304A_WR6 = &H6
Public Const MCX304A_WR7 = &H7
Public Const MCX304A_RR0 = &H0
Public Const MCX304A_RR1 = &H1
Public Const MCX304A_RR2 = &H2
Public Const MCX304A_RR3 = &H3
Public Const MCX304A_RR4 = &H4
Public Const MCX304A_RR5 = &H5
Public Const MCX304A_RR6 = &H6
Public Const MCX304A_RR7 = &H7
```

' MCX304 B

```
Public Const MCX304B_WR0 = &H8
Public Const MCX304B_WR1 = &H9
Public Const MCX304B_WR2 = &HA
Public Const MCX304B_WR3 = &HB
Public Const MCX304B_WR4 = &HC
Public Const MCX304B_WR5 = &HD
Public Const MCX304B_WR6 = &HE
Public Const MCX304B_WR7 = &HF
Public Const MCX304B_RR0 = &H8
Public Const MCX304B_RR1 = &H9
Public Const MCX304B_RR2 = &HA
Public Const MCX304B_RR3 = &HB
Public Const MCX304B_RR4 = &HC
Public Const MCX304B_RR5 = &HD
Public Const MCX304B_RR6 = &HE
Public Const MCX304B_RR7 = &HF
```

' 8255

```
Public Const MSM82C55_PA = &H10
Public Const MSM82C55_PB = &H11
Public Const MSM82C55_PC = &H12
Public Const MSM82C55_CMD = &H13
```

' カード番号ロータリースイッチ

```
Public Const CARD_NO_SW = &H18
```

' 軸指定定数

```
Public Const AXIS_ALL = &HF
Public Const AXIS_X = &H1
Public Const AXIS_Y = &H2
Public Const AXIS_Z = &H4
Public Const AXIS_U = &H8
```

V B で使用する時の関数定義。

```
' MC8080P.DLL 関数宣言
'
' =====
' MC8080Pをオープン
' =====
Declare Function OpenMC8080P Lib "MC8080P.DLL" ( _
    ByVal No As Integer) _
    As Boolean
' =====
' MC8080Pからポート入力
' =====
Declare Function InpMC8080P Lib "MC8080P.DLL" ( _
    ByVal No As Integer, _
    ByVal Adr As Long) _
    As Long
' =====
' MC8080Pへポート出力
' =====
Declare Sub OutpMC8080P Lib "MC8080P.DLL" ( _
    ByVal No As Integer, _
    ByVal Adr As Long, _
    ByVal Dat As Long)
' =====
' MC8080Pをクローズ
' =====
Declare Function CloseMC8080P Lib "MC8080P.DLL" ( _
    ByVal No As Integer) _
    As Boolean
' =====
' MC8080Pを全てクローズ
' =====
Declare Sub CloseAllMC8080P Lib "MC8080P.DLL" ( )
```

注意：

各サービス関数を使用する前にOpenMC8080P()を必ず実行してください。
プログラム終了時にCloseMC8080P()又はCloseAllMC8080P()を実行してください。
OpenMC8080P関数実行前に各サービス関数を実行した場合の動作保証はできません。
接続していないMC8080Pのボード番号を誤って指定した場合も、各関数の動作の保証はできません。

8.7 ソフトウェアの内容

ソフトウェアの内容一覧です。ここではソフトウェアをFDに展開した例を示します。

```

¥
+---LIB
|
| +---VB6
| | +---MC8080P_DLL.bas          VB6用MC8080P.DLLデクリアファイル
| | +---VC6
| |   +---MC8080P.lib           VC6用ライブラリファイル
| |   +---MC8080P_DLL.h        VC6用ライブラリインクルードファイル
+---Driver
|
| +---98                        Windows98/Me用ドライバ
| | +---MC8080P.sys            デバイスドライバ本体
| | +---MC8080P.inf            デバイスドライバのインストール用プログラム
| | +---MC8080P.dll            デバイスドライバを使用するためのダイナミックリンクライブラリ
| | +---MC8080P.cat            セキュリティー保護ファイル
| +---NT                        Windows NT用ドライバ
| | +---MC8080P.sys            デバイスドライバ本体
| | +---Install.exe            デバイスドライバのインストール用プログラム
| | +---MC8080P.dll            デバイスドライバを使用するためのダイナミックリンクライブラリ
| | +---MC8080P.reg            デバイスドライバを手動でレジストリに登録する時に使用
+---2000                        Windows2000用ドライバ
| | +---MC8080P.sys            デバイスドライバ本体
| | +---MC8080P.inf            デバイスドライバのインストール用プログラム
| | +---MC8080P.dll            デバイスドライバを使用するためのダイナミックリンクライブラリ
| | +---MC8080P.cat            セキュリティー保護ファイル
| +---XP                        WindowsXP用ドライバ
| | +---MC8080P.sys            デバイスドライバ本体
| | +---MC8080P.inf            デバイスドライバのインストール用プログラム
| | +---MC8080P.dll            デバイスドライバを使用するためのダイナミックリンクライブラリ
| | +---MC8080P.cat            セキュリティー保護ファイル
+---Sample
|
| +---MC8080P_SMP_VB6          VB6用のサンプルプログラム
| | +---MC8080P_SMP_VB6.vbw     プロジェクトワークスペース
| | +---MC8080P_SMP_VB6.vbp     プロジェクトファイル
| | +---MC8080P_SMP_VB6.PDM     P W Mファイル(プロジェクトで使用)
| | +---MC8080P_DLL.bas        D L L 関数デクリアファイル
| | +---MC8080P.bas            MC8080P制御関数
| | +---MainWnd.frm            メインウインド定義ファイル
+---MC8080P_SMP_VC6            VC6用のサンプルプログラム
| +---MC8080P_SMP_VC6.APS      プロジェクトで使用
| +---MC8080P.CPP              プロジェクトで使用
| +---MC8080P_SMP_VC6.cpp      アプリケーションクラスメンバ関数定義ファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6Dlg.cpp   ダイアログクラスメンバ関数定義ファイル
| +---StdAfx.cpp              M F C 関数定義ファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6.clw      プロジェクトで使用
| +---MC8080P.H               MC8080P制御関数定義
| +---MC8080P_DLL.h           D L L 関数インクルードファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6.h        アプリケーションクラス定義ファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6Dlg.h    ダイアログクラス定義ファイル
| +---Resource.h              リソースインクルードファイル
| +---StdAfx.h                M F C 関数インクルード
| +---MC8080P.lib             D L L 関数ライブラリファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6.ncb      プロジェクトで使用
| +---MC8080P_SMP_VC6.opt      プロジェクトで使用
| +---MC8080P_SMP_VC6.plg     プロジェクトで使用
| +---ReadMe.txt              各ファイルの詳細説明ファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6.dsp      プロジェクトファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6.dsw      プロジェクトワークスペースファイル
| +---MC8080P_SMP_VC6.rc      リソース定義ファイル
+---res
| | +---MC8080P_SMP_VC6.ico     アイコン定義ファイル
| | +---MC8080P_SMP_VC6.rc2     リソース定義ファイル 2
+---Release
| +---MC8080P_SMP_VC6.exe      サンプルプログラムの実行形式

```

Windows98 WindowsNT Windows2000 WindowsXP Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Basicは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

8.8 MC8080Pの基本関数と自動原点サーチのサンプルプログラム例

8.8.1 VC++サンプルプログラムにおけるMC8080Pの基本関数

MC8080PのVC++用基本関数は、付属されているソフトウェアのVC++サンプルプログラムの中に、ソースレベルでプログラム例を提供しております。尚基本関数の詳細についてはMCX304取扱説明書を併せて参照ください。
MC8080PにはMCX304-AとMCX304-Bの2個が使用され、下記表の 内にはMCX304-Aの場合はA、MCX304-Bの場合はBが相当します。
尚本プログラム例はFDの「*Sample*MC8080P SMP VC6*MC8080P.CPP」の中にあります。

| 基本関数 | 機能内容 |
|--|--|
| ・ライトレジスタ0設定 MCX304_wreg0(int wdata) | ・WR0コマンドレジスタに軸指定+命令コードをセットする。 ・入力パラメータ： int wdata.....軸指定+命令コード ・戻り値： なし |
| ・ライトレジスタ1設定 MCX304_wreg1(int axis, int wdata) | ・軸を指定(WR0コマンド)し、モードレジスタ1(WR1)をセットする。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....モードレジスタ1の内容 ・戻り値： なし |
| ・ライトレジスタ2設定 MCX304_wreg2(int axis, int wdata) | ・軸を指定(WR0コマンド)し、モードレジスタ2(WR2)をセットする。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....モードレジスタ2の内容 ・戻り値： なし |
| ・ライトレジスタ3設定 MCX304_wreg3(int axis, int wdata) | ・軸を指定(WR0コマンド)し、モードレジスタ3(WR3)をセットする。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....モードレジスタ3の内容 ・戻り値： なし |
| ・ライトレジスタ4設定 MCX304_wreg4(int wdata) | ・アウトプットレジスタ1(WR4)をセットする。 ・入力パラメータ： int wdata.....アウトプットレジスタ1(WR4)の内容 ・戻り値： なし |
| ・ライトレジスタ5設定 MCX304_wreg5(int wdata) | ・アウトプットレジスタ2(WR5)をセットする。 ・入力パラメータ： int wdata.....アウトプットレジスタ2(WR5)の内容 ・戻り値： なし |
| ・ライトレジスタ6設定 MCX304_wreg6(int wdata) | ・ライトデータレジスタ1(WR6)をセットする。 ・入力パラメータ： int wdata.....ライトデータレジスタ1(WR6)の内容 ・戻り値： なし |
| ・リードレジスタ0読み出し MCX304_rreg0(void) | ・主ステータスレジスタからステータスデータを読み出す。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： int.....主ステータスレジスタ(RR0)の内容 |
| ・リードレジスタ1読み出し MCX304_rreg1(int axis) | ・軸を指定(WR0コマンド)し、ステータスレジスタ1(RR1)を読み出す。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 ・戻り値： int.....ステータスレジスタ1(RR1)の内容 |
| ・リードレジスタ2読み出し MCX304_rreg2(int axis) | ・軸を指定(WR0コマンド)し、ステータスレジスタ2(RR2)を読み出す。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 ・戻り値： int.....ステータスレジスタ2(RR2)の内容 |
| ・リードレジスタ3読み出し MCX304_rreg3(int axis) | ・軸を指定(WR0コマンド)し、ステータスレジスタ3(RR3)を読み出す。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 ・戻り値： int.....ステータスレジスタ3(RR3)の内容 |

| 基本関数 | 機能内容 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> リードレジスタ4読み出し MCX304 _rreg4(void) | <ul style="list-style-type: none"> インプットレジスタ1 (R R 4) を読み出す。 入力パラメータ： なし 戻り値： int.....インプットレジスタ1 (R R 4) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> リードレジスタ5読み出し MCX304 _rreg5(void) | <ul style="list-style-type: none"> インプットレジスタ2 (R R 5) を読み出す。 入力パラメータ： なし 戻り値： int.....インプットレジスタ2 (R R 5) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> 命令書き込み MCX304 _command(int axis, int cmd) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、命令コードを (WR 0) にセットする。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 int cmd.....命令コード 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> レンジ設定 MCX304 _range(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、レンジを (WR 6 , 7) にセットする。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....レンジの内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 加加速度 (K) 設定 MCX304 _acac(int axis, int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、加加速度を設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....加加速度の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 加速度 (A) 設定 MCX304 _acc(int axis, int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、加速度を設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....加速度の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 減速度 (D) 設定 MCX304 _dec(int axis, int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、減速度を設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....減速度の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 初速度 (S V) 設定 MCX304 _startv(int axis, int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、初速度を設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....初速度の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ドライブ速度 (V) 設定 MCX304 _speed(int axis, int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、ドライブ速度を設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 int wdata.....ドライブ速度の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 出力パルス数 / 終点 (P) 設定 MCX304 _pulse(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、出力パルス数を設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....出力パルス数の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> マニュアル減速点 (D P) 設定 MCX304 _decp(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、マニュアル減速点を設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....マニュアル減速点 (D P) の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 論理位置カウンタ (L P) 設定 MCX304 _lp(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR 0 コマンド)し、論理位置カウンタを設定する。 入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....論理位置カウンタ (L P) の内容 戻り値： なし |

| 基本関数 | 機能内容 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・実位置カウンタ (E P) 設定 MCX304 _lp(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、実位置カウンタを設定する。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....実位置カウンタ (E P) の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・COMP + (C P) 設定 MCX304 _comp(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、COMP + レジスタ (C P) を設定する。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....COMP + レジスタの内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・COMP - (C M) 設定 MCX304 _compm(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、COMP - レジスタ (C M) を設定する。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....COMP - レジスタの内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・加速カウンタオフセット (A O) 設定 MCX304 _accfst(int axis, long wdata) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、加速カウンタオフセット (A O) を設定する。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 long wdata.....加速カウンタオフセット (A O) の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・論理位置カウンタ値 (L P) 読み出し MCX304 _readlp(int axis) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、論理位置カウンタ値 (L P) を読み出す。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 ・戻り値： long.....論理位置カウンタ値の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・実位置カウンタ値 (E P) 読み出し MCX304 _readep(int axis) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、実位置カウンタ 値 (E P) を読み出す。 ・入力パラメータ： int axis.....軸指定 ・戻り値： long.....実位置カウンタ値の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> 8 2 5 5 基本関数 ・ポート A データ出力 MSM82C55_OutpA(int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> ・8 2 5 5 の汎用出力ポート A をセットする。 ・入力パラメータ： int wdata.....ポート A の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 8 2 5 5 基本関数 ・ポート B データ出力 MSM82C55_OutpB(int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> ・8 2 5 5 の汎用出力ポート B をセットする。 ・入力パラメータ： int wdata.....ポート B の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 8 2 5 5 基本関数 ・ポート C データ出力 MSM82C55_OutpC(int wdata) | <ul style="list-style-type: none"> ・8 2 5 5 の汎用出力ポート C をセットする。 ・入力パラメータ： int wdata.....ポート C の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・オープン及び初期設定 MC8080P_Open(void) | <ul style="list-style-type: none"> ・MC 8 0 8 0 P ボードのオープン処理及び初期設定を行う。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・クローズ MC8080P_Close(void) | <ul style="list-style-type: none"> ・MC 8 0 8 0 P ボードのクローズ処理を行う。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・割り込みイベントの処理プロセス MC8080P_EventProc(void) | <ul style="list-style-type: none"> ・MC 8 0 8 0 P ボードの割り込みイベントの処理プロセスを行う。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・割り込みイベントの設定 MC8080P_SetEvent(void) | <ul style="list-style-type: none"> ・MC 8 0 8 0 P ボードの割り込みイベントの設定を行う。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・割り込みイベントの解除 MC8080P_ResetEvent(void) | <ul style="list-style-type: none"> ・MC 8 0 8 0 P ボードの割り込みイベントの解除を行う。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： なし |

8.8.2 VC++ サンプルプログラムにおける自動原点出し処理のプログラム例

VC++ サンプルプログラムの中に、自動原点出しのサンプルプログラムがソースレベルであります。尚自動原点出しはプログラム例の中で3つのモードがあり、3つのモードの詳細は、MCX304取扱説明書の中の自動原点出しの実例（P19 - P22）を基本に作成されており、併せて参照ください。

モード1……原点近傍、原点、Z相信号による原点出し（P19参照）

モード2……原点信号のみの原点出し（P20参照）

モード3……リミット信号を用いた原点出し（P21参照）

MC8080PにはMCX304 - AとMCX304 - Bの2個が使用され、下記表の 内にはMCX304 - Aの場合は a、MCX304 - Bの場合は b が相当します。

尚本プログラム例はF Dの「¥Sample¥MC8080P SMP VC6¥MC8080P_SMP_VC6D1g.cpp」の中にあります。

| 原点出しサブルーチン名 | 機能内容 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 原点出しモード1 home_sh1md_ (int zaxis) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定し、原点出し1モードによる自動原点出しを行う。 入力パラメータ： int zaxis……軸指定 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 原点出しモード2 home_sh2md_ (int zaxis) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定し、原点出し2モードによる自動原点出しを行う。 入力パラメータ： int zaxis……軸指定 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> 原点出しモード3 home_sh3md_ (int zaxis) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定し、原点出し3モードによる自動原点出しを行う。 入力パラメータ： int zaxis……軸指定 戻り値： なし |

8.8.3 VB サンプルプログラムにおけるMC8080Pの基本関数

MC8080PのVB用基本関数は、付属したソフトウェアのVBサンプルプログラムの中に、ソースレベルでプログラム例を提供しております。尚基本関数の詳細についてはMCX304取扱説明書を併せて参照ください。

MC8080PにはMCX304 - AとMCX304 - Bの2個が使用され、下記表の 内にはMCX304 - Aの場合は A、MCX304 - Bの場合は B が相当します。尚VBにおいて、MC8080Pの割込みは使用できません。

尚本プログラム例はF Dの「¥Sample¥MC8080P SMP VB6¥MC8080P.bas」の中にあります。

| 基本関数 | 機能内容 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ライトレジスタ0設定 MCX304 _wreg0 (Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> WR0コマンドレジスタに軸指定 + 命令コードをセットする。 入力パラメータ： Long Wdata……軸指定 + 命令コード 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ライトレジスタ1設定 MCX304 _wreg1 (axis As Integer, Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR0コマンド)し、モードレジスタ1(WR1)をセットする。 入力パラメータ： Integer axis……軸指定 Long Wdata……モードレジスタ1の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ライトレジスタ2設定 MCX304 _wreg2 (axis As Integer, Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR0コマンド)し、モードレジスタ2(WR2)をセットする。 入力パラメータ： Integer axis……軸指定 Long Wdata……モードレジスタ2の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ライトレジスタ3設定 MCX304 _wreg3 (axis As Integer, Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> 軸を指定(WR0コマンド)し、モードレジスタ3(WR3)をセットする。 入力パラメータ： Integer axis……軸指定 Long Wdata……モードレジスタ3の内容 戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ライトレジスタ4設定 MCX304 _wreg4 (Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> アウトプットレジスタ1(WR4)をセットする。 入力パラメータ： Long Wdata……アウトプットレジスタ1(WR4)の内容 戻り値： なし |

| 基本関数 | 機能内容 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ライトレジスタ 5 設定 MCX304 _wreg5 (Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> ・アウトプットレジスタ 2 (WR 5) をセットする。 ・入力パラメータ： Long Wdata.....アウトプットレジスタ 2 (WR 5) の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ライトレジスタ 6 設定 MCX304 _wreg6 (Wdata As Integer) | <ul style="list-style-type: none"> ・ライトデータレジスタ 1 (WR 6) をセットする。 ・入力パラメータ： Long Wdata.....ライトデータレジスタ 1 (WR 6) の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・リードレジスタ 0 読み出し MCX304 -rreg0()As Long | <ul style="list-style-type: none"> ・主ステータスレジスタからステータスデータを読み出す。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： Long.....主ステータスレジスタ (RR 0) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・リードレジスタ 1 読み出し MCX304 _rreg1 (axis As Integer) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、ステータスレジスタ 1 (RR 1) を読み出す。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 ・戻り値： Long.....ステータスレジスタ 1 (RR 1) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・リードレジスタ 2 読み出し MCX304 _rreg2 (axis As Integer) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、ステータスレジスタ 2 (RR 2) を読み出す。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 ・戻り値： Long.....ステータスレジスタ 2 (RR 2) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・リードレジスタ 3 読み出し MCX304 _rreg3 (axis As Integer) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、ステータスレジスタ 3 (RR 3) を読み出す。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 ・戻り値： Long.....ステータスレジスタ 3 (RR 3) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・リードレジスタ 4 読み出し MCX304 _rreg4()As Long | <ul style="list-style-type: none"> ・インプットレジスタ 1 (RR 4) を読み出す。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： Long.....インプットレジスタ 1 (RR 4) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・リードレジスタ 5 読み出し MCX304 _rreg5()As long | <ul style="list-style-type: none"> ・インプットレジスタ 2 (RR 5) を読み出す。 ・入力パラメータ： なし ・戻り値： Long.....インプットレジスタ 2 (RR 5) の内容 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・命令書き込み MCX304 _command (axis As Integer, cmd As Integer) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、命令コードを (WR 0) にセットする。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Integer cmd.....命令コード ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・レンジ設定 MCX304 _range (axis As Integer, Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、レンジを設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....レンジの内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・加加速度 (K) 設定 MCX304 _acac (axis As Integer, Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、加加速度を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....加加速度の内容 ・戻り値： なし |
| <ul style="list-style-type: none"> ・加速度 (A) 設定 MCX304 _acc (axis As Integer, Wdata As Long) | <ul style="list-style-type: none"> ・軸を指定 (WR 0 コマンド) し、加速度を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....加速度の内容 ・戻り値： なし |

| 基本関数 | 機能内容 |
|--|---|
| ・減速度 (D) 設定 MCX304 _dec (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、減速度を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....減速度の内容 ・戻り値： なし |
| ・初速度 (S V) 設定 MCX304 _startv (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、初速度を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....初速度の内容 ・戻り値： なし |
| ・ドライブ速度 (V) 設定 MCX304 _speed (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、ドライブ速度を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....ドライブ速度の内容 ・戻り値： なし |
| ・出力パルス数 / 終点 (P) 設定 MCX304 _pulse (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、出力パルス数を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....出力パルス数の内容 ・戻り値： なし |
| ・マニュアル減速点 (D P) 設定 MCX304 _decp (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、マニュアル減速点を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....マニュアル減速点(D P)の内容 ・戻り値： なし |
| ・論理位置カウンタ (L P) 設定 MCX304 _lp (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、論理位置カウンタを設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....論理位置カウンタ (L P) の内容 ・戻り値： なし |
| ・実位置カウンタ (E P) 設定 MCX304 _lp (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、実位置カウンタを設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....実位置カウンタ (E P) の内容 ・戻り値： なし |
| ・COMP + (C P) 設定 MCX304 _compp (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、COMP + レジスタ (C P) を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....COMP + レジスタの内容 ・戻り値： なし |
| ・COMP - (C M) 設定 MCX304 _compm (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、COMP - レジスタ (C M) を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....COMP - レジスタの内容 ・戻り値： なし |
| ・論理位置カウンタ値 (L P) 読み出し MCX304 _readlp (axis As Integer)As Long | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、論理位置カウンタ値 (L P) を読み出す。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 ・戻り値： Long.....論理位置カウンタ値の内容 |
| ・実位置カウンタ値 (E P) 読み出し MCX304 _readep (axis As Integer)As Long | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、実位置カウンタ値 (E P) を読み出す。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 ・戻り値： Long.....実位置カウンタ値の内容 |
| ・加速カウンタオフセット (A O) 設定 MCX304 _accfst (axis As Integer,Wdata As Long) | ・軸を指定(WR 0 コマンド)し、加速カウンタオフセット (A O) を設定する。 ・入力パラメータ： Integer axis.....軸指定 Long Wdata.....加速カウンタオフセット (A O) の内容 ・戻り値： なし |

| 基本関数 | 機能内容 |
|---|---|
| 8 2 5 5 基本関数 ・ポート A データ出力 MSM82C55_OutpA (Wdata As Long) | ・ 8 2 5 5 の汎用出力ポート A をセットする。 ・ 入力パラメータ： Long Wdata.....ポート A の内容 ・ 戻り値： なし |
| 8 2 5 5 基本関数 ・ポート B データ出力 MSM82C55_OutpB (Wdata As Long) | ・ 8 2 5 5 の汎用出力ポート B をセットする。 ・ 入力パラメータ： Long Wdata.....ポート B の内容 ・ 戻り値： なし |
| 8 2 5 5 基本関数 ・ポート C データ出力 MSM82C55_OutpC (Wdata As Long) | ・ 8 2 5 5 の汎用出力ポート C をセットする。 ・ 入力パラメータ： Long Wdata.....ポート C の内容 ・ 戻り値： なし |
| ・オープン及び初期設定 MC8080P_Open() | ・ MC 8 0 8 0 P ボードのオープン処理及び初期設定を行う。 ・ 入力パラメータ： なし ・ 戻り値： なし |
| ・クローズ MC8080P_Close(void) | ・ MC 8 0 8 0 P ボードのクローズ処理を行う。 ・ 入力パラメータ： なし ・ 戻り値： なし |

8.8.4 VB サンプルプログラムにおける自動原点出し処理のプログラム例

VB サンプルプログラムの中に、自動原点出しのサンプルプログラムがソースレベルであります。

尚自動原点出しはプログラム例の中で 3 つのモードがあり、3 つのモードの詳細は、MC X 3 0 4 取扱説明書の自動原点出しの実例 (P 1 9 - P 2 2) を基本に作成されており、併せて参照ください。

モード 1.....原点近傍、原点、Z 相信号による原点出し (P 1 9 参照)

モード 2.....原点信号のみの原点出し (P 2 0 参照)

モード 3.....リミット信号を用いた原点出し (P 2 1 参照)

MC 8 0 8 0 P には MC X 3 0 4 - A と MC X 3 0 4 - B のが使用され、下記表の 内には MC X 3 0 4 - A の場合は a 、MC X 3 0 4 - B の場合は b が相当します。

尚本プログラム例は F D の「¥Sample¥MC8080P SMP VB6¥MainWnd.frm」の中にあります。

| 原点出しサブルーチン名 | 機能内容 |
|---|--|
| ・原点出しモード 1 home_sh1md_ (zaxis As Integer) | ・軸を指定し、原点出し 1 モードによる自動原点出しを行う。 ・ 入力パラメータ： Integer zaxis.....軸指定 ・ 戻り値： なし |
| ・原点出しモード 2 home_sh2md_ (zaxis As Integer) | ・軸を指定し、原点出し 2 モードによる自動原点出しを行う。 ・ 入力パラメータ： Integer zaxis.....軸指定 ・ 戻り値： なし |
| ・原点出しモード 3 home_sh3md_ (zaxis As Integer) | ・軸を指定し、原点出し 3 モードによる自動原点出しを行う。 ・ 入力パラメータ： Integer zaxis.....軸指定 ・ 戻り値： なし |

8.9 デバイスドライバを再インストールする場合

デバイスドライバのバージョンを新しくする等で、デバイスドライバを再インストールする時は、以下の手順で行ってください。

現在のデバイスドライバを削除してください。削除は 8 . 3 項「取り外し」を参照に行ってください。

新しくインストールするデバイスドライバにてインストールしてください。8 . 2 項以降参照

注意：デバイスドライバを取り外しても、MC 8 0 8 0 P のドライバソフトは、システムの中に残っています。再インストールするドライバのバージョンが変更になっている場合は上書きされますが、同一バージョンの場合は上書きされず、更新されません。同一バージョンのドライバソフトを更新したい場合は

MC 8 0 8 0 P . S Y S

MC 8 0 8 0 P . D L L

のソフトをシステムから削除して、再インストールしてください。

9. 仕様まとめ

制御軸 8軸（独立・同時制御）

PCIバスインターフェイス

データビット幅 16Bit
I/O占有アドレス 64 アドレスはPnP機能によって任意に決定
割り込み IRQ PnP機能によって任意に接続

各軸共通仕様

ドライブパルス出力

出力回路： 差動ラインドライバ（AM26C31）出力
出力速度範囲： 1 PPS ~ 4 MPPS
出力速度精度： $\pm 0.1\%$ 以下（設定値に対して）
速度倍率： 1 ~ 500
S字用加加速度： 954 ~ 62.5×10^6 PPS/SEC²（倍率=1の時）
（加減速度の増減率） 477×10^3 ~ 31.25×10^9 PPS/SEC²（倍率=500の時）
加/減速度： 125 ~ 1×10^6 PPS/SEC（倍率=1の時）
 62.5×10^3 ~ 500×10^6 PPS/SEC（倍率=500の時）
初速度： 1 ~ 8,000 PPS（倍率=1の時）
500 PPS ~ 4×10^6 PPS（倍率=500の時）
ドライブ速度： 1 ~ 8,000 PPS（倍率=1の時）
500 PPS ~ 4×10^6 PPS（倍率=500の時）
出力パルス数： 0 ~ 268,435,455（定量ドライブ）
速度カーブ： 定速 / 直線加減速 / 放物線S字加減速ドライブ
定量ドライブの減速モード： 自動減速（非対称台形も可能） / マニュアル減速

ドライブ中の出力パルス数、ドライブ速度の変更可能
独立2パルス / 1パルス・方向 方式選択可能。
パルスの論理レベル選択可能。

エンコーダA相 / B相入力

入力回路： 高速フォトカプラ入力。差動ラインドライバとの接続可能。
2相パルス / アップダウンパルス入力選択可能。
2相パルス 1, 2, 4 通倍選択可能。

位置カウンタ

論理位置カウンタ（出力パルス用）カウンタ範囲： -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
実位置カウンタ（入力パルス用）カウンタ範囲： -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
常時書き込み、読み出し可能

コンペアレジスタ

COMP+レジスタ位置比較範囲： -1,073,741,824 ~ +1,073,741,824
COMP-レジスタ位置比較範囲： -1,073,741,824 ~ +1,073,741,824
ソフトウェアリミットとして動作可能。

自動原点出し

ステップ1（高速原点近傍サーチ） ステップ2（低速原点サーチ） ステップ3（低速エンコーダZ相サーチ）
ステップ4（高速オフセット移動）を順次自動実行。
各ステップの有効 / 無効、検出方向選択可能。
偏差カウンタクリア出力： クリアパルス幅 10μ ~ 20msec, 論理レベル選択可能。

割り込み機能（補間を除く）

割り込み発生要因： 1 ドライブパルス出力、位置カウンタ COMP-変化時、位置カウンタ < COMP-変化時、
位置カウンタ < COMP+変化時、位置カウンタ COMP+変化時、加減速ドライブ中の定速開始時、
加減速ドライブ中の定速終了時、ドライブ終了時。
いずれの要因に対しても有効 / 無効選択可能。

外部信号によるドライブ操作

EXPP、EXPM信号により、+ / - 方向の定量 / 連続ドライブが可能。
入力回路： フォトカプラ + IC 内蔵フィルタ。

外部減速停止 / 即停止信号

STOP0~2 各軸 3 点 (STOP0:原点近傍、STOP1:原点、STOP2:エンコーダ Z 相入力用)

入力回路: フォトカプラ + IC 内蔵フィルタ。

いずれの信号も有効 / 無効、論理レベルの選択可能。汎用入力としても使用可能。

サーボモータ用入力信号

ALARM (アラーム)、INPOS (位置決め完了)。

入力回路: フォトカプラ + IC 内蔵フィルタ

いずれの信号も有効 / 無効、論理レベルの選択可能。

サーボモータ用出力信号

DCC (偏差カウンタクリア) OUT0 信号と端子兼用。

出力回路: TD62503 出力 (オープンコレクタ出力)

汎用出力信号

OUT0~3 各軸 4 点 (合計: 4×8 軸 = 32 点)

出力回路: TD62503 出力 (オープンコレクタ出力)

オーバランリミット信号入力

+ 方向、- 方向各 1 点。

入力回路: フォトカプラ + IC 内蔵フィルタ。

論理レベル選択可能。アクティブ時、即停止 / 減速停止選択可能。

緊急停止信号入力

全軸で EMGN 1 点。全軸のドライブパルスを即停止。基板上のジャンパーで論理レベル選択可能。

入力回路: フォトカプラ + IC 内蔵フィルタ。

その他

| | |
|------------|---|
| 動作温度範囲: | 0 ~ +45 (結露しないこと) |
| 電源電圧: | +5V \pm 5% (消費電流 700mA max) |
| 外部電源電圧: | +24V |
| 基板外形寸法: | 174.6 x 106.7mm (コネクタ、金具部は含まず) |
| I/Oコネクタ型式: | CN2:FX2B-100PA-1.27DS (ヒロセ) CN3:HIF3FC-50PA-2.54R (ヒロセ) CN4:HIF3FC-30PA-2.54R (ヒロセ) |
| 付属品: | CN2:FX2B-100SA-1.27R (ヒロセ) 1.2mケーブル付き CN3:HIF3BB-50D-2.54R (ヒロセ)コネクタ単体 CN4:HIF3BA-30D-2.54R (ヒロセ)コネクタ単体 |