

PCIバス/ PCIExpress対応  
モーションコントロールボード

# MC8000P

## デバイスドライバ 取扱説明書

初版	2006. 11. 16	[Ver 1.0.0.0]
改訂	2013. 11. 06	[Ver 6.0.0.0]

### 対応ボード

MC8043P/ MC8043Pe

MC8082P/ MC8082Pe

MC8022P

MC8042P

# はじめに

このたびは、ノヴァエレクトロニクス製PCIバス/PCI Express対応モーションコントロールボードをご検討いただきまして、ありがとうございます。

## ■安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、本書に記述されている内容を必ずお守りください。  
なお、注意事項をお守りいただかない場合、製品の故障、瑕疵担保責任、その他一切の保証をできかねる場合があります。  
本製品をご使用いただく前に、必ず本書を熟読し理解した上でご使用ください。

また、本書の記載内容は、今後、機能の向上などのため予告なしに変更する場合があります。  
最新の取扱説明書、ソフトウェアは、弊社ホームページ（URL: <http://www.novaelec.co.jp/>）からダウンロードできます。

## ■マニュアルの併用

ボードの仕様などについては、ハードウェア取扱説明書を参照してください。

## ■本書で使用する特殊用語

**IC** ICとはMCX314As、MCX304、MCX514の事を指します。

**IC-A、IC-B** ボードに複数ICを搭載している場合、1つ目のICを「IC-A」、2つ目のICを「IC-B」と表現します。ボードに搭載しているICが1つの場合、そのICを「IC-A」と表現します。

# 目次

1. 概要	1
1.1 対応ボード	1
1.2 対応OS	1
1.3 対応言語	1
1.4 最大ボード数	1
1.5 ボード搭載IC	1
2. インストール	2
2.1 ドライバソフトウェアの準備	2
2.2 本ボードを複数枚使用する場合の設定	2
2.3 パソコンへの本ボードの組込み	2
2.4 デバイスドライバのインストール	3
2.4.1 Windows 98 (32bit)	3
2.4.2 Windows 2000 (32bit)	7
2.4.3 Windows XP (32bit)	11
2.4.4 Windows Vista/7 (32bit)	14
2.4.5 Windows Vista/7 (64bit)	18
2.5 取り外し	21
2.5.1 Windows 98 (32bit)	21
2.5.2 Windows 2000/XP (32bit)	21
2.5.3 Windows Vista/7 (32bit)	22
2.5.4 Windows Vista/7 (64bit)	24
2.6 デバイスドライバの更新	26
2.6.1 Windows 98 (32bit)	26
2.6.2 Windows 2000 (32bit)	29
2.6.3 Windows XP (32bit)	33
2.6.4 Windows Vista/7 (32bit/64bit)	37
3. プログラミング	38
3.1 動作環境	38
3.2 ソフトウェア構成	38
3.2.1 ソフトウェア一覧	38
3.2.2 ファイルの詳細	41
3.3 開発手順	47
3.3.1 VC++の場合 (VC++6.0, VC++.NET2003, VC++ 2005, VC++ 2008)	47
3.3.2 VB 6.0の場合	48
3.3.3 VB.NET 2003、VB 2005、VB 2008の場合	48
3.3.4 C#の場合	48
3.4 API	49
3.4.1 関数一覧	49
3.4.2 関数仕様	51
3.4.3 使用方法	112
3.5 プログラミング上の注意点	118
4. 評価ツール	121
4.1 MCX304評価ツール	121
4.1.1 実行プログラムについて	121
4.1.2 機能概要	121
4.1.3 メイン画面	122
4.1.4 モード設定画面	123
4.1.6 ステータス画面	124
4.1.7 Port A, B, C 出力画面	124
4.2 MCX314As評価ツール	125
4.2.1 実行プログラムについて	125
4.2.2 機能概要	125
4.2.3 メイン画面	126
4.2.4 モード設定画面	127
4.2.5 拡張モード設定画面	127
4.2.6 同期動作モード設定画面	127
4.2.7 ステータス画面	128

5. 既存MC8080Pアプリケーションの移植.....	129
5.1 アプリケーション変更方法.....	129
5.1.1 VC++アプリケーションの場合(VC++6.0, VC++.NET2003).....	129
5.1.2 VB6.0アプリケーションの場合.....	129
5.1.3 VB.NET2003アプリケーションの場合.....	130
5.2 関数仕様.....	131
5.2.1 VC++.....	131
5.2.2 VB6.0.....	133
5.2.3 VB.NET2003.....	134
5.2.4 注意点.....	135

# 1. 概要

本デバイスドライバは、ノヴァエレクトロニクス製P C Iバス/P C I E x p r e s s対応モータコントロールボード共通デバイスドライバです。  
ボードの仕様は、各ボードの取扱説明書と各ボードに搭載しているI Cの取扱説明書を参照して下さい。

## 1.1 対応ボード

本デバイスドライバは下記のボードに対応しています。1つのP Cに複数の種類のボードをインストールできます。

対応ボード
MC8082P / MC8082Pe
MC8042P
MC8022P
MC8080P
MC8043P / MC8043Pe

## 1.2 対応OS

本デバイスドライバは下記のOSに対応しています。

対応OS
Windows98 (32bit)
Windows2000 (32bit)
WindowsXP (32bit)
WindowsVista (32bit, 64bit)
Windows7 (32bit, 64bit)

## 1.3 対応言語

本デバイスドライバは下記の言語に対応しています。  
アプリケーションから弊社が提供するD L Lを呼び出す事で各ボードを制御できます。

対応言語
Microsoft Visual C++ 6.0
Microsoft Visual C++ .NET 2003
Microsoft Visual C++ 2005
Microsoft Visual C++ 2008
Microsoft Visual Basic 6.0
Microsoft Visual Basic .NET 2003
Microsoft Visual Basic 2005
Microsoft Visual Basic 2008
Microsoft Visual C# .NET 2003
Microsoft Visual C# 2005
Microsoft Visual C# 2008

注) 言語に対応する開発環境とOSとの関係はMicrosoftのホームページを参照ください。

## 1.4 最大ボード数

本デバイスドライバは対応ボードを同時に16枚まで認識します。  
1つのP Cに複数の種類のボードをインストールした場合も最大16枚までです。

## 1.5 ボード搭載I C

対応ボードに搭載しているI Cは下記の通りです。

ボード	搭載I C	I C数	軸数
MC8082P / MC8082Pe	MCX304	2	8
MC8042P	MCX304	1	4
MC8022P	MCX304	1	2
MC8080P	MCX304	2	8
MC8043P / MC8043Pe	MCX314As	1	4

## 2. インストール

この章では、本ボードのパソコンへの組込みとデバイスドライバのインストール方法について説明します。

### 2.1 ドライバソフトウェアの準備

CD-ROMからデバイスドライバをインストールする場合は、MC8000PデバイスドライバのCD-ROMを用意して下さい。  
ホームページからダウンロードしたデバイスドライバをインストールする場合は、ダウンロードしたソフトウェアを解凍して下さい。

### 2.2 本ボードを複数枚使用する場合の設定

本デバイスドライバは本ボードを同時に16枚まで認識します。

本ボードを1つのシステム(PC)で複数枚使用する時は、ボードを個別に認識させる為に、2枚目以降のボードはボード番号を  
ボード上のロータリスイッチで設定して下さい。  
ロータリスイッチ(SW1)の位置は、各ボードの取扱説明書「基板外形」の章を参照してください。  
ロータリスイッチは0～Fのいずれかを設定できます。ロータリスイッチの番号は他のボードと重複しないように設定して下さい。

出荷時は、ボード上のロータリスイッチに0が設定されています。

### 2.3 パソコンへの本ボードの組込み

**注意：**パソコンへの取り付け作業は必ずパソコンの電源を切断してから行ってください。さもないと回路素子を破壊する原因となります。

- ① パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。
- ② 空いている拡張スロットへ本製品を差し込みます。基板のエッジコネクタをパソコンのPCIバス/PCI Expressコネクタに正しく挿入してください。
- ③ 取付金具をネジ止めしてください。この時キチンとねじを締めないと後で抜け落ちたりするなどして、ショートや故障、誤動作の原因となります。
- ④ パソコン本体の外装カバーを元通りに取り付けます。

## 2.4 デバイスドライバのインストール

各OSに対応したインストール手順を説明します。

### 2.4.1 Windows 98 (32bit)

- ① 2.1の方法でインストールするデバイスドライバを準備して下さい。
- ② 2.2, 2.3 を実行し、本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。
- ③ パソコン本体の電源をONし、Windows 98を起動します。
- ④ すぐに「新しいハードウェア」と表示され「ハードウェア追加ウィザード」が起動しますので、[次へ]をクリックします。



- ⑤ デバイスドライバの検出方法を選択する画面が表示されますので、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」にチェックをして[次へ]をクリックします。



- ⑥ 検索場所の指定画面が表示されますので[検索場所の指定]をチェックします。  
ドライバをCD-ROMからインストールする場合は、パソコンにCD-ROMをセットし、CD-ROMが認識されてから次の動作に進みます。  
参照ボタンを押し、提供CD-ROMのDriverフォルダ（提供CD-ROMがDドライブにある場合は、D:\Driver）、あるいはダウンロードしたソフトウェアのDriverフォルダを選択し、テキストボックスにフォルダが表示されたら、[次へ]をクリックします。




- ⑦ ボード名（MC8043Pなど）が表示されたら[次へ]をクリックします。



- ⑧ デバイスドライバのコピーが完了すると、メッセージが表示されますので[完了]をクリックします。



- ⑨ 以上でデバイスドライバのインストールは完了です。  
次の方法で正しくインストールされたかどうかを確認して下さい。  
「コントロールパネル」－「システム」－「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、  
「NOVA」の下にボード名（MC8043Pなど）をダブルクリックし、「全般」タブで下記右画面を表示します。  
この画面でデバイスの状態に「このデバイスは正常に動作しています」と記載されていたらインストールは正常終了です。



また、デバイスドライバのインストール完了後はパソコンの起動時に手順④のようにハードウェアウィザードが起動することはありません。もしハードウェアウィザードが起動するような場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、その場合は2.5の手順に従って一度本ボードを取り外した後に2.3の手順から再度インストールをやり直してください。


インストールを完了したらリソース(I/Oアドレス、割り込みレベル)の設定、競合の有無を[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]でボード名をダブルクリックし、[リソース]タブで確認してください。




## 2.4.2 Windows 2000 (32bit)

デバイスドライバのインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でインストールをした場合正常にインストールされません。


- ① 2.1の方法でインストールするデバイスドライバを準備して下さい。
- ② 2.2, 2.3 を実行し、本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。
- ③ パソコン本体の電源をONし、Windows 2000を起動します。
- ④ アドミニストレーター権限を持ったユーザーでログインしてください。
- ⑤ すぐに「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されデバイスドライバのインストールが開始されます。
- ⑥ すぐに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が出ますので[次へ]をクリックします。




- ⑦ 「ハードウェアデバイスドライバのインストール」が表示され、デバイスドライバの自動検出を促す画面が出ますので、「デバイスに最適なドライバを検出する(推奨)」にチェックして[次へ]をクリックします。



- ⑧ 検索場所の指定が出ますので[場所を指定]にチェックして[次へ]をクリックします。




- ⑨ 下のような画面が出ます。  
ドライバをCD-ROMからインストールする場合は、パソコンにCD-ROMをセットし、CD-ROMが認識されてから次の動作に進みます。  
参照ボタンを押し、提供CD-ROMのDriverフォルダ（提供CD-ROMがDドライブにある場合は、D:¥Driver）、あるいはダウンロードしたソフトウェアのDriverフォルダを選択し、テキストボックスにフォルダが表示されたら、OKを押してください。




- ⑩ デバイスドライバの情報ファイルが発見されると確認の画面が出ますので、[次へ]をクリックします。



- ⑪ デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、メッセージが出ますので、[完了]をクリックします。




- ⑫ 以上でデバイスドライバのインストールは完了です。  
次の方法で正しくインストールされたかどうかを確認して下さい。  
「コントロールパネル」－「システム」－「ハードウェア」－「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、「NOVA」の下にボード名（MC8043Pなど）をダブルクリックし、「全般」タブで下記右画面を表示します。  
この画面でデバイスの状態に「このデバイスは正常に動作しています」と記載されていたらインストールは正常終了です。



また、デバイスドライバのインストール完了後はパソコンの起動時に手順⑥のようにハードウェアウィザードが起動することはありません。もしハードウェアウィザードが起動するような場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、その場合は2.5の手順に従って一度本ボードを取り外した後に2.3の手順から再度インストールをやり直してください。


インストールを完了したらリソース(I/Oアドレス、割り込みレベル)の設定、競合の有無を[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]でボード名をダブルクリックし、[リソース]タブで確認してください。




## 2.4.3 Windows XP (32bit)

デバイスドライバのインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でインストールをした場合正常にインストールされません。


- ① 2.1の方法でインストールするデバイスドライバを準備して下さい。
  - ② 2.2, 2.3 を実行し、本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。
  - ③ パソコン本体の電源をONし、Windows XPを起動します。
  - ④ アドミニストレーター権限を持ったユーザーでログインしてください。
- ⑤ Windows XP サービスパック 2 の場合は、下の画面が表示されますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。  
Windows XP サービスパック 1 の場合は、この画面は表示されませんので、次に進んで下さい。




- ⑥ 次に下の画面が表示されますので「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。




- ⑦ 下の画面が表示されますので、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」をチェックします。ドライバをCD-ROMからインストールする場合は、パソコンにCD-ROMをセットし、CD-ROMが認識されてから次の動作に進みます。参照ボタンを押し、提供CD-ROMのDriverフォルダ（提供CD-ROMがDドライブにある場合は、D:\Driver）、あるいはダウンロードしたソフトウェアのDriverフォルダを選択し、テキストボックスにフォルダが表示されたら、[次へ]をクリックします。



- ⑧ デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、下の画面が表示されますので、[完了]をクリックします。




- ⑨ 以上でデバイスドライバのインストールは完了です。  
 次の方法で正しくインストールされたかどうかを確認して下さい。  
 「コントロールパネル」－「システム」－「ハードウェア」－「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、  
 「NOVA」の下のボード名（MC8043Pなど）をダブルクリックし、「全般」タブで下記右画面を表示します。  
 この画面でデバイスの状態に「このデバイスは正常に動作しています」と記載されていたらインストールは正常終了です。



また、デバイスドライバのインストール完了後はパソコンの起動時に手順⑤、⑥のようにハードウェアウィザードが起動することはありません。もしハードウェアウィザードが起動するような場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、その場合は2.5の手順に従って一度本ボードを取り外した後に2.3の手順から再度インストールをやり直してください。

インストールを完了したらリソース（I/Oアドレス、割り込みレベル）の設定、競合の有無を[コントロールパネル]－[システム]－[ハードウェア]－[デバイスマネージャ]でボード名をダブルクリックし、[リソース]タブで確認してください。




## 2.4.4 Windows Vista/7 (32bit)

起動中の他のアプリケーションは終了させてください。

デバイスドライバのインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でインストールをした場合正常にインストールされません。

下記の手順はWindows Vistaを例にしていますが、Windows 7でもインストールの進め方は同じです。

- ① 2.1の方法でインストールするデバイスドライバを準備して下さい。
- ② 2.2, 2.3 を実行し、本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。
- ③ パソコン本体の電源をONし、Windows Vistaを起動します。
- ④ アドミニストレーター権限を持ったユーザーでログインしてください。
- ⑤ Windows Vistaの場合は、下の画面が表示されますので、【後で再確認します (A)】をクリックします。複数枚ボードがある場合はその数だけ表示されますので、同様に操作してください。




- ⑥ 提供CD-ROMのDriverフォルダ（提供CD-ROMがDドライブにある場合は、D:\Driver）、あるいはダウンロードしたソフトウェアのDriverフォルダを選択し、Vista Driverフォルダ内の「install xxxxx INF.exe」をダブルクリックしてください。（xxxxx にはお使いのモデル名が入ります。PCI Expressボードは、PCIボードと同じファイルを使用してください。例えば、MC8043Pは、「install MC8043P INF.exe」を使用します）




- ⑦ ”ユーザーアカウント制御” の画面が出てきた場合は、【許可】ボタンをクリックして操作を進めてください。（画面上のMC8043Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。）




- ⑧ デバイスドライバのインストール画面  
【次へ】のボタンをクリック（画面上のMC 8 0 4 3 Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。）




- ⑨ 【インストール】をクリックします。




- ⑩ 処理が終了すると自動的に画面が閉じられます。（インストールに時間がかかることがあります。完了のメッセージがあるまでお待ちください。）




- ⑪ 再度表示されることがあります。【インストール】をクリックします。



- ⑫ 処理が終了すると自動的に画面が閉じられます。(インストールに時間がかかることがあります。完了のメッセージがあるまでお待ちください。)



- ⑬ 【OK】 ボタンをクリックしてデバイスドライバのインストールは完了です。



⑭ 以上でデバイスドライバのインストールは完了です。

次の方法で正しくインストールされたかどうかを確認して下さい。

「コントロールパネル」－「システムとメンテナンス」－「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、「NOVA」の下のボード名（MCxxxxp など）をダブルクリックし、「全般」タブで下記右画面を表示します。


この画面でデバイスの状態に「このデバイスは正常に動作しています」と記載されていたらインストールは正常終了です。

（xxxxx にはお使いのモデル名が入ります）

（画面上のMC8043Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください）

（P C I E x p r e s s ボードでも、ボード名表示はP C I ボードと同じです。）

例えば、MC 8 0 4 3 P e をインストールした場合、ボード名表示は、MC 8 0 4 3 P となります）



また、デバイスドライバのインストール完了後はパソコンの起動時に手順⑤のようにハードウェアウィザードが起動することはありません。もしハードウェアウィザードが起動するような場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、その場合は⑥の手順から再度インストールをやり直してください。

インストールを完了したらリソース（I/Oアドレス、割り込みレベル）の設定、競合の有無を[コントロールパネル]－[システムとメンテナンス]－[デバイスマネージャ]でボード名をダブルクリックし、[リソース]タブで確認してください。




## 2.4.5 Windows Vista/7 (64bit)

起動中の他のアプリケーションは終了させてください。

デバイスドライバのインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でインストールをした場合正常にインストールされません。

下記の手順はWindows Vistaを例にしていますが、Windows 7でもインストールの進め方は同じです。

- ① 2.1の方法でインストールするデバイスドライバを準備して下さい。
- ② 2.2, 2.3 を実行し、本ボードが確実にパソコンに組み込まれているか確認してください。
- ③ パソコン本体の電源をONし、Windows Vistaを起動します。
- ④ アドミニストレーター権限を持ったユーザーでログインしてください。
- ⑤ Windows Vistaの場合は、下の画面が表示されますので、【後で再確認します (A)】をクリックします。複数枚ボードがある場合はその数だけ表示されますので、同様に操作してください。



- ⑥ 提供CD-ROMのDriverフォルダ（提供CD-ROMがDドライブにある場合は、D:\Driver）、あるいはダウンロードしたソフトウェアのDriverフォルダを選択し、Vista Driverフォルダ内の「64bit install xxxxx INF.exe」をダブルクリックしてください。（xxxxx にはお使いのモデル名が入ります。PCI Expressボードは、PCIボードと同じファイルを使用してください。例えば、MC8082Peは、「64bit install MC8082P INF.exe」を使用します）




- ⑦ ”ユーザーアカウント制御” の画面が出てきた場合は、【許可】ボタンをクリックして操作を進めてください。（画面上のMC8082Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。）




- ⑧ デバイスドライバのインストール画面  
【次へ】のボタンをクリック  
(画面上のMC 8 0 8 2 Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。)



- ⑨ 【インストール】をクリックします。




- ⑩ 処理が終了すると自動的に画面が閉じられます。(インストールに時間がかかることがあります。完了のメッセージがあるまでお待ちください。)



- ⑪ 【OK】 ボタンをクリックしてデバイスドライバのインストールは完了です。



- ⑫ 以上でデバイスドライバのインストールは完了です。  
次の方法で正しくインストールされたかどうかを確認して下さい。  
「コントロールパネル」－「システムとメンテナンス」－「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、「NOVA」の下ボード名（MCxxxxp など）をダブルクリックし、「全般」タブで下記右画面を表示します。  
この画面でデバイスの状態に「このデバイスは正常に動作しています」と記載されていたらインストールは正常終了です。  
（xxxxx にはお使いのモデル名が入ります）  
（画面上のMC8082Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください）  
（PCI Express ボードでも、ボード名表示はPCI ボードと同じです。例えば、MC8082Peをインストールした場合、ボード名表示は、MC8082Pとなります）



通常、デバイスドライバのインストール完了後はパソコンの起動時に手順⑤のようにハードウェアウィザードが起動することはありません。もしハードウェアウィザードが起動するような場合はインストールが正常に終了していない可能性がありますので、再度⑥の手順から再度インストールをやり直してください。

インストールを完了したらリソース（I/Oアドレス、割り込みレベル）の設定、競合の有無を[コントロールパネル]－[システムとメンテナンス]－[デバイスマネージャ]でボード名をダブルクリックし、[リソース]タブで確認してください。



## 2.5 取り外し


### 2.5.1 Windows 98 (32bit)

- ① まず[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]タブで本製品のデバイスドライバを削除してください。
- ② パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。
- ③ ボードを止めているビスを外します。
- ④ 本ボードを指先でつまんで軽く左右にゆするようしながら引き出します。
- ⑤ パソコン本体の電源をONし、Windows 98を起動します。
- ⑥ [コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]タブで本製品が削除されていることを確認してください。



### 2.5.2 Windows 2000/XP (32bit)

- ① まず[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]で本製品のデバイスドライバを削除してください。
- ② パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。
- ③ ボードを止めているビスを外します。
- ④ 本ボードを指先でつまんで軽く左右にゆするようしながら引き出します。
- ⑤ パソコン本体の電源をONし、Windows 2000/XPを起動します。
- ⑥ [コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]タブで本製品が削除されていることを確認して下さい。



## 2.5.3 Windows Vista/7 (32bit)

ボードをPCから外す場合、外す前に必ず下記の手順にそって、デバイスドライバを削除してください。

- ① 提供CD-ROMのDriverフォルダ（提供CD-ROMがDドライブにある場合は、D:\Driver）、あるいはダウンロードしたソフトウェアのDriverフォルダを選択し、Vista Driverフォルダ内の「uninstall xxxxx INF.exe」をダブルクリックしてください。


下記の手順はWindows Vistaを例にしていますが、Windows 7でもアンインストールの進め方は同じです。

(xxxxx にはお使いのモデル名が入ります。P C I E x p r e s s ボードは、P C I ボードと同じファイルを使用してください。例えば、MC 8 0 4 3 P e は、「uninstall MC8043P INF.exe」を使用します)

(画面上のMC 8 0 4 3 P はお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。)




- ② ”ユーザーアカウント制御” の画面が出てきた場合は、【許可】 ボタンをクリックして操作を進めてください。(画面上のMC 8 0 4 3 P はお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。)



- ③ デバイスドライバのアンインストール画面  
【次へ】のボタンをクリック（画面上のMC 8 0 4 3 P はお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。)




- ④ 処理が終了すると自動的に画面が閉じられます。（アンインストールに時間がかかることがあります。完了のメッセージがあるまでお待ちください。）



- ⑤ 【OK】 ボタンをクリックしてデバイスドライバのアンインストールは完了です。



- ⑥ パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。  
 ⑦ ボードを止めているビスを外します。  
 ⑧ 本ボードを指先でつまんで軽く左右にゆするようしながら引き出します。  
 ⑨ パソコン本体の電源をONし、Windows Vistaを起動します。  
 ⑩ [コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]タブで本製品が削除されていることを確認して下さい。  
 取り外すボードがMC 8 0 4 3 Pとすると、図中の反転部分（MC 8 0 4 3 P）が削除されていることを確認して下さい。



## 2.5.4 Windows Vista/7 (64bit)

ボードをPCから外す場合、外す前に必ず下記の手順にそって、デバイスドライバを削除してください。

- ① 提供CD-ROMのDriverフォルダ（提供CD-ROMがDドライブにある場合は、D:\Driver）、あるいはダウンロードしたソフトウェアのDriverフォルダを選択し、Vista Driverフォルダ内の「64bit uninstall xxxxx INF.exe」をダブルクリックしてください。

下記の手順はWindows Vistaを例にしていますが、Windows 7でもアンインストールの進め方は同じです。

(xxxxx にはお使いのモデル名が入ります。PCI Expressボードは、PCIボードと同じファイルを使用してください。例えば、MC8082Peは、「64bit uninstall MC8082P INF.exe」を使用します)

(画面上のMC8082Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。)




- ② ”ユーザーアカウント制御” の画面が出てきた場合は、【許可】ボタンをクリックして操作を進めてください。(画面上のMC8082Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。)



- ③ デバイスドライバのアンインストール画面  
【次へ】のボタンをクリック (画面上のMC8082Pはお使いのモデル名に置き換えてご覧ください。)




- ④ 処理が終了すると自動的に画面が閉じられます。（アンインストールに時間がかかることがあります。完了のメッセージがあるまでお待ちください。）



- ⑤ 【OK】 ボタンをクリックしてデバイスドライバのアンインストールは完了です。



- ⑥ パソコン本体の電源がOFFであることを確認してから、外装カバー、スロットカバー等を外します。  
⑦ ボードを止めているビスを外します。  
⑧ 本ボードを指先でつまんで軽く左右にゆするようしながら引き出します。  
⑨ パソコン本体の電源をONし、Windows Vistaを起動します。  
⑩ 取り外すボードがMC8082Pとすると、図中の反転部分（MC8082P）が削除されていることを確認してください。



## 2.6 デバイスドライバの更新

デバイスドライバのバージョンが新しくなった場合、次の手順でドライバの更新を行って下さい。  
以下に、各OSに対応した更新手順を説明します。

### 2.6.1 Windows 98 (32bit)

- ① 「コントロールパネル」－「システム」－「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、「NOVA」の下のボード名（MC8043Pなど）をダブルクリックし、「ドライバ」タブで下記右画面を表示します。
- ② 次に「ドライバの更新」ボタンをクリックし、その次の画面で「次へ」ボタンをクリックします。



- ③ 下記画面が表示されますので、「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



- ④下記画面で、「ディスク使用」ボタンをクリックし、「参照」ボタンから更新するドライバソフトのフォルダ（¥Driver）を選択後、下記画面の「次へ」ボタンをクリックします。その次の画面でも「次へ」ボタンをクリックすると、ドライバが更新されます。



- ⑤正常に更新されると、下記画面が表示されます。



- ⑥ 「コントロールパネル」－「システム」－「デバイスマネージャ」でボード名をダブルクリックし、「ドライバ」タブで「ドライバの詳細」ボタンをクリックすると、下記画面が表示されます。  
下記画面で、更新したドライバのファイルバージョンを確認します。  
¥Driver¥Version.txt ファイルの「2. ドライバファイルバージョン」のバージョンが下記画面に表示されます。  
Version.txt ファイルに記載している2つのファイルのバージョンが正しいか確認して下さい。




- ⑦ ボードが複数ある場合は、「デバイスマネージャ」画面の「NOVA」の下に表示される全てのボードについて、①からの手順でドライバを更新して下さい。


- ⑧ パソコンを再起動して下さい。これで更新作業は終了です。

## 2.6.2 Windows 2000 (32bit)


- ① 「コントロールパネル」 - 「システム」 - 「ハードウェア」 - 「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、「NOVA」の下のボード名（MC8043Pなど）をダブルクリックし、「ドライバ」タブで下記右画面を表示します。
- ②次に「ドライバの更新」ボタンをクリックし、次に表示された画面では「次へ」ボタンをクリックします。




- ③下記画面が表示されますので、「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。




- ④下記画面で、「ディスク使用」ボタンをクリックし、「参照」ボタンから更新するドライバソフトのフォルダ（¥Driver）を選択後、下記画面のモデル一覧からボードを選択し「次へ」ボタンをクリックします。その次の画面でも「次へ」ボタンをクリックすると、ドライバが更新されます。



- ⑤正常に更新されると、下記画面が表示されます。




- ⑥下記画面（デバイスマネージャの更新したボードのプロパティ画面）で、更新したドライバのバージョンを確認します。  
¥Driver¥Version.txt ファイルの「1. ドライババージョン」のバージョンが下記画面に表示されますので正しいか確認して下さい。次に「ドライバの詳細」ボタンをクリックします。



⑦下記画面で、更新したドライバのファイルバージョンを確認します。

¥Driver¥Version.txt ファイルの「2. ドライバファイルバージョン」のバージョンが下記画面に表示されます。  
Version.txt ファイルに記載している2つのファイルのバージョンが正しいか確認して下さい。




⑧ボードが複数ある場合は、「デバイスマネージャ」画面の「NOVA」の下に表示される全てのボードについて、①からの手順でドライバを更新して下さい。


⑨パソコンを再起動して下さい。これで更新作業は終了です。

## 2.6.3 Windows XP (32bit)


- ① 「コントロールパネル」－「システム」－「ハードウェア」－「デバイスマネージャ」画面（下記左画面）を開き、「NOVA」の下ボード名（MC8043Pなど）をダブルクリックし、「ドライバ」タブで下記右画面を表示します。
- ②次に「ドライバの更新」ボタンをクリックします。




- ③Windows XP サービスパック 2 の場合は、下の画面が表示されますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。  
Windows XP サービスパック 1 の場合は、この画面は表示されませんので、次に進んで下さい。




④下記画面で、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。




⑤下記画面で、「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、[次へ]をクリックします。




⑥下記画面で、「ディスク使用」をクリックし、参照ボタンから更新するドライバソフトのフォルダ（¥Driver）を選択後、下記画面の[次へ]をクリックします。




⑦正常に更新されると、下記画面が表示されます。



- ⑧下記画面（デバイスマネージャの更新したボードのプロパティ画面）で、更新したドライバのバージョンを確認します。  
¥Driver¥Version.txt ファイルの「1. ドライババージョン」のバージョンが下記画面に表示されますので正しいか確認して下さい。次に「ドライバの詳細」ボタンをクリックします。



- ⑨下記画面で、更新したドライバのファイルバージョンを確認します。  
¥Driver¥Version.txt ファイルの「2. ドライバファイルバージョン」のバージョンが下記画面に表示されます。  
Version.txt ファイルに記載している2つのファイルのバージョンが正しいか確認して下さい。



- ⑩ボードが複数ある場合は、「デバイスマネージャ」画面の「NOVA」の下に表示される全てのボードについて、①からの手順でドライバを更新して下さい。
- ⑪パソコンを再起動して下さい。これで更新作業は終了です。


## 2.6.4 Windows Vista/7 (32bit/64bit)

起動中の他のアプリケーションは終了させてください。

デバイスドライバのインストールは必ずアドミニストレーター権限をもったユーザーログインで行ってください。アドミニストレーター権限以外でインストールをした場合正常にインストールされません。

下記の手順はWindows Vistaを例にしていますが、Windows 7でもデバイス更新の進め方は同じです。

- ① 2.1の方法でインストールするデバイスドライバを準備して下さい。
- ② Vista32ビットは2.4.4の⑥から⑭を参照してインストールします。  
Vista64ビットは2.4.5の⑥から⑫を参照してインストールします。
- ③ 下記画面（デバイスマネージャの更新したボードのプロパティ画面）で、更新したドライバのバージョンを確認します。  
¥Driver¥Version.txt ファイルの「1. ドライババージョン」のバージョンが下記画面に表示されますので正しいか確認して下さい。



## 3. プログラミング

この章では、アプリケーション開発のためのソフトウェア仕様とプログラミング方法について説明します。  
アプリケーション開発は、Microsoft Visual C++ (以下VC++)、Microsoft Visual Basic(以下VB)、あるいはMicrosoft Visual C# (以下C#)のいずれかを使用して行います。

### 3.1 動作環境

対応OS Windows 98(32bit) Windows 2000(32bit) Windows XP(32bit) Windows Vista(32bit, 64bit) Windows 7(32bit, 64bit)

対応言語

Microsoft Visual C++ 6.0  
Microsoft Visual C++ .NET 2003  
Microsoft Visual C++ 2005  
Microsoft Visual C++ 2008  
Microsoft Visual Basic 6.0  
Microsoft Visual Basic .NET 2003  
Microsoft Visual Basic 2005  
Microsoft Visual Basic 2008  
Microsoft Visual C#.NET 2003  
Microsoft Visual C# 2005  
Microsoft Visual C# 2008

注) アプリケーション開発を行う場合は、開発ツールのサポート状況などMSDNのサポートページを参考にソフトウェアを開発してください。サンプルプログラムをVisual Studio.NET2003、Visual Studio 2005、Visual Studio 2008で動作させる場合は、MSDNのサポートページを参考にサンプルプログラムの移行を行ってください。

64bitのデバイスドライバは64bitアプリにのみ対応しています。32bitアプリには対応していません。

### 3.2 ソフトウェア構成

#### 3.2.1 ソフトウェア一覧

項目	フォルダ	ファイル名・フォルダ名	説明	
デバイスドライバ	Driver	MC8000P.SYS	デバイスドライバ本体	
		MC8000P.DLL	ダイナミックリンクライブラリ VC++, VB, C# 共通	
		MC8000P_8082.inf	インストールファイル (MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Pe用)	
		MC8000P_8080.inf	インストールファイル (MC8080P用)	
			MC8000P_8043.inf	インストールファイル (MC8043P及びMC8043Pe用)
	Vista Driver		install MC8082P INF.exe	OSがVista以降のMC8082P, 42P, 22P及びMC8082Peデバイスドライバインストールプログラム
			install MC8080P INF.exe	OSがVista以降のMC8080Pデバイスドライバインストールプログラム
			install MC8043P INF.exe	OSがVista以降のMC8043P及びMC8043Peデバイスドライバインストールプログラム
			uninstall MC8082P INF.exe	OSがVista以降のMC8082P, 42P, 22P及びMC8082Peデバイスドライバアンインストールプログラム
			uninstall MC8080P INF.exe	OSがVista以降のMC8080Pデバイスドライバアンインストールプログラム
			uninstall MC8043P INF.exe	OSがVista以降のMC8043P及びMC8043Peデバイスドライバアンインストールプログラム
	Vista64 Driver		64bit install MC8082P INF.exe	OSがVista以降の64bitOS用MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Peデバイスドライバインストールプログラム
			64bit install MC8080P INF.exe	OSがVista以降の64bitOS用MC8080Pデバイスドライバインストールプログラム
			64bit install MC8043P INF.exe	OSがVista以降の64bitOS用MC8043P及びMC8043Peデバイスドライバインストールプログラム
			64bit uninstall MC8082P INF.exe	OSがVista以降の64bitOS用MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Peデバイスドライバアンインストールプログラム
			64bit uninstall MC8080P INF.exe	OSがVista以降の64bitOS用MC8080Pデバイスドライバアンインストールプログラム
			64bit uninstall MC8043P INF.exe	OSがVista以降の64bitOS用MC8043P及びMC8043Peデバイスドライバアンインストールプログラム

項目	フォルダ	ファイル名・フォルダ名	説明
ライブラリ	Lib¥VB6	MC8000P_DLL. bas	MC8000P. DLLを使用する為のDeclare宣言ファイル VB6. 0専用
	Lib¥VB. NET2003	MC8000P_DLL. vb	MC8000P. DLLを使用する為のDeclare宣言ファイル VB. NET2003専用
	Lib¥VC6 ¥Vista lib	MC8000P. LIB	MC8000P. DLLを使用するためのライブラリ OSがVista以降 VC++専用
		MC8000P_DLL. H	MC8000P. DLLを使用するためのヘッダ定義ファイル OSがVista以降 VC++専用
	Lib¥VC6 ¥Vista64 lib	MC8000P. LIB	MC8000P. DLLを使用するためのライブラリ OSがVista以降の64bitOSVC++専用
		MC8000P_DLL. H	MC8000P. DLLを使用するためのヘッダ定義ファイル OSがVista以降の64bitOS VC++専用
	Lib¥VC6	MC8000P. LIB	MC8000P. DLLを使用するためのライブラリ VC++専用
		MC8000P_DLL. H	MC8000P. DLLを使用するためのヘッダ定義ファイル VC++専用
	¥VB6		※MC8080P専用の旧関数を使用する場合のみ当ファイルを使用する
Lib¥MC8080P_old ¥VB. NET2003	MC8080P_DLL. vb	MC8000P. DLLを使用する為のDeclare宣言ファイル VB. NET2003専用 ※MC8080P専用の旧関数を使用する場合のみ当ファイルを使用する	
Lib¥Csharp	Mc8000pWrap. dll	MC8000P. DLLを使用するためのクラスライブラリ C#専用	
VBサンプルプログラム (VB6. 0)	Sample¥ VB6	Sample A	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例
		Sample C	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例 複数枚対応
		Sample D	全軸定量ドライブ、RR0, 1, 2, 4, 5読み出し例
		Sample F	補間関数を使用したBP補間、連続補間例
		Sample G	自動原点出しのプログラム例
		Sample H	同期動作のプログラム例
		NormallyClose¥ Sample A	リミットセンサー論理 NormallyClose用プログラム リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例
VBサンプルプログラム (VB. NET2003)	Sample¥ VB. NET2003	Sample A	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例
		Sample C	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例 複数枚対応
		Sample D	全軸定量ドライブ、RR0, 1, 2, 4, 5読み出し例
		Sample F	補間関数を使用したBP補間、連続補間例
		Sample G	自動原点出しのプログラム例
		Sample H	同期動作のプログラム例
		NormallyClose¥ Sample A	リミットセンサー論理 NormallyClose用プログラム リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例
VC++サンプルプログラム (VC6. 0)	Sample¥ VC6	Sample A	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例
		Sample B	割り込みを使用したプログラム例
		Sample C	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作、 割り込みを使用したプログラム例、複数枚対応
		Sample D	全軸定量ドライブ、RR0, 1, 2, 4, 5読み出し、割り込みプログラム例
		Sample E	割り込みを用いた連続補間のプログラム例
		Sample F	補間関数を使用したBP補間、連続補間例
		Sample G	自動原点出しのプログラム例
		Sample H	同期動作のプログラム例
NormallyClose¥ Sample A	リミットセンサー論理 NormallyClose用プログラム リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例		
C#サンプルプログラム (C#. NET2003)	Sample¥ Csharp	Sample A	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例
		Sample B	割り込みを使用したプログラム例
		Sample C	リミット入力表示、論理位置カウンタ表示、定量ドライブ操作例 複数枚対応
		Sample D	全軸定量ドライブ、RR0, 1, 2, 4, 5を読み出し、割り込みプログラム例
		Sample E	割り込みを用いた連続補間のプログラム例
		Sample F	補間関数を使用したBP補間、連続補間例
		Sample G	自動原点出しのプログラム例
		Sample H	同期動作のプログラム例

項目	フォルダ	ファイル名・フォルダ名	説明
MCX304搭載ボード 評価ツール ※MC8082P, MC8080Pなど	Tool ¥MCX304 Board	MCX304-A. exe	MCX304搭載ボード評価ツール。画面からパラメータ、モード等を設定し、各コマンドを実行するアプリケーション。
		MCX304-B. exe	
		ParameterSample	パラメータサンプルファイル： MCX304-x. exeにてこのファイルをロードし、プロットを実行すると、各ファイル名称の動作をプロット画面上で確認できる
MCX314As搭載ボード 評価ツール ※MC8043Pなど	Tool ¥MCX314As Board	MCX314As-A. exe	MCX314As搭載ボード評価ツール。画面からパラメータ、モード等を設定し、各コマンドを実行するアプリケーション。
		MCX314As-B. exe	
		ParameterSample	パラメータサンプルファイル： MCX314As-x. exeにてこのファイルをロードし、プロットを実行すると、各ファイル名称の動作をプロット画面上で確認できる

備考：VC++のMFC AppWizerdが自動的に作成するファイルに関しては説明を省略します。

### 3.2.2 ファイルの詳細

ソフトウェアのフォルダ構成とファイル内容を以下に示します。

注意：CD-ROMからハードディスクにコピーする場合、ファイルやフォルダが読み取り専用になる場合がありますので、必要であれば読み取り専用を解除してから使用して下さい。

MC8042P及びMC8022Pをご使用の場合、INFファイル及びVista以降のOSでのexeファイルについては、MC8082Pのものを使用します。つまり、INFファイルは、MC8000P\_8082P.infです。exeファイルは、install MC8082P INF.exeというようになります。

MC8043Peをご使用の場合、INFファイル及びVista以降のOSでのexeファイルについては、MC8043Pのものを使用します。つまり、INFファイルは、MC8000P\_8043P.infです。exeファイルは、install MC8043P INF.exeというようになります。MC8082Peをご使用の場合、INFファイル及びVista以降のOSでのexeファイルについては、MC8082Pのものを使用します。つまり、INFファイルは、MC8000P\_8082P.infです。exeファイルは、install MC8082P INF.exeというようになります。

¥	
+---Driver	
+---Driver	OSがXP以前の32bitOS用
+---MC8000P.sys	デバイスドライバ本体
+---MC8000P.dll	デバイスドライバを使用するためのダイナミックリンクライブラリ
+---MC8000P_8082P.inf	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Pe用)
+---MC8000P_8080P.inf	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8080P用)
+---MC8000P_8043P.inf	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8043P及びMC8043Pe用)
+---Version.txt	デバイスドライバのバージョン説明ファイル
+---Vista Driver	OSがVista以降の32bitOS用
+---install MC8082P INF.exe	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Pe用)
+---install MC8080P INF.exe	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8080P用)
+---install MC8043P INF.exe	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8043P用及びMC8043Pe用)
+---uninstall MC8082P INF.exe	デバイスドライバのアンインストール用プログラム (MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Pe用)
+---uninstall MC8080P INF.exe	デバイスドライバのアンインストール用プログラム (MC8080P用)
+---uninstall MC8043P INF.exe	デバイスドライバのアンインストール用プログラム (MC8043P用及びMC8043Pe用)
+---Version.txt	デバイスドライバのバージョン説明ファイル
+---Vista64 Driver	OSがVista以降の64bitOS用
+---64bit install MC8082P INF.exe	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8082P, 42P, 22P用及びMC8082Pe用)
+---64bit install MC8080P INF.exe	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8080P用)
+---64bit install MC8043P INF.exe	デバイスドライバのインストール用プログラム (MC8043P及びMC8043Pe用)
+---64bit uninstall MC8082P INF.exe	デバイスドライバのアンインストール用プログラム (MC8082P, 42P, 22P用及びMC8082Pe用)
+---64bit uninstall MC8080P INF.exe	デバイスドライバのアンインストール用プログラム (MC8080P用)
+---64bit uninstall MC8043P INF.exe	デバイスドライバのアンインストール用プログラム (MC8043P及びMC8043Pe用)
+---Version.txt	デバイスドライバのバージョン説明ファイル
+---LIB	
+---VB6	
+---MC8000P_DLL.bas	VB6.0用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---VB.NET2003	
+---MC8000P_DLL.vb	VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---VC6	
+---Vista lib	OSがVista以降の32bitOS用
+---MC8000P.lib	VC6.0用 MC8000P.DLLのライブラリファイル (Vista用)
+---MC8000P_DLL.h	VC6.0用 MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義) (Vista用)
+---Vista64 lib	OSがVista以降の64bitOS用
+---MC8000P.lib	VC6.0用 MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.h	VC6.0用 MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---MC8000P.lib	VC6.0用 MC8000P.DLLのライブラリファイル (OSがXP以前の32bitOS用)
+---MC8000P_DLL.h	VC6.0用 MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義) (OSがXP以前の32bitOS用)
+---MC8080P_old	
+---VB6	
+---MC8000P_DLL.bas	VB6.0用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル (MC8080P専用の旧関数用)
+---VB.NET2003	
+---MC8000P_DLL.vb	VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル (MC8080P専用の旧関数用)
+---Csharp	
+---Mc8000pWrap.dll	C#.NET2003用 MC8000P C#クラスライブラリファイル

```

+---Tool
+---MCX304 Board
+---MCX304-A.exe      MCX304搭載ボード評価ツール(IC-A)
+---MCX304-B.exe      MCX304搭載ボード評価ツール(IC-B)
+---ReadMe.txt        操作説明書
+---ParameterSample   パラメータサンプルファイル
+---対称S字加減速-1.msd 対称S字加減速パラメータファイル1
+---対称S字加減速-2.msd 対称S字加減速パラメータファイル2
+---対称台形加減速-1.msd 対称台形加減速パラメータファイル1
+---対称台形加減速-2.msd 対称台形加減速パラメータファイル2
+---非対称台形加減速-1.msd 非対称台形加減速パラメータファイル1
+---非対称台形加減速-2.msd 非対称台形加減速パラメータファイル2
+---readme.txt        説明書

+---MCX314As Board
+---MCX314As-A.exe    MCX314As搭載ボード評価ツール(IC-A)
+---MCX314As-B.exe    MCX314As搭載ボード評価ツール(IC-B)
+---ReadMe.txt        操作説明書
+---ParameterSample   パラメータサンプルファイル
+---対称S字加減速-1.msd 対称S字加減速パラメータファイル1
+---対称S字加減速-2.msd 対称S字加減速パラメータファイル2
+---対称台形加減速-1.msd 対称台形加減速パラメータファイル1
+---対称台形加減速-2.msd 対称台形加減速パラメータファイル2
+---非対称S字加減速-1.msd 非対称S字加減速パラメータファイル1
+---非対称S字加減速-2.msd 非対称S字加減速パラメータファイル2
+---非対称台形加減速-1.msd 非対称台形加減速パラメータファイル1
+---非対称台形加減速-2.msd 非対称台形加減速パラメータファイル2
+---readme.txt        説明書

+---Sample
+---VB6
+---NormallyClose
+---Sample A
+---Form1.frm          サンプルプログラムA (Normally Close)
+---MC8000P_DLL.bas    VB6用MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---Module1.bas        ボード制御関数サンプル
+---VBSample.vbp       VBサンプルプログラム用プロジェクトファイル (VB6.0)
+---exe
+---VBSampleA.exe      実行ファイル

+---Sample A
+---Form1.frm          サンプルプログラムA
+---MC8000P_DLL.bas    VB6用MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---Module1.bas        ボード制御関数サンプル
+---VBSample.vbp       VBサンプルプログラム用プロジェクトファイル (VB6.0)
+---exe
+---VBSampleA.exe      実行ファイル

+---Sample C
+---Form1.frm          サンプルプログラムC
+---MC8000P_DLL.bas    VB6用MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---Module1.bas        ボード制御関数サンプル
+---VBSample.vbp       VBサンプルプログラム用プロジェクトファイル (VB6.0)
+---exe
+---VBSampleC.exe      実行ファイル

+---Sample D
+---Form1.frm          サンプルプログラムD
+---MC8000P_DLL.bas    VB6用MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---Module1.bas        ボード制御関数サンプル
+---VBSample.vbp       VBサンプルプログラム用プロジェクトファイル (VB6.0)
+---exe
+---VBSampleD.exe      実行ファイル

```

```

+---Sample F
|   +---Form1.frm          サンプルプログラム F
|   +---MC8000P_DLL.bas   VB6用MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|   +---Module1.bas      ボード制御関数サンプル
|   +---VBSample.vbp     VBサンプルプログラム用プロジェクトファイル (VB6.0)
|   +---exe
|       +---VBSampleF.exe 実行ファイル
|
+---Sample G
|   +---Form1.frm          サンプルプログラム G
|   +---MC8000P_DLL.bas   VB6用MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|   +---Module1.bas      ボード制御関数サンプル
|   +---VBSample.vbp     VBサンプルプログラム用プロジェクトファイル (VB6.0)
|   +---exe
|       +---VBSampleG.exe 実行ファイル
|
+---Sample H
|   +---Form1.frm          サンプルプログラム H
|   +---MC8000P_DLL.bas   VB6用MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|   +---Module1.bas      ボード制御関数サンプル
|   +---VBSample.vbp     VBサンプルプログラム用プロジェクトファイル (VB6.0)
|   +---exe
|       +---VBSampleH.exe 実行ファイル
|
+---VB.NET2003
|   +---NormallyClose
|       +---Sample A
|           +---Form1.vb      サンプルプログラム A (Normally Close)
|           +---MC8000P_DLL.vb VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|           +---Module1.vb   ボード制御関数サンプル
|           +---VBSample.sln  VBサンプルプログラム用ソリューションファイル (VB.NET2003)
|           +---exe
|               +---VBSampleA.exe 実行ファイル
|
|       +---Sample A
|           +---Form1.vb      サンプルプログラム A
|           +---MC8000P_DLL.vb VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|           +---Module1.vb   ボード制御関数サンプル
|           +---VBSample.sln  VBサンプルプログラム用ソリューションファイル (VB.NET2003)
|           +---exe
|               +---VBSampleA.exe 実行ファイル
|
|       +---Sample C
|           +---FormC.vb      サンプルプログラム C
|           +---MC8000P_DLL.vb VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|           +---Module1.vb   ボード制御関数サンプル
|           +---VBSample.sln  VBサンプルプログラム用ソリューションファイル (VB.NET2003)
|           +---exe
|               +---VBSampleC.exe 実行ファイル
|
|       +---Sample D
|           +---Form1.vb      サンプルプログラム D
|           +---MC8000P_DLL.vb VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|           +---Module1.vb   ボード制御関数サンプル
|           +---VBSample.sln  VBサンプルプログラム用ソリューションファイル (VB.NET2003)
|           +---exe
|               +---VBSampleD.exe 実行ファイル
|
|       +---Sample F
|           +---Form1.vb      サンプルプログラム F
|           +---MC8000P_DLL.vb VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
|           +---Module1.vb   ボード制御関数サンプル
|           +---VBSample.sln  VBサンプルプログラム用ソリューションファイル (VB.NET2003)
|           +---exe
|               +---VBSampleF.exe 実行ファイル
|

```

+---Sample G	
+---Form1.vb	サンプルプログラムG
+---MC8000P_DLL.vb	VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---Module1.vb	ボード制御関数サンプル
+---VBSample.sln	VBサンプルプログラム用ソリューションファイル (VB.NET2003)
+---exe	
+---VBSampleG.exe	実行ファイル
+---Sample H	
+---Form1.vb	サンプルプログラムH
+---MC8000P_DLL.vb	VB.NET2003用 MC8000P.DLL Declare宣言、各定義ファイル
+---Module1.vb	ボード制御関数サンプル
+---VBSample.sln	VBサンプルプログラム用ソリューションファイル (VB.NET2003)
+---exe	
+---VBSampleH.exe	実行ファイル
+---VC6	
+---NormallyClose	
+---Sample A	サンプルプログラムA (Normally Close)
+---VCSample.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---VCSampleDlg.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---VCSample.h	アプリケーションクラス宣言
+---VCSampleDlg.h	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---VCSample.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleA.exe	実行ファイル
+---Sample A	サンプルプログラムA
+---VCSample.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---VCSampleDlg.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---VCSample.h	アプリケーションクラス宣言
+---VCSampleDlg.h	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---VCSample.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleA.exe	実行ファイル
+---Sample B	サンプルプログラムB
+---VCSample.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---VCSampleDlg.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---VCSample.h	アプリケーションクラス宣言
+---VCSampleDlg.h	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---VCSample.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleB.exe	実行ファイル
+---Sample C	サンプルプログラムC
+---VCSample.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---VCSampleDlg.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---VCSample.h	アプリケーションクラス宣言
+---VCSampleDlg.h	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---VCSample.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleC.exe	実行ファイル

+---Sample D	サンプルプログラムD
+---MC_SAMPLE.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLED1g.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLE.H	アプリケーションクラス宣言
+---MC_SAMPLED1g.H	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---MC_SAMPLE.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleD.exe	実行ファイル
+---Sample E	サンプルプログラムE
+---MC_Sample2.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---MC_Sample2Dlg.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---MC_Sample2.H	アプリケーションクラス宣言
+---MC_Sample2Dlg.H	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---MC_Sample2.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---Sample.bmp	このアプリケーションで実行する連続補間の軌跡図
+---exe	
+---VCSampleE.exe	実行ファイル
+---Sample F	サンプルプログラムF
+---MC_SAMPLE.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLED1g.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLE.H	アプリケーションクラス宣言
+---MC_SAMPLED1g.H	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---MC_SAMPLE.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleF.exe	実行ファイル
+---Sample G	サンプルプログラムG
+---MC_SAMPLE.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLED1g.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLE.H	アプリケーションクラス宣言
+---MC_SAMPLED1g.H	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---MC_SAMPLE.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleG.exe	実行ファイル
+---Sample H	サンプルプログラムH
+---MC_SAMPLE.cpp	アプリケーションクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLED1g.cpp	ダイアログクラスメンバ関数
+---MC_SAMPLE.H	アプリケーションクラス宣言
+---MC_SAMPLED1g.H	ダイアログクラス宣言
+---MC8000P.cpp	ボード制御関数サンプル
+---MC8000P.H	ボード制御関数宣言
+---MC8000P.LIB	MC8000P.DLLのライブラリファイル
+---MC8000P_DLL.H	MC8000P.DLLのヘッダファイル (関数宣言、各定義)
+---MC_SAMPLE.dsw	VCサンプルプログラム用プロジェクトワークスペース (VC6.0のみ)
+---exe	
+---VCSampleH.exe	実行ファイル

```

|
+---Csharp
  +---Sample A
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleA.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleA.exe
  |
  +---Sample B
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleB.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleB.exe
  |
  +---Sample C
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleC.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleC.exe
  |
  +---Sample D
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleD.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleD.exe
  |
  +---Sample E
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleE.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleE.exe
  |
  +---Sample F
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleF.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleF.exe
  |
  +---Sample G
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleG.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleG.exe
  |
  +---Sample H
  |   +---Form1.cs
  |   +---SampleH.csproj
  |   +---exe
  |       +---SampleH.exe

```

サンプルプログラムA  
 サンプルプログラムA C#ソースファイル  
 サンプルプログラムAプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルA実行ファイル

サンプルプログラムB  
 サンプルプログラムB C#ソースファイル  
 サンプルプログラムBプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルB実行ファイル

サンプルプログラムC  
 サンプルプログラムC C#ソースファイル  
 サンプルプログラムCプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルC実行ファイル

サンプルプログラムD  
 サンプルプログラムD C#ソースファイル  
 サンプルプログラムDプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルD実行ファイル

サンプルプログラムE  
 サンプルプログラムE C#ソースファイル  
 サンプルプログラムEプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルE実行ファイル

サンプルプログラムF  
 サンプルプログラムF C#ソースファイル  
 サンプルプログラムFプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルF実行ファイル

サンプルプログラムG  
 サンプルプログラムG C#ソースファイル  
 サンプルプログラムGプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルG実行ファイル

サンプルプログラムH  
 サンプルプログラムH C#ソースファイル  
 サンプルプログラムHプロジェクトワークスペース (C#のみ)  
 サンプルH実行ファイル

### 3.3 開発手順

#### 3.3.1 VC++の場合(VC++6.0, VC++.NET2003, VC++ 2005, VC++ 2008)

アプリケーションはMC8000P.libとMC8000P\_DLL.hファイルを使用します。この2ファイルはVC++ 6.0以降対応です。

- ① ¥Lib¥VC6フォルダに入っている2つのファイルMC8000P.libとMC8000P\_DLL.hを開発するアプリケーションのフォルダにコピーしてください。
- ② VC++の総合開発環境にてMC8000P\_DLL.hをご使用のプロジェクトに追加登録してください。また、API関数を使用するソースファイルにMC8000P\_DLL.hをincludeして下さい。
- ③ VC++6.0の場合は、[プロジェクト]-[設定]で「リンク」タブを選択し「オブジェクト/ライブラリモジュール」にMC8000P.libを追加して下さい。（「図3.3-1 VC++6.0プロジェクトの設定」を参照。）

VC++.NET2003、VC++ 2005、VC++ 2008の場合は、[プロジェクト]-[プロパティ]画面で[リンカ]-[入力]を選択し「追加の依存ファイル」にMC8000P.libを追加して下さい。

（「図3.3-2 VC++.NET2003プロジェクトのプロパティ」、「図3.3-3 VC++ 2005プロジェクトのプロパティ」、「図3.3-4 VC++ 2008プロジェクトのプロパティ」を参照。）

- ④ 3.4 APIの関数を使用してプログラミングを行って下さい。




図 3.3-1 VC++6.0 プロジェクトの設定




図 3.3-2 VC++.NET2003 プロジェクトのプロパティ




図3.3-3 VC++ 2005 プロジェクトのプロパティ




図3.3-4 VC++ 2008 プロジェクトのプロパティ

### 3.3.2 VB 6.0の場合

- ① ¥Lib¥VB6 フォルダに入っているMC8000P\_DLL.BASファイルを開発するアプリケーションのプロジェクトに標準モジュールとして追加してください。
- ② 3.4 APIの関数を使用してプログラミングを行って下さい。

注意：VB では、本ボードに関する割り込みを使用することはできません。

### 3.3.3 VB.NET 2003、VB 2005、VB 2008の場合

- ① ¥Lib¥VB.NET2003 フォルダに入っているMC8000P\_DLL.vbファイルを開発するアプリケーションのプロジェクトに追加してください。
- ② 3.4 APIの関数を使用してプログラミングを行って下さい。

注意：VB では、本ボードに関する割り込みを使用することはできません。

### 3.3.4 C#の場合

MC8000Pアプリケーションでは、NETに対応したC#クラスライブラリMc8000pWrap.dllを使用します。

- ① ¥LIB¥Csharpフォルダに入っているファイルMc8000pWrap.dllを開発するアプリケーションのフォルダにコピーしてください。
- ② C#.NET2003の場合は[プロジェクト]-[参照の追加]で、Mc8000pWrap.dllへの参照を追加してください。（「図3.3-5 C#.NET2003 参照の追加」を参照。）  
C# 2005、C# 2008の場合は、[プロジェクト]-[参照の追加]で「参照」タブを選択しMc8000pWrap.dllへの参照を追加して下さい。（「図3.3-6 C# 2005、C# 2008 参照の追加」を参照。）
- ③ アプリケーションのソースファイルにusingで名前スペース Mc8000pWrap を追加してください。
- ④ 3.4 API（MC8000Pドライバ関数）の関数を使用してプログラミングを行って下さい。




図 3.3-5 C#.NET2003 参照の追加




図 3.3-6 C# 2005、C# 2008 参照の追加

### 3.4 API

MC8000P.SYS、MC8000P.DLL がアプリケーションに提供するAPI

#### 3.4.1 関数一覧

下表は、API関数の一覧表です。

「VC」「VB」「VB.NET」「C#.NET」の欄は、各言語において各関数が使用できるかどうかを記載しています。

VC++、VC++.NETの場合・・・[VC]の項目を参照して下さい。

VB6.0の場合・・・[VB]の項目を参照して下さい。

VB.NET2003、VB2005、VB2008の場合・・・[VB.NET]の項目が有る場合は[VB.NET]を、無い場合は[VB]の項目を参照して下さい。

C#.NETの場合・・・[C#.NET]と[C#]の項目を参照して下さい。

○は使用できます。×は使用できません。

##### (1) 基本関数

関数名	説明	VC	VB	VB.NET	C#.NET	ページ	備考
Nmc_Open	ボードの使用を開始する	○	○	○	○	50	
Nmc_Close	ボードの使用を終了する	○	○	○	○	〃	
Nmc_CloseAll	全てのボードの使用を終了する	○	○	○	○	〃	
Nmc_GetBoardInfo	オープンしたボードの情報を取得する	○	○	○	○	51	
Nmc_OutPort	出力ポートにデータを書く	○	○	○	○	〃	
Nmc_InPort	入力ポートからデータを読む	○	○	○	○	〃	
Nmc_WriteReg	ボードのレジスタにデータを書き込む	○	○	○	○	52	
Nmc_ReadReg	ボードのレジスタからデータを読み込む	○	○	○	○	〃	
Nmc_SetEvent	割り込みを処理するユーザー関数を設定する	○	×	×	○	53	
Nmc_ResetEvent	割り込みを処理するユーザー関数の設定を解除する	○	×	×	○	54	
Nmc_ReadEvent	割り込み発生直後の各軸RR3の値を取得する	○	×	×	○	〃	

##### (2) リセット、命令

関数名	説明	VC	VB	VB.NET	C#.NET	ページ	備考
Nmc_Reset	ボードに搭載しているICをリセットする	○	○	○	○	55	
Nmc_Command	指定軸の命令を実行する	○	○	○	○	〃	
Nmc_Command_IP	補間命令を実行する	○	○	○	○	〃	※1

Nmc_WriteReg0	WR0(コマンドレジスタ)書き込み	○	○	○	○	56	
Nmc_WriteReg1	WR1(モードレジスタ1)書き込み	○	○	○	○	〃	
Nmc_WriteReg2	WR2(モードレジスタ2)書き込み	○	○	○	○	〃	
Nmc_WriteReg3	WR3(モードレジスタ3)書き込み	○	○	○	○	57	
Nmc_WriteReg4	WR4(アウトプットレジスタ)書き込み	○	○	○	○	〃	
Nmc_WriteReg5	WR5書き込み	○	○	○	○	〃	
Nmc_WriteReg6	WR6(ライトデータレジスタ1)書き込み	○	○	○	○	58	
Nmc_WriteReg7	WR7(ライトデータレジスタ2)書き込み	○	○	○	○	〃	

##### (4) リードレジスタ

関数名	説明	VC	VB	VB.NET	C#.NET	ページ	備考
Nmc_ReadReg0	RR0(主ステータスレジスタ)読み出し	○	○	○	○	58	
Nmc_ReadReg1	RR1(ステータスレジスタ1)読み出し	○	○	○	○	59	
Nmc_ReadReg2	RR2(ステータスレジスタ2)読み出し	○	○	○	○	〃	
Nmc_ReadReg4	RR4(インプットレジスタ1)読み出し	○	○	○	○	〃	
Nmc_ReadReg5	RR5(インプットレジスタ2)読み出し	○	○	○	○	60	
Nmc_ReadReg6	RR6(リードデータレジスタ1)読み出し	○	○	○	○	〃	
Nmc_ReadReg7	RR7(リードデータレジスタ2)読み出し	○	○	○	○	〃	

## (5) パラメータ設定

関数名	説明	VC	VB	VB. NET	C#. NET	ページ	備考
Nmc_Range	レンジ設定	○	○	○	○	61	
Nmc_Jerk	加速度増加率設定 (加加速度)	○	○	○	○	"	
Nmc_Acc	加速度設定	○	○	○	○	"	
Nmc_Dec	減速度設定	○	○	○	○	62	
Nmc_StartSpd	初速度設定	○	○	○	○	"	
Nmc_Speed	ドライブ速度設定	○	○	○	○	"	
Nmc_Pulse	出力パルス数/補間終点設定 (VC, C#用)	○	×	×	○	63	
Nmc_Pulse_VB	出力パルス数/補間終点設定 (VB用)	×	○	○	×	"	
Nmc_DecP	マニュアル減速点設定 (VC, C#用)	○	×	×	○	64	
Nmc_DecP_VB	マニュアル減速点設定 (VB用)	×	○	○	×	"	
Nmc_Center	円弧中心点設定	○	○	○	○	"	※ 1
Nmc_Lp	論理位置カウンタ設定	○	○	○	○	65	
Nmc_Ep	実位置カウンタ設定	○	○	○	○	"	
Nmc_CompP	COMP+レジスタ設定	○	○	○	○	"	
Nmc_CompM	COMP-レジスタ設定	○	○	○	○	66	
Nmc_AccOfst	加速カウンタオフセット設定	○	○	○	○	"	
Nmc_DJerk	減速度増加率設定	○	○	○	○	"	※ 1
Nmc_HomeSpd	原点検出速度設定	○	○	○	○	67	

## (6) その他のモード設定

関数名	説明	VC	VB	VB. NET	C#. NET	ページ	備考
Nmc_ExpMode	拡張モード設定	○	○	○	○	67	※ 1
Nmc_SyncMode	同期動作モード設定	○	○	○	○	68	※ 1
Nmc_HomeMode	自動原点出しモード設定	○	○	○	○	"	※ 2

## (7) データ読み出し

関数名	説明	VC	VB	VB. NET	C#. NET	ページ	備考
Nmc_ReadLp	論理位置カウンタ読み出し	○	○	○	○	69	
Nmc_ReadEp	実位置カウンタ読み出し	○	○	○	○	"	
Nmc_ReadSpeed	現在ドライブ速度読み出し	○	○	○	○	"	
Nmc_ReadAccDec	現在加/減速度読み出し	○	○	○	○	70	
Nmc_ReadSyncBuff	同期バッファレジスタ読み出し	○	○	○	○	"	※ 1

## (8) 状態取得

関数名	説明	VC	VB	VB. NET	C#. NET	ページ	備考
Nmc_GetDriveStatus	ドライブ状態取得	○	○	○	○	71	
Nmc_GetCNextStatus	連続補間次データ書込み可能状態取得	○	○	○	○	"	※ 1
Nmc_GetBpSc	B P補間スタックカウンタ取得	○	○	○	○	72	※ 1

## (9) 書き込み・読み出し

関数名	説明	VC	VB	VB. NET	C#. NET	ページ	備考
Nmc_WriteRegSetAxis	軸指定ライトレジスタ書き込み (WR1~3)	○	○	○	○	72	
Nmc_ReadRegSetAxis	軸指定リードレジスタ読み出し (RR1~2)	○	○	○	○	73	
Nmc_WriteData	データ書き込み (パラメータ)	○	○	○	○	"	
Nmc_WriteData2	データ書き込み (拡張モード、同期動作モード)	○	○	○	○	74	※ 1
Nmc_ReadData	データ読み出し	○	○	○	○	"	

## (10) 補間実行

関数名	説明	VC	VB	VB. NET	C#. NET	ページ	備考
Nmc_2BPExec	2軸B P補間実行	○	○	○	○	75	※ 1
Nmc_3BPExec	3軸B P補間実行	○	○	○	○	77	※ 1
Nmc_2BPExec_BG	2軸B P補間実行 (バックグラウンドで実行)	○	○	○	○	79	※ 1
Nmc_3BPExec_BG	3軸B P補間実行 (バックグラウンドで実行)	○	○	○	○	82	※ 1
Nmc_2CIPExec	2軸連続補間実行	○	○	○	○	85	※ 1
Nmc_3CIPExec	3軸連続補間実行	○	○	○	○	87	※ 1
Nmc_2CIPExec_BG	2軸連続補間実行 (バックグラウンドで実行)	○	○	○	○	89	※ 1
Nmc_3CIPExec_BG	3軸連続補間実行 (バックグラウンドで実行)	○	○	○	○	92	※ 1
Nmc_IPStop	補間実行を中断する	○	○	○	○	95	※ 1
Nmc_IPGetMsgNo	補間終了時の受信メッセージからボード番号とIC番号取得	○	○	○	○	"	※ 1

※ 1 : MCX314As 専用関数

※ 2 : MCX304 専用関数

### 3.4.2 関数仕様

VC++、VC++.NETの場合 : **VC** と[VC]の項目を参照して下さい。  
 VB6.0の場合 : **VB** と[VB]の項目を参照して下さい。  
 VB.NET2003、VB2005、VB2008の場合 : **VB.NET** と[VB]または[VB.NET]の項目を参照して下さい。  
 C#.NETの場合 : **C#.NET** と[C#]の項目を参照して下さい。  
 指定のない項目は、各言語共通の内容です。

関数名	機能 及び 内容
Nmc_Open	<p>ボードの使用を開始する。</p> <p><b>VC</b>    BOOL    Nmc_Open(int No, BOOL IntrptFlg);  <b>VB</b>    Function Nmc_Open(ByVal No As Long, ByVal IntrptFlg As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_Open(ByVal No As Integer, ByVal IntrptFlg As Integer) As Integer  <b>C#.NET</b> bool    MC8000P.Nmc_Open(int No, bool IntrptFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b>          No        ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))          IntrptFlg 割り込みを使用するかどうかを指定する。                      [VC] TRUE : 使用する。FALSE : 使用しない。                      [VB] False固定。割り込みを使用しない設定。(VBでは割り込みを使用できません)                      [C#] true : 使用する。false : 使用しない。</p> <p><b>戻り値</b>          [VC] オープンに成功するとTRUE、失敗するとFALSE          [VB] オープンに成功すると0以外、失敗すると0          [C#] オープンに成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b>          [VC] status = Nmc_Open(0, FALSE);        // ボード番号0をオープン、割り込みを使用しない          [VB] status = Nmc_Open(0, False)          [C#] status = MC8000P.Nmc_Open(0, false);</p>
Nmc_Close	<p>ボードの使用を終了する。</p> <p><b>VC</b>    BOOL    Nmc_Close(int No);  <b>VB</b>    Function Nmc_Close(ByVal No As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_Close(ByVal No As Integer) As Integer  <b>C#.NET</b> bool    MC8000P.Nmc_Close(int No);</p> <p><b>入力パラメータ</b>          No        ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))</p> <p><b>戻り値</b>          [VC] クローズに成功するとTRUE、失敗するとFALSE          [VB] クローズに成功すると0以外、失敗すると0          [C#] クローズに成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b>          [VC] status = Nmc_Close(0);        // ボード番号0をクローズ          [VB] status = Nmc_Close(0)          [C#] status = MC8000P.Nmc_Close(0);</p>
Nmc_CloseAll	<p>全てのボードの使用を終了する。</p> <p><b>VC</b>    BOOL    Nmc_CloseAll(void);  <b>VB</b>    Function Nmc_CloseAll() As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_CloseAll() As Integer  <b>C#.NET</b> bool    MC8000P.Nmc_CloseAll();</p> <p><b>入力パラメータ</b>          なし</p> <p><b>戻り値</b>          [VC] クローズに成功するとTRUE、失敗するとFALSE          [VB] クローズに成功すると0以外、失敗すると0          [C#] クローズに成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b>          [VC] status = Nmc_CloseAll();        // 全てのボードをクローズ          [VB] status = Nmc_CloseAll()          [C#] status = MC8000P.Nmc_CloseAll();</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_GetBoardInfo	<p>オープンしたボードの情報としてデバイスIDを取得する。</p> <pre> VC      BOOL      Nmc_GetBoardInfo(int No, USHORT* DeviceID); VB      Function Nmc_GetBoardInfo(ByVal No As Long, ByRef DeviceID As Integer) As Long VB.NET  Function Nmc_GetBoardInfo(ByVal No As Integer, ByRef DeviceID As Short) As Integer C#.NET  bool      MC8000P.Nmc_GetBoardInfo(int No, out ushort DeviceID); </pre> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No        ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>DeviceID [VC] 取得したボードのデバイスIDを格納する変数のアドレス  [VB] [C#] 取得したボードのデバイスIDを格納する変数  各ボードのデバイスIDは補足説明(1)③参照。  [VC] [VB] MC8082P, 42P, 22PはID_MC8082P、MC8080PはID_MC8080P、MC8043PはID_MC8043P。  [C#]        MC8082P, 42P, 22PはDev_ID.MC8082P、MC8080PはDev_ID.MC8080P、MC8043PはDev_ID.MC8043Pを指定する。</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>[VC] 取得が成功するとTRUE、失敗するとFALSE  [VB] 取得が成功すると0以外、失敗すると0  [C#] 取得が成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b></p> <pre> [VC]      USHORT DeviceID;            status = Nmc_GetBoardInfo(No, &amp;DeviceID); // デバイスID取得            if(DeviceID == ID_MC8082P)                // MC8082P, 42P, 22Pの場合  [VB]      Dim DeviceID As Integer            status = Nmc_GetBoardInfo(No, DeviceID)            If DeviceID = ID_MC8082P Then  [VB.NET]  Dim DeviceID As Short            status = Nmc_GetBoardInfo(No, DeviceID)            If DeviceID = ID_MC8082P Then  [C#]      ushort DeviceID;            status = Nmc_GetBoardInfo(No, out DeviceID); // デバイスID取得            if(DeviceID == Dev_ID.MC8082P)              // MC8082P, 42P, 22Pの場合 </pre>
Nmc_OutPort	<p>出力ポートに2バイトデータを書き込む。</p> <pre> VC      void Nmc_OutPort(int No, long Adr, long Data); VB      Sub Nmc_OutPort(ByVal No As Long, ByVal Adr As Long, ByVal Data As Long) VB.NET  Sub Nmc_OutPort(ByVal No As Integer, ByVal Adr As Integer, ByVal Data As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_OutPort(int No, REG_MCX Adr, int Dat); </pre> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No        ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>Adr        書き込むアドレス。各ボード取扱説明書に記載しているI/Oアドレス。  詳細は補足説明(1)①、(6)参照。</p> <p>Data      書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>なし</p> <p><b>使用例</b></p> <pre> [VC] Nmc_OutPort(No, 0, 0x8000); // I C-Aのソフトリセット(WR0書き込み) [VB] Call Nmc_OutPort(No, 0, &amp;H8000) [C#] MC8000P.Nmc_OutPort(No, REG_MCX.WR0_A, 0x8000); </pre>
Nmc_InPort	<p>入力ポートから2バイトデータを読み出す。</p> <pre> VC      long      Nmc_InPort(int No, long Adr); VB      Function Nmc_InPort(ByVal No As Long, ByVal adr As Long) As Long VB.NET  Function Nmc_InPort(ByVal No As Integer, ByVal adr As Integer) As Integer C#.NET  int       MC8000P.Nmc_InPort(int No, REG_MCX Adr); </pre> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No        ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>Adr        読み出すアドレス。各ボード取扱説明書に記載しているI/Oアドレス。  詳細は補足説明(1)①、(6)参照。</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>入力ポートから読み込んだデータ</p> <p><b>使用例</b></p> <pre> [VC] data = Nmc_InPort(No, 0); // I C-Aのリードレジスタ RR0 の読み出し [VB] data = Nmc_InPort(No, 0) [C#] data = MC8000P.Nmc_InPort(No, REG_MCX.RR0_A); </pre> <p><b>注意</b></p> <p>[VC] RR3レジスタのデータ読み出しに関しては、Nmc_ReadEvent関数の説明を参考にしてください。</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_WriteReg	<p>ボードのライトレジスタ (WR0~WR7) にデータを書き込む。</p> <pre> VC      void Nmc_WriteReg(int No, int IcNo, long RegNum, long Dat); VB      Sub  Nmc_WriteReg(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal RegNum As Long,                 ByVal Dat As Long) VB.NET  Sub  Nmc_WriteReg(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal RegNum As Integer,                 ByVal Dat As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_WriteReg(int No, int IcNo, int RegNum, int Dat); </pre> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  RegNum  書き込むレジスタ (MCX_WR0~MCX_WR7)。詳細は補足説明(1)参照。  例) [VC][VB]WR0の場合は MCX_WR0 を、WR1の場合は MCX_WR1 を指定する。  [C#]WR0の場合は REG_MCX.WR0 を、WR1の場合は REG_MCX.WR1 を指定する。  Dat     書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b></p> <pre> [VC] Nmc_WriteReg(No, 0, MCX_WR0, 0x8000); // IC-Aのソフトリセット(WR0書き込み) [VB] Call Nmc_WriteReg(No, 0, MCX_WR0, &amp;H8000) [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg(No, 0, REG_MCX.WR0, 0x8000); </pre>
Nmc_ReadReg	<p>ボードのリードレジスタ (RR0~RR7) からデータを読み出す。</p> <pre> VC      long Nmc_ReadReg(int No, int IcNo, long RegNum); VB      Function Nmc_ReadReg(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal RegNum As Long) As Long VB.NET  Function Nmc_ReadReg(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal RegNum As Integer) As Integer C#.NET  void MC8000P.Nmc_ReadReg(int No, int IcNo, int RegNum); </pre> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  RegNum  読み出すレジスタ (MCX_RR0~MCX_RR7)。詳細は補足説明(1)参照。  例) [VC][VB]RR0の場合は MCX_RR0 を、RR1の場合は MCX_RR1 を指定する。  [C#]RR0の場合は REG_MCX.RR0 を、RR1の場合は REG_MCX.RR1 を指定する。</p> <p><b>戻り値</b> リードレジスタから読み出したデータ</p> <p><b>使用例</b></p> <pre> [VC] data = Nmc_ReadReg(No, 0, MCX_RR0); // IC-Aのリードレジスタ RR0 の読み出し [VB] data = Nmc_ReadReg(No, 0, MCX_RR0) [C#] data = MC8000P.Nmc_ReadReg(No, 0, REG_MCX.WR0); </pre> <p><b>注意</b></p> <pre> [VC] RR3レジスタのデータ読み出しに関しては、Nmc_ReadEvent関数の説明を参考にして下さい。 </pre>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_SetEvent	<p>割り込みを処理するユーザー関数を設定する。 この関数を実行すると、割り込みが発生した時にユーザー関数が呼び出され、指定した引数が1つ渡されます (C#は、引数を指定できません)。このユーザー関数は1つのスレッドとして起動されます。 割り込み処理する関数の設定を解除する場合は Nmc_ResetEvent を実行して下さい。</p> <p><b>VC</b>      BOOL Nmc_SetEvent(int No, LPTHREAD_START_ROUTINE UserThread, LPVOID lpParameter); <b>VB</b>      使用できません <b>VB.NET</b>  使用できません <b>C#.NET</b>  bool MC8000P.Nmc_SetEvent(int No, UserThread Callback, int param);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>    No            ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))     [VC] UserThread ユーザー関数のアドレス     [VC] lpParameter ユーザー関数スレッドに渡す1つの引数を指定する。                   スレッドで使用可能なポインタを設定して下さい。                   引数を使用しない場合は、NULL等で良い。                   ポインタの場合、ユーザー関数呼び出し時に使用可能なポインタを設定して下さい。     [C#] Callback ユーザーメソッド (デリゲート型)                   詳細は3.4.3使用方法を参照。     param        割り込み発生時にユーザー関数に渡す1つのパラメータ(数値等int限定)を指定します。</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>    [VC] 成功するとTRUE、失敗するとFALSE     [C#] 成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b></p> <p>    [VC]</p> <p>        (ボード番号0の場合)             status = Nmc_SetEvent(0, MC_EventFunc0, lpParam); // 関数のアドレスと引数を設定             Nmc_WriteReg1(0, 0, AXIS_ALL, 0x8000);            // IC-Aの停止時割り込み発生     (全軸)</p> <p>        (ボード番号1の場合)             status = Nmc_SetEvent(1, MC_EventFunc1, NULL);    // 関数のアドレスと引数を設定             Nmc_WriteReg1(1, 0, AXIS_ALL, 0x8000);            // IC-Aの停止時割り込み発生     (全軸)</p> <p>        ■割り込みユーザー関数例</p> <pre> DWORD WINAPI MC_EventFunc0(LPVOID lpParam) {     long Rr3X, Rr3Y, Rr3Z, Rr3U;     Nmc_ReadEvent(0, 0, &amp;Rr3X, &amp;Rr3Y, &amp;Rr3Z, &amp;Rr3U); // ボード0, IC-AのRR3割り込みデータ読み出し     . . . . .     return 0; }  DWORD WINAPI MC_EventFunc1(LPVOID lpParam) {     long Rr3X, Rr3Y, Rr3Z, Rr3U;     Nmc_ReadEvent(1, 0, &amp;Rr3X, &amp;Rr3Y, &amp;Rr3Z, &amp;Rr3U); // ボード1, IC-AのRR3割り込みデータ読み出し     . . . . .     return 0; } </pre> <p>    [C#]     // 割り込みユーザーメソッド isr をデリゲート型変数に代入     MC8000P.callback[0] = new MC8000P.UserThread(isr);     // 割り込みユーザーメソッドの設定     MC8000P.Nmc_SetEvent(no, MC8000P.callback[0], param);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_ResetEvent	<p>割り込みを処理するユーザー関数の設定を解除する。 この関数を実行すると、割り込みが発生してもユーザー関数は呼び出されません。</p> <p><b>VC</b>     BOOL Nmc_ResetEvent(int No); <b>VB</b>     使用できません <b>VB.NET</b> 使用できません <b>C#.NET</b> bool MC8000P.Nmc_ResetEvent(int No);</p> <p><b>入力パラメータ</b> No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p><b>戻り値</b> [VC]   成功するとTRUE、失敗するとFALSE [C#]   成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b> [VC]   status = Nmc_ResetEvent(No); [C#]   MC8000P.Nmc_WriteReg1(No, AXIS.ALL, 0x0000);     // 割り込み禁止 (全軸)        status = MC8000P.Nmc_ResetEvent(No);</p>
Nmc_ReadEvent	<p>割り込み発生直後の各軸RR3の値を取得する。(ドライバ内のRR3データは読み出し後クリアされる)</p> <p><b>VC</b>     BOOL Nmc_ReadEvent(int No, int IcNo, long* Rr3X, long* Rr3Y, long* Rr3Z, long* Rr3U); <b>VB</b>     使用できません <b>VB.NET</b> 使用できません <b>C#.NET</b> bool MC8000P.Nmc_ReadEvent(int No, int IcNo, out int Rr3X, out int Rr3Y, out int Rr3Z, out int Rr3U);</p> <p><b>入力パラメータ</b> No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15)) IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。 Rr3X   X軸のRR3を格納する為のバッファへのポインタ Rr3Y   Y軸のRR3を格納する為のバッファへのポインタ Rr3Z   Z軸のRR3を格納する為のバッファへのポインタ Rr3U   U軸のRR3を格納する為のバッファへのポインタ</p> <p><b>戻り値</b> [VC]   成功するとTRUE、失敗するとFALSE [C#]   成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b> [VC]   long Rr3X[2], Rr3Y[2], Rr3Z[2], Rr3U[2];        Nmc_ReadEvent(No, 0, &amp;Rr3X[0], &amp;Rr3Y[0], &amp;Rr3Z[0], &amp;Rr3U[0]); //IC-AのRR3データを読み出す        Nmc_ReadEvent(No, 1, &amp;Rr3X[1], &amp;Rr3Y[1], &amp;Rr3Z[1], &amp;Rr3U[1]); //IC-BのRR3データを読み出す [C#]   int Rr3X, Rr3Y, Rr3Z, Rr3U;     // X軸、Y軸、Z軸、U軸        MC8000P.Nmc_ReadEvent(No, IcNo, out Rr3X, out Rr3Y, out Rr3Z, out Rr3U);</p> <p><b>注意</b> ボードで割り込みが発生した直後ドライバ内でRR3を読み出してしまいうのでRR3はクリアされてしまいます。割り込み発生直後のRR3を確認する場合はこの関数を使用してください。</p> <p>また、Nmc_SetEvent、Nmc_ResetEvent関数の実行とは関係なく、割り込みが発生するとドライバは必ずRR3データを読み出し保存します。ドライバ内に保存されたRR3データは、Nmc_ReadEvent関数を実行して読み出すとクリアされます。 ドライバ内のRR3データをクリアしたい時は、Nmc_ReadEvent関数を実行して下さい。</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_Reset	<p>ボードに搭載している IC をリセットする。</p> <pre> VC      void Nmc_Reset(int No, int IcNo); VB      Sub  Nmc_Reset(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Reset(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Reset(int No, int IcNo); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Reset(1, 0); // ボード番号 1 の IC-A をリセットする  [VB] Call Nmc_Reset(1, 0)  [C#] MC8000P.Nmc_Reset(1, 0);</p>
Nmc_Command	<p>指定軸の命令を実行する。(WROに指定軸の命令を書く)</p> <pre> VC      void Nmc_Command(int No, int IcNo, int Axis, int cmd); VB      Sub  Nmc_Command(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal cmd As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Command(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal cmd As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Command(int No, int IcNo, AXIS Axis, CMD cmd); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。  Axis    命令を実行する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明 (2) 参照。  cmd     命令番号。定義ファイル (※ 1) 内のコマンド定義の「ドライブ命令、その他の命令」の中から一つを指定する。+方向定量ドライブの場合はCMD_F_DRV_Pを指定する。C#は補足説明 (4) 参照。  ※ 1 : [VC]MC8000P_DLL.H, [VB]MC8000P_DLL.bas, [VB.NET]MC8000P_DLL.vb</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Command(No, IcNo, AXIS_X, CMD_F_DRV_P); // X軸の+方向定量ドライブを実行する  [VB] Call Nmc_Command(No, IcNo, AXIS_X, CMD_F_DRV_P)  [C#] MC8000P.Nmc_Command(No, IcNo, AXIS.X, CMD.CMD_F_DRV_P);</p>
Nmc_Command_IP	<p>補間命令を実行する。(WROに補間命令を書く) ※MCX314As専用</p> <pre> VC      void Nmc_Command_IP(int No, int IcNo, int cmd); VB      Sub  Nmc_Command_IP(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal cmd As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Command_IP(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal cmd As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Command_IP(int No, int IcNo, CMD cmd); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。  cmd     命令番号。定義ファイル (※ 1) 内のコマンド定義の「補間命令」の中から一つを指定する。  2軸直線補間ドライブの場合はCMD_IP_2STを指定する。C#は補足説明 (4) 参照。  ※ 1 : [VC]MC8000P_DLL.H, [VB]MC8000P_DLL.bas, [VB.NET]MC8000P_DLL.vb</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x0004); // 補間軸設定 (主軸 : X、第 2 軸 : Y)  Nmc_Command_IP(No, IcNo, CMD_IP_2ST); // 2軸直線補間ドライブを実行する  [VB] Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &amp;H0004) ' 補間軸設定 (主軸 : X、第 2 軸 : Y)  Call Nmc_Command_IP(No, IcNo, CMD_IP_2ST) ' 2軸直線補間ドライブを実行する  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x0004); // 補間軸設定 (主軸 : X、第 2 軸 : Y)  MC8000P.Nmc_Command_IP(No, IcNo, CMD.CMD_IP_2ST); // 2軸直線補間ドライブを実行する</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_WriteReg0	<p>WR 0 (コマンドレジスタ)にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteReg0(int No, int IcNo, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_WriteReg0(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg0(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg0(int No, int IcNo, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  wdata 書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg0(No, IcNo, 0x0120); // X軸の+方向定量ドライブを実行する  [VB] Call Nmc_WriteReg0(No, IcNo, &amp;H120)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg0(No, IcNo, 0x0120);</p>
Nmc_WriteReg1	<p>WR 1 (モードレジスタ 1)にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteReg1(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_WriteReg1(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg1(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg1(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを書き込む軸。AXIS_X, AXIS_Y等を指定。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg1(No, IcNo, AXIS_X, 0x8000); // 停止時割り込み発生 (X軸)  [VB] Call Nmc_WriteReg1(No, IcNo, AXIS_X, &amp;H8000)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg1(No, IcNo, AXIS.X, 0x8000);</p>
Nmc_WriteReg2	<p>WR 2 (モードレジスタ 2)にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteReg2(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_WriteReg2(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg2(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg2(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを書き込む軸。AXIS_X, AXIS_Y等を指定。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg2(No, IcNo, AXIS_Y, 0x2000); // ALARM 有効 (Y軸)  [VB] Call Nmc_WriteReg2(No, IcNo, AXIS_Y, &amp;H2000)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg2(No, IcNo, AXIS.Y, 0x2000);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_WriteReg3	<p>WR 3 (モードレジスタ 3) にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteReg3(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_WriteReg3(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg3(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg3(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。  Axis データを書き込む軸。AXIS_X, AXIS_Y 等を指定。複数軸指定可能。詳細は補足説明 (2) 参照。  wdata 書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg3(No, IcNo, AXIS_ALL, 0x0001); // 全軸マニュアル減速  [VB] Call Nmc_WriteReg3(No, IcNo, AXIS_ALL, &amp;H1)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg3(No, IcNo, AXIS.ALL, 0x0001);</p>
Nmc_WriteReg4	<p>WR 4 (アウトプットレジスタ) にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteReg4(int No, int IcNo, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_WriteReg4(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg4(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg4(int No, int IcNo, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。  wdata 書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg4(No, IcNo, 0x0001); // X軸汎用出力OUT0 Hiレベル出力  [VB] Call Nmc_WriteReg4(No, IcNo, &amp;H0001)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg4(No, IcNo, 0x0001);</p>
Nmc_WriteReg5	<p>WR 5 にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteReg5(int No, int IcNo, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_WriteReg5(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg5(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg5(int No, int IcNo, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。  wdata 書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  <b>■MCX304</b>  [VC] Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x0001); // X軸汎用出力OUT0 有効  [VB] Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &amp;H1)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x0001);  <b>■MCX314As</b>  [VC] Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x0024); // 補間軸設定 (主軸 : X、第2軸 : Y、第3軸 : Z)  [VB] Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &amp;H0024)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x0024);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_WriteReg6	<p>WR 6 (ライトデータレジスタ 1) にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b>     void Nmc_WriteReg6(int No, int IcNo, long wdata);  <b>VB</b>     Sub Nmc_WriteReg6(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg6(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg6(int No, int IcNo, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  wdata  書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg6(No, IcNo, 0x1234);            // ライトデータレジスタ 1 にデータ (1234)H を書く  [VB] Call Nmc_WriteReg6(No, IcNo, &amp;H1234)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg6(No, IcNo, 0x1234);</p>
Nmc_WriteReg7	<p>WR 7 (ライトデータレジスタ 2) にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b>     void Nmc_WriteReg7(int No, int IcNo, long wdata);  <b>VB</b>     Sub Nmc_WriteReg7(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteReg7(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteReg7(int No, int IcNo, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  wdata  書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_WriteReg7(No, IcNo, 0x5678);            // ライトデータレジスタ 2 にデータ (5678)H を書く  [VB] Call Nmc_WriteReg7(No, IcNo, &amp;H5678)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteReg7(No, IcNo, 0x5678);</p>
Nmc_ReadReg0	<p>RR 0 (主ステータスレジスタ) のデータを読み出す。</p> <p><b>VC</b>     long     Nmc_ReadReg0(int No, int IcNo);  <b>VB</b>     Function Nmc_ReadReg0(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadReg0(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer  <b>C#.NET</b> int     MC8000P.Nmc_ReadReg0(int No, int IcNo);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。</p> <p><b>戻り値</b>  RR 0 (主ステータスレジスタ) のデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadReg0(No, IcNo);            // RR 0 のデータを読む  [VB] Data = Nmc_ReadReg0(No, IcNo)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadReg0(No, IcNo);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_ReadReg1	<p>RR 1 (ステータスレジスタ 1) のデータを読み出す。</p> <p><b>VC</b>    long    Nmc_ReadReg1(int No, int IcNo, int Axis);  <b>VB</b>    Function Nmc_ReadReg1(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadReg1(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> int    MC8000P.Nmc_ReadReg1(int No, int IcNo, AXIS Axis);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。  Axis データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。詳細は補足説明 (2) 参照。</p> <p><b>戻り値</b>  RR 1 (ステータスレジスタ 1) のデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadReg1(No, IcNo, AXIS_X);            // X軸のRR 1のデータを読む  [VB] Data = Nmc_ReadReg1(No, IcNo, AXIS_X)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadReg1(No, IcNo, AXIS.X);</p>
Nmc_ReadReg2	<p>RR 2 (ステータスレジスタ 2) のデータを読み出す。</p> <p><b>VC</b>    long    Nmc_ReadReg2(int No, int IcNo, int Axis);  <b>VB</b>    Function Nmc_ReadReg2(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadReg2(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> int    MC8000.Nmc_ReadReg2(int No, int IcNo, AXIS Axis);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。  Axis データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。詳細は補足説明 (2) 参照。</p> <p><b>戻り値</b>  RR 2 (ステータスレジスタ 2) のデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadReg2(No, IcNo, AXIS_Y);            // Y軸のRR 2のデータを読む  [VB] Data = Nmc_ReadReg2(No, IcNo, AXIS_Y)  [C#] Data = MC8000.Nmc_ReadReg2(No, IcNo, AXIS.Y);</p>
Nmc_ReadReg4	<p>RR 4 (インプットレジスタ 1) のデータを読み出す。</p> <p><b>VC</b>    long    Nmc_ReadReg4(int No, int IcNo);  <b>VB</b>    Function Nmc_ReadReg4(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadReg4(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> int    MC8000P.Nmc_ReadReg4(int No, int IcNo);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。</p> <p><b>戻り値</b>  RR 4 (インプットレジスタ 1) のデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadReg4(No, IcNo);            // RR 4のデータを読む  [VB] Data = Nmc_ReadReg4(No, IcNo)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadReg4(No, IcNo);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_ReadReg5	<p>RR 5 (インプットレジスタ 2) のデータを読み出す。</p> <pre> VC      long      Nmc_ReadReg5(int No, int IcNo); VB      Function Nmc_ReadReg5(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long VB.NET  Function Nmc_ReadReg5(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer C#.NET  int       MC8000P.Nmc_ReadReg5(int No, int IcNo); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。</p> <p><b>戻り値</b>  RR 5 (インプットレジスタ 2) のデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadReg5(No, IcNo);           // RR 5 のデータを読む  [VB] Data = Nmc_ReadReg5(No, IcNo)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadReg5(No, IcNo);</p>
Nmc_ReadReg6	<p>RR 6 (リードデータレジスタ 1) のデータを読み出す。</p> <pre> VC      long      Nmc_ReadReg6(int No, int IcNo); VB      Function Nmc_ReadReg6(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long VB.NET  Function Nmc_ReadReg6(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer C#.NET  int       MC8000P.Nmc_ReadReg6(int No, int IcNo); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。</p> <p><b>戻り値</b>  RR 6 (リードデータレジスタ 1) のデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadReg6(No, IcNo);           // RR 6 のデータを読む  [VB] Data = Nmc_ReadReg6(No, IcNo)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadReg6(No, int IcNo);</p>
Nmc_ReadReg7	<p>RR 7 (リードデータレジスタ 2) のデータを読み出す。</p> <pre> VC      long      Nmc_ReadReg7(int No, int IcNo); VB      Function Nmc_ReadReg7(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long VB.NET  Function Nmc_ReadReg7(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer C#.NET  int       MC8000P.Nmc_ReadReg7(int No, int IcNo); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。</p> <p><b>戻り値</b>  RR 7 (リードデータレジスタ 2) のデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadReg7(No, IcNo);           // RR 7 のデータを読む  [VB] Data = Nmc_ReadReg7(No, IcNo)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadReg7(No, IcNo);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_Range	<p>レンジを設定する。</p> <pre> VC      void Nmc_Range(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); VB      Sub  Nmc_Range(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Range(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Range(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis    データを設定する軸。AXIS_X, AXIS_Y 等を指定。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata   設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Range(No, IcNo, AXIS_ALL, 800000); // レンジに 800000(倍率10)を設定する(全軸)  [VB] Call Nmc_Range(No, IcNo, AXIS_ALL, 800000)  [C#] MC8000P.Nmc_Range(No, IcNo, AXIS.ALL, 800000);</p>
Nmc_Jerk	<p>加速度増加率 (加加速度) を設定する。</p> <pre> VC      void Nmc_Jerk(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); VB      Sub  Nmc_Jerk(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Jerk(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Jerk(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis    データを設定する軸。AXIS_X, AXIS_Y 等を指定。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata   設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Jerk(No, IcNo, AXIS_X, 1000); // 加速度増加率に 1000 を設定する(X軸)  [VB] Call Nmc_Jerk(No, IcNo, AXIS_X, 1000)  [C#] MC8000P.Nmc_Jerk(No, IcNo, AXIS.X, 1000);</p>
Nmc_Acc	<p>加速度を設定する。</p> <pre> VC      void Nmc_Acc(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); VB      Sub  Nmc_Acc(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Acc(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Acc(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo    IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis    データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata   設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Acc(No, IcNo, AXIS_Y, 100); // 加速度に 100 を設定する(Y軸)  [VB] Call Nmc_Acc(No, IcNo, AXIS_Y, 100)  [C#] MC8000P.Nmc_Acc(No, IcNo, AXIS.Y, 100);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_Dec	<p>減速度を設定する。</p> <pre> VC      void Nmc_Dec(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); VB      Sub  Nmc_Dec(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Dec(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Dec(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo    IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis    データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata   設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Dec(No, IcNo, AXIS_Z, 100); // 減速度に 100 を設定する(Z軸)  [VB] Call Nmc_Dec(No, IcNo, AXIS_Z, 100)  [C#] MC8000P.Nmc_Dec(No, IcNo, AXIS.Z, 100);</p>
Nmc_StartSpd	<p>初速度を設定する。</p> <pre> VC      void Nmc_StartSpd(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); VB      Sub  Nmc_StartSpd(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) VB.NET  Sub  Nmc_StartSpd(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_StartSpd(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo    IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis    データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata   設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_StartSpd(No, IcNo, AXIS_U, 100); // 初速度に 100 を設定する(U軸)  [VB] Call Nmc_StartSpd(No, IcNo, AXIS_U, 100)  [C#] MC8000P.Nmc_StartSpd(No, IcNo, AXIS.U, 100);</p>
Nmc_Speed	<p>ドライブ速度を設定する。</p> <pre> VC      void Nmc_Speed(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); VB      Sub  Nmc_Speed(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) VB.NET  Sub  Nmc_Speed(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) C#.NET  void MC8000P.Nmc_Speed(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo    IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis    データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata   設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X   AXIS_Y, 1000); // ドライブ速度に 1000 を設定する(X, Y軸)  [VB] Call Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X Or AXIS_Y, 1000)  [C#] MC8000P.Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS.X   AXIS.Y, 1000);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_Pulse	<p>出力パルス数、あるいは補間終点を設定する。(VC専用) ※MCX304には補間機能がありません。</p> <p>出力パルス数は、定量パルスドライブの総出力パルス数です。 直線補間、円弧補間ドライブの時は、各軸の終点を設定します。 終点座標は、現在位置に対する相対値を指定します。 出力パルス数は符号無し32ビット、補間終点は符号有り32ビットの値をセットして下さい。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_Pulse(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> 使用できません  <b>VB.NET</b> 使用できません  <b>C#.NET</b> 補間終点(P)設定の場合  void MC8000P.Nmc_Pulse(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);  出力パルス数設定の場合  void MC8000P.Nmc_Pulse(int No, int IcNo, AXIS Axis, uint wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Pulse(No, IcNo, AXIS_X, 2000); // 出力パルス数に 2000 を設定する(X軸)    Nmc_Pulse(No, IcNo, AXIS_Y, 300); // 補間終点に 300 を設定する(Y軸)  Nmc_Pulse(No, IcNo, AXIS_Z, -400); // 補間終点に -400 を設定する(Z軸)  [C#] MC8000P.Nmc_Pulse(No, IcNo, AXIS.X, 2000);  MC8000P.Nmc_Pulse(No, IcNo, AXIS.Y, 300);  MC8000P.Nmc_Pulse(No, IcNo, AXIS.Z, -400);</p>
Nmc_Pulse_VB	<p>出力パルス数、あるいは補間終点を設定する。(VB専用) ※MCX304には補間機能がありません。</p> <p>出力パルス数は、定量パルスドライブの総出力パルス数です。 直線補間、円弧補間ドライブの時は、各軸の終点を設定します。 終点座標は、現在位置に対する相対値を指定します。</p> <p><b>VC</b> 使用できません  <b>VB</b> Sub Nmc_Pulse_VB(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Double)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_Pulse_VB(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Double)  <b>C#.NET</b> 使用できません</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VB] Call Nmc_Pulse_VB(No, IcNo, AXIS_X, 2000) ' 出力パルス数に 2000 を設定する(X軸)    Call Nmc_Pulse_VB(No, IcNo, AXIS_Y, 300) ' 補間終点に 300 を設定する(Y軸)  Call Nmc_Pulse_VB(No, IcNo, AXIS_Z, -400) ' 補間終点に -400 を設定する(Z軸)</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_DecP	<p>マニュアル減速点を設定する。(VC, C#専用)</p> <p><b>VC</b> void Nmc_DecP(int No, int IcNo, int Axis, ULONG wdata);  <b>VB</b> 使用できません  <b>VB.NET</b> 使用できません  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_DecP(int No, int IcNo, AXIS Axis, uint wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_DecP(No, IcNo, AXIS_U, 30000); // マニュアル減速点に 30000 を設定する(U軸)  [C#] MC8000P.Nmc_DecP(No, IcNo, AXIS.U, 30000);</p>
Nmc_DecP_VB	<p>マニュアル減速点を設定する。(VB専用)</p> <p><b>VC</b> 使用できません  <b>VB</b> Sub Nmc_DecP_VB(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Double)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_DecP_VB(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Double)  <b>C#.NET</b> 使用できません</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VB] Call Nmc_DecP_VB(No, IcNo, AXIS_X, 40000) ' マニュアル減速点に 40000 を設定する(X軸)</p>
Nmc_Center	<p>円弧中心点を設定する。 ※MCX314As専用</p> <p><b>VC</b> void Nmc_Center(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_Center(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_Center(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_Center(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Center(No, IcNo, AXIS_Y, 1500); // 円弧中心点に 1500 を設定する(Y軸)  [VB] Call Nmc_Center(No, IcNo, AXIS_Y, 1500)  [C#] MC8000P.Nmc_Center(No, IcNo, AXIS.Y, 1500);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_Lp	<p>論理位置カウンタを設定する。</p> <pre> <b>VC</b>    void Nmc_Lp(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); <b>VB</b>    Sub Nmc_Lp(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) <b>VB.NET</b> Sub Nmc_Lp(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_Lp(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo  IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis  データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata  設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Lp(No, IcNo, AXIS_ALL, 0); // 全軸の論理位置カウンタをクリアする  [VB] Call Nmc_Lp(No, IcNo, AXIS_ALL, 0)  [C#] MC8000P.Nmc_Lp(No, IcNo, AXIS.ALL, 0);</p>
Nmc_Ep	<p>実位置カウンタを設定する。</p> <pre> <b>VC</b>    void Nmc_Ep(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); <b>VB</b>    Sub Nmc_Ep(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) <b>VB.NET</b> Sub Nmc_Ep(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_Ep(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo  IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis  データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata  設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_Ep(No, IcNo, AXIS_ALL, 0); // 全軸の実位置カウンタをクリアする  [VB] Call Nmc_Ep(No, IcNo, AXIS_ALL, 0)  [C#] MC8000P.Nmc_Ep(No, IcNo, AXIS.ALL, 0);</p>
Nmc_CompP	<p>COMP+レジスタを設定する。</p> <pre> <b>VC</b>    void Nmc_CompP(int No, int IcNo, int Axis, long wdata); <b>VB</b>    Sub Nmc_CompP(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long) <b>VB.NET</b> Sub Nmc_CompP(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer) <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_CompP(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo  IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis  データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata  設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_CompP(No, IcNo, AXIS_X, 50000); // COMP+レジスタに 50000 を設定する(X軸)  [VB] Call Nmc_CompP(No, IcNo, AXIS_X, 50000)  [C#] MC8000P.Nmc_CompP(No, IcNo, AXIS.X, 50000);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_CompM	<p>COMPレジスタを設定する。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_CompM(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_CompM(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_CompM(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_CompM(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_CompM(No, IcNo, AXIS_X, -50000); // COMPレジスタに -50000 を設定する(X軸)  [VB] Call Nmc_CompM(No, IcNo, AXIS_X, -50000)  [C#] MC8000P.Nmc_CompM(No, IcNo, AXIS.X, -50000);</p>
Nmc_AccOfst	<p>加速カウンタオフセットを設定する。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_AccOfst(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_AccOfst(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_AccOfst(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_AccOfst(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_AccOfst(No, IcNo, AXIS_Y, 20); // 加速カウンタオフセットに 20 を設定する(Y軸)  [VB] Call Nmc_AccOfst(No, IcNo, AXIS_Y, 20)  [C#] MC8000P.Nmc_AccOfst(No, IcNo, AXIS.Y, 20);</p>
Nmc_DJerk	<p>減速度増加率を設定する。 ※MCX314As専用</p> <p><b>VC</b> void Nmc_DJerk(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_DJerk(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_DJerk(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_DJerk(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_DJerk(No, IcNo, AXIS_Z, 1000); // 減速度増加率に 1000 を設定する(Z軸)  [VB] Call Nmc_DJerk(No, IcNo, AXIS_Z, 1000)  [C#] MC8000P.Nmc_DJerk(No, IcNo, AXIS.Z, 1000);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_HomeSpd	<p>原点検出速度を設定する。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_HomeSpd(int No, int IcNo, int Axis, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_HomeSpd(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_HomeSpd(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_HomeSpd(int No, int IcNo, AXIS Axis, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  wdata 設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Nmc_HomeSpd(No, IcNo, AXIS_U, 200); // 原点検出速度に 200 を設定する(U軸)  [VB] Call Nmc_HomeSpd(No, IcNo, AXIS_U, 200)  [C#] MC8000P.Nmc_HomeSpd(No, IcNo, AXIS.U, 200);</p>
Nmc_ExpMode	<p>拡張モードを設定する。 ※MCX314As専用</p> <p><b>VC</b> void Nmc_ExpMode(int No, int IcNo, int Axis, long EM6_data, long EM7_data);  <b>VB</b> Sub Nmc_ExpMode(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal EM6_data As Long, ByVal EM7_data As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_ExpMode(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal EM6_data As Integer, ByVal EM7_data As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_ExpMode(int No, int IcNo, AXIS Axis, int EM6_data, int EM7_data);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))  IcNo IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照  Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  EM6_data 拡張モードレジスタ EM6 に設定するデータ  EM7_data 拡張モードレジスタ EM7 に設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b> X軸拡張モードに、全フィルタ有効, 遅延512<math>\mu</math>s, 自動原点出しステップ<sup>1</sup> 1, 2, 4の実行を設定する  [VC] Nmc_ExpMode(No, IcNo, AXIS_X, 0x5F00, 0x0045);  [VB] Call Nmc_ExpMode(No, IcNo, AXIS_X, &amp;H5F00, &amp;H0045)  [C#] MC8000P.Nmc_ExpMode(No, IcNo, AXIS.X, 0x5F00, 0x0045);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_SyncMode	<p>同期動作モードを設定する。 ※MCX314As専用</p> <p><b>VC</b> void Nmc_SyncMode(int No, int IcNo, int Axis, long SM6_data, long SM7_data);</p> <p><b>VB</b> Sub Nmc_SyncMode(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal SM6_data As Long, ByVal SM7_data As Long)</p> <p><b>VB.NET</b> Sub Nmc_SyncMode(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal SM6_data As Integer, ByVal SM7_data As Integer)</p> <p><b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_SyncMode(int No, int IcNo, AXIS Axis, int SM6_data, int SM7_data);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。</p> <p>SM6_data 同期動作モードレジスタ SM6 に設定するデータ</p> <p>SM7_data 同期動作モードレジスタ SM7 に設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b> 「X軸ドライブ終了時にY軸+方向定量ドライブを開始する」を設定する。</p> <p>① X軸同期動作モードに、起動要因 D-END でY軸起動を設定する</p> <p>② Y軸同期動作モードに、動作として+方向定量ドライブ(FDRV+) を設定する</p> <p>[VC] ① Nmc_SyncMode (No, IcNo, AXIS_X, 0x2020, 0); ② Nmc_SyncMode (No, IcNo, AXIS_Y, 0, 0x0001);</p> <p>[VB] ① Call Nmc_SyncMode (No, IcNo, AXIS_X, &amp;H2020, 0) ② Call Nmc_SyncMode (No, IcNo, AXIS_Y, 0, &amp;H0001)</p> <p>[C#] ① MC8000P.Nmc_SyncMode (No, IcNo, AXIS.X, 0x2020, 0); ② MC8000P.Nmc_SyncMode (No, IcNo, AXIS.Y, 0, 0x0001);</p>
Nmc_HomeMode	<p>自動原点出しモードを設定する。 ※MCX304専用関数</p> <p><b>VC</b> void Nmc_HomeMode(int No, int IcNo, int Axis, long WR6_data);</p> <p><b>VB</b> Sub Nmc_HomeMode(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal WR6_data As Long)</p> <p><b>VB.NET</b> Sub Nmc_HomeMode(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal WR6_data As Integer)</p> <p><b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_HomeMode(int No, int IcNo, AXIS Axis, int WR6_data);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>Axis データを設定する軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。</p> <p>WR6_data WR6 に設定するデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b> X軸自動原点出しモードに、自動原点出しステップ 1, 2, 4の実行を設定する</p> <p>[VC] Nmc_HomeMode (No, IcNo, AXIS_X, 0x0045);</p> <p>[VB] Call Nmc_HomeMode (No, IcNo, AXIS_X, &amp;H0045)</p> <p>[C#] MC8000P.Nmc_HomeMode (No, IcNo, AXIS.X, 0x0045);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_ReadLp	<p>論理位置カウンタを読み出す。</p> <pre> <b>VC</b>    long    Nmc_ReadLp(int No, int IcNo, int Axis); <b>VB</b>    Function Nmc_ReadLp(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadLp(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer)   As Integer <b>C#.NET</b> int      MC8000P.Nmc_ReadLp(int No, int IcNo, AXIS Axis); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo  IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis  データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。</p> <p><b>戻り値</b>  現在の論理位置カウンタの値</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadLp(No, IcNo, AXIS_X); // X軸の論理位置カウンタを読み出す  [VB] Data = Nmc_ReadLp(No, IcNo, AXIS_X)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadLp(No, IcNo, AXIS.X);</p>
Nmc_ReadEp	<p>実位置カウンタを読み出す。</p> <pre> <b>VC</b>    long    Nmc_ReadEp(int No, int IcNo, int Axis); <b>VB</b>    Function Nmc_ReadEp(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadEp(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer)   As Integer <b>C#.NET</b> int      MC8000P.Nmc_ReadEp(int No, int IcNo, AXIS Axis); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo  IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis  データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。</p> <p><b>戻り値</b>  現在の実位置カウンタの値</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadEp(No, IcNo, AXIS_Y); // Y軸の実位置カウンタを読み出す  [VB] Data = Nmc_ReadEp(No, IcNo, AXIS_Y)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadEp(No, IcNo, AXIS.Y)</p>
Nmc_ReadSpeed	<p>現在ドライブ速度を読み出す。</p> <pre> <b>VC</b>    long    Nmc_ReadSpeed(int No, int IcNo, int Axis); <b>VB</b>    Function Nmc_ReadSpeed(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadSpeed(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer)   As Integer <b>C#.NET</b> int      MC8000P.Nmc_ReadSpeed(int No, int IcNo, AXIS Axis); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo  IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis  データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。</p> <p><b>戻り値</b>  現在ドライブ速度</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadSpeed(No, IcNo, AXIS_Z); // Z軸の現在ドライブ速度を読み出す  [VB] Data = Nmc_ReadSpeed(No, IcNo, AXIS_Z)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadSpeed(No, IcNo, AXIS.Z);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_ReadAccDec	<p>現在加／減速度を読み出す。</p> <p>ドライブ中の現在加速度、または減速度の値を読み出す。 ドライブ停止時の読み出しデータは不定です。</p> <p><b>VC</b>     long     Nmc_ReadAccDec(int No, int IcNo, int Axis);  <b>VB</b>     Function Nmc_ReadAccDec(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadAccDec(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer) As Integer  <b>C#.NET</b> int     MC8000P.Nmc_ReadAccDec(int No, int IcNo, AXIS Axis);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis   データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。  詳細は補足説明(2)参照。</p> <p><b>戻り値</b>  現在加／減速度</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadAccDec(No, IcNo, AXIS_U);             // U軸の現在加／減速度を読み出す  [VB] Data = Nmc_ReadAccDec(No, IcNo, AXIS_U)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadAccDec(No, IcNo, AXIS.U);</p>
Nmc_ReadSyncBuff	<p>同期バッファレジスタを読み出す。 ※MCX314As専用</p> <p><b>VC</b>     long     Nmc_ReadSyncBuff(int No, int IcNo, int Axis);  <b>VB</b>     Function Nmc_ReadSyncBuff(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadSyncBuff(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer) As Integer  <b>C#.NET</b> int     MC8000P.Nmc_ReadSyncBuff(int No, int IcNo, AXIS Axis);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No     ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo   IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis   データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。  詳細は補足説明(2)参照。</p> <p><b>戻り値</b>  同期バッファレジスタの値</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadSyncBuff(No, IcNo, AXIS_X);     // X軸の同期バッファレジスタを読み出す  [VB] Data = Nmc_ReadSyncBuff(No, IcNo, AXIS_X)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadSyncBuff(No, IcNo, AXIS.X);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_GetDriveStatus	<p>ドライブ状態を取得する。指定軸のドライブが終了したか調べる時に使用する。</p> <pre> VC      int      Nmc_GetDriveStatus(int No, int IcNo, int Axis); VB      Function Nmc_GetDriveStatus(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long) As Long VB.NET  Function Nmc_GetDriveStatus(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer,                                      ByVal Axis As Integer) As Integer C#.NET  int      MC8000P.Nmc_ReadSyncBuff(int No, int IcNo, AXIS Axis); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号（ボード上のロータリースイッチの値(0~15)）  IcNo    IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。  Axis    ドライブ状態を取得する軸。複数軸指定可能。           詳細は補足説明(2)参照。</p> <p><b>戻り値</b>  指定した全ての軸のドライブが終了している場合は0を返す。  指定した軸のうち1つ以上がドライブ中の場合は、0以外を返す。</p> <p><b>使用例</b></p> <pre> [VC]  if(Nmc_GetDriveStatus(No, IcNo, AXIS_X) == 0)      // X軸がドライブ終了の場合       AfxMessageBox("X軸ドライブ終了");       else       AfxMessageBox("X軸ドライブ中"); [VB]  If Nmc_GetDriveStatus(No, IcNo, AXIS_X) = 0 Then    ' X軸がドライブ終了の場合       Call MsgBox("X軸ドライブ終了")       Else       Call MsgBox("X軸ドライブ中")       End If [C#]  if(MC8000P.Nmc_GetDriveStatus(No, IcNo, AXIS.X) == 0) // X軸がドライブ終了の場合       MessageBox.Show("X軸ドライブ終了");       else       MessageBox.Show("X軸ドライブ中"); </pre>
Nmc_GetCNextStatus	<p>連続補間次データ書き込み可能状態を取得する。 ※MCX314As専用  連続補間実行中に次データ書き込み可能になったか調べる時に使用する。</p> <pre> VC      int      Nmc_GetCNextStatus(int No, int IcNo); VB      Function Nmc_GetCNextStatus(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long VB.NET  Function Nmc_GetCNextStatus(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer C#.NET  int      MC8000P.Nmc_GetCNextStatus(int No, int IcNo); </pre> <p><b>入力パラメータ</b>  No      ボード番号（ボード上のロータリースイッチの値(0~15)）  IcNo    IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。</p> <p><b>戻り値</b>  連続補間次データ書き込み可能の場合は、0以外を返す。  連続補間次データ書き込み可能ではない場合は、0を返す。</p> <p><b>使用例</b></p> <pre> [VC]  if(Nmc_GetCNextStatus(No, IcNo) != 0)              // 次データ書き込み可能の場合       AfxMessageBox("連続補間次データ書き込み可能である");       else       AfxMessageBox("連続補間次データ書き込み可能ではない"); [VB]  If Nmc_GetCNextStatus(No, IcNo) &lt;&gt; 0 Then          ' 次データ書き込み可能の場合       Call MsgBox("連続補間次データ書き込み可能である")       Else       Call MsgBox("連続補間次データ書き込み可能ではない")       End If [C#]  if(MC8000P.Nmc_GetCNextStatus(No, IcNo) != 0)      // 次データ書き込み可能の場合       MessageBox.Show("連続補間次データ書き込み可能である");       else       MessageBox.Show("連続補間次データ書き込み可能ではない"); </pre>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_GetBpSc	<p>BP補間スタックカウンタの値を取得する。 ※MCX314As専用</p> <p><b>VC</b> int Nmc_GetBpSc(int No, int IcNo);  <b>VB</b> Function Nmc_GetBpSc(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_GetBpSc(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer  <b>C#.NET</b> int MC8000P.Nmc_GetBpSc(int No, int IcNo);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。</p> <p><b>戻り値</b>  現在のビットパターン補間スタックカウンタの値</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_GetBpSc(No, IcNo); // BP補間スタックカウンタの値を取得  [VB] Data = Nmc_GetBpSc(No, IcNo)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_GetBpSc(No, IcNo);</p>
Nmc_WriteRegSetAxis	<p>指定軸の指定したライトレジスタ (WR 1~WR 3のいずれか) にデータを書き込む。</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteRegSetAxis(int No, int IcNo, int Axis, int RegNumber, long wdata);  <b>VB</b> Sub Nmc_WriteRegSetAxis(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal RegNumber As Long, ByVal wdata As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteRegSetAxis(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal RegNumber As Integer, ByVal wdata As Integer)  <b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteRegSetAxis(int No, int IcNo, AXIS Axis, int RegNumber, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照  Axis データを書き込む軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。  RegNumber データを書き込むライトレジスタの番号  [VC][VB] RR1はMCX_RR1, RR2はMCX_RR2 を指定する。  [C#] RR1はREG_MCX.RR1, RR2はREG_MCX.RR2 を指定する。補足説明(1)参照。  wdata 書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b> 全軸のWR 2にALARM有効(2000)Hを書き込む  [VC] Nmc_WriteRegSetAxis(No, IcNo, AXIS_ALL, MCX_WR2, 0x2000);  [VB] Call Nmc_WriteRegSetAxis(No, IcNo, AXIS_ALL, MCX_WR2, &amp;H2000)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteRegSetAxis(No, IcNo, AXIS.ALL, REG_MCX.WR2, 0x2000);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_ReadRegSetAxis	<p>指定軸の指定したリードレジスタ (RR 1、RR 2 のどちらか) のデータを読み出す。</p> <p><b>VC</b>     long     Nmc_ReadRegSetAxis(int No, int IcNo, int Axis, int RegNumber);</p> <p><b>VB</b>     Function Nmc_ReadRegSetAxis(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal RegNumber As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadRegSetAxis(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal RegNumber As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> int     MC8000P.Nmc_ReadRegSetAxis(int No, int IcNo, AXIS Axis, int RegNumber);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No        ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>IcNo      IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照</p> <p>Axis      データを読み出す軸。           X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。           詳細は補足説明 (2) 参照。</p> <p>RegNumber データを読み出すリードレジスタの番号           [VC][VB] RR1はMCX_RR1, RR2はMCX_RR2 を指定する。           [C#]     RR1はREG_MCX.RR1, RR2はREG_MCX.RR2 を指定する。補足説明 (1) 参照。</p> <p><b>戻り値</b> 指定軸の指定したリードレジスタのデータ</p> <p><b>使用例</b>    X軸のRR 1のデータを読み出す           [VC] Data = Nmc_ReadRegSetAxis(No, IcNo, AXIS_X, MCX_RR1);           [VB] Data = Nmc_ReadRegSetAxis(No, IcNo, AXIS_X, MCX_RR1)           [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadRegSetAxis(No, IcNo, AXIS.X, REG_MCX.RR1);</p>
Nmc_WriteData	<p>指定軸に指定したパラメータのデータを書き込む。(データ書き込み命令を実行する)</p> <p><b>VC</b>     void Nmc_WriteData(int No, int IcNo, int Axis, int cmd, long wdata);</p> <p><b>VB</b>     Sub Nmc_WriteData(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal cmd As Long, ByVal wdata As Long)</p> <p><b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteData(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal cmd As Integer, ByVal wdata As Integer)</p> <p><b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteData(int No, int IcNo, AXIS Axis, CMD cmd, int wdata);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No        ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>IcNo      IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照。</p> <p>Axis      データを書き込む軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明 (2) 参照。</p> <p>cmd      データ書き込み命令コード ((00)H~(0E)H, (61)H)。例: レンジ設定は (00)H。           ※MCX304は (08)H, (0E)Hを除く。詳細は補足説明 (1) 参照。</p> <p>wdata     書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b>    全軸のドライブ速度に1000を設定する。ドライブ速度の命令コードは (05)H           [VC] Nmc_WriteData(No, IcNo, AXIS_ALL, 0x05, 1000);           [VB] Call Nmc_WriteData(No, IcNo, AXIS_ALL, &amp;H05, 1000)           [C#] MC8000P.Nmc_WriteData(No, IcNo, AXIS.ALL, CMD.COMD_Speed, 1000);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_WriteData2	<p>指定軸に拡張モード、あるいは同期動作モードのデータを書き込む。 ※MCX314As専用 (データ書き込み命令を実行する)</p> <p><b>VC</b> void Nmc_WriteData2(int No, int IcNo, int Axis, int cmd, long WR6_data, long WR7_data);</p> <p><b>VB</b> Sub Nmc_WriteData2(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal cmd As Long, ByVal WR6_data As Long, ByVal WR7_data As Long)</p> <p><b>VB.NET</b> Sub Nmc_WriteData2(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal cmd As Integer, ByVal WR6_data As Integer, ByVal WR7_data As Integer)</p> <p><b>C#.NET</b> void MC8000P.Nmc_WriteData2(int No, int IcNo, AXIS Axis, CMD cmd, int WR6_data, int WR7_data);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>Axis データを書き込む軸。複数軸指定可能。詳細は補足説明(2)参照。</p> <p>cmd データ書き込み命令コード。拡張モードは(60)H, 同期動作モードは(64)Hを指定する。</p> <p>WR6_data 拡張モードはEM6に, 同期動作モードはSM6に書き込むデータ</p> <p>WR7_data 拡張モードはEM7に, 同期動作モードはSM7に書き込むデータ</p> <p><b>戻り値</b> なし</p> <p><b>使用例</b> X軸の拡張モードに、EM6データ(5F00)H, EM7データ(45)Hを書き込む。  [VC] Nmc_WriteData2(No, IcNo, AXIS_X, 0x60, 0x5F00, 0x0045);  [VB] Call Nmc_WriteData2(No, IcNo, AXIS_X, &amp;H60, &amp;H5F00, &amp;H45)  [C#] MC8000P.Nmc_WriteData2(No, IcNo, AXIS.X, CMD.CMD_ExpMode, 0x5F00, 0x0045);</p>
Nmc_ReadData	<p>データ読み出し命令を実行し、データを読み出す。</p> <p><b>VC</b> long Nmc_ReadData(int No, int IcNo, int Axis, int cmd);</p> <p><b>VB</b> Function Nmc_ReadData(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal Axis As Long, ByVal cmd As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b> Function Nmc_ReadData(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal cmd As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> int MC8000P.Nmc_ReadData(int No, int IcNo, AXIS Axis, CMD cmd);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))</p> <p>IcNo IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。</p> <p>Axis データを読み出す軸。X軸はAXIS_X, Y軸はAXIS_Y, Z軸はAXIS_Z, U軸はAXIS_Uを指定する。</p> <p>cmd データ読み出し命令コード((10)H~(14)H)。例: 論理位置カウンタ読み出しは(10)H。 ※MCX304は(14)Hを除く。</p> <p><b>戻り値</b> 読み出したデータ</p> <p><b>使用例</b>  [VC] Data = Nmc_ReadData(No, IcNo, AXIS_X, 0x10); // X軸の論理位置カウンタを読み出す。  [VB] Data = Nmc_ReadData(No, IcNo, AXIS_X, &amp;H10)  [C#] Data = MC8000P.Nmc_ReadData(No, IcNo, AXIS.X, CMD.CMD_ReadLp);</p>

関数名	機能 及び 内容
Nmc_2BPExec	<p>指定した補間データで2軸ビットパターン補間を実行する。 ※MCX314As専用</p> <p>この関数は、補間処理が終了した後に制御を返します。補間が終了するまで制御が戻らないのでアプリケーションでスレッドを作成し、そのスレッドからコールする事を推奨します。</p> <p><b>VC</b>      DWORD      Nmc_2BPExec(int No, int IcNo, DATA_2BP* pData2Bp, int DataCnt, int IpAxis, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>      Function Nmc_2BPExec(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByRef pData2Bp As DATA_2BP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b>   Function Nmc_2BPExec(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByRef pData2Bp As DATA_2BP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b>   Nmc_Status MC8000P.Nmc_2BPExec(int No, int IcNo, DATA_2BP[] pData2Bp, int DataCnt, int IpAxis, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No            ボード番号（ボード上のロータリースイッチの値(0~15)）</p> <p>IcNo          IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>pData2Bp     2軸BP補間データの構造体(ユーザー定義型)配列の先頭アドレス(DATA_2BPのアドレス)。DATA_2BPに実行する補間データをセットし、アドレスを指定する。DATA_2BPについては補足説明(3)参照。</p> <p>DataCnt      2軸BP補間データの数。構造体(ユーザー定義型)配列の配列数を指定する。</p> <p>IpAxis       補間を実行する軸。WR5のD0~D5(軸指定)の設定値と同じ値を指定する。補足説明(4)参照。</p> <p>ContinueFlg  BP補間が途中で停止した(速度が速く次データのスタックが間に合わなかった)場合に続けるかどうかを設定する。                [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。                [VB] True : 続ける、False : 続けない                [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>補間処理が正常終了した場合は BP_END が返ります。  補間処理でエラーが発生した場合は、下記エラーコードが返ります。  [C#]の場合は補足説明(1)参照。</p> <p>■正常終了</p> <p>BP_END           BP補間処理正常終了</p> <p>■エラーコード</p> <p>BP_CNT_ERR       指定したデータ数が範囲外です</p> <p>BP_ALREADY_EXEC  既にBP補間、あるいは連続補間が実行中です</p> <p>BP_PARAM_ERR    引数の値が正しくない</p> <p>BP_NOT_OPEN_ERR  指定したボードがオープンされていない</p> <p>BP_OTHER_ERR    その他のエラー</p> <p>BP_STOP          BP補間が途中で停止した(速度が速く次データのスタックが間に合わなかった)</p> <p>BP_USER_STOP    BP補間実行中にユーザーが中断した</p> <p>BP_DRIVE_ERR    BP補間実行中にボードでエラーが発生した(RR0にエラー情報がセットされた)</p> <p><b>使用例</b></p> <pre>[VC] // 2軸BP補間データ   BP1P,   BP1M,   BP2P,   BP2M       DATA_2BP Data2Bp[2] = {{0x0000, 0x2BFF, 0xFFD4, 0x0000},                               {0xF6FE, 0x0000, 0x000F, 0x3FC0}};</pre> <pre>      Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x04);                           // 補間軸設定。主軸：X、第2軸：Y       Ret = Nmc_2BPExec(No, IcNo, Data2Bp, 2, 0x04);         // 2軸BP補間実行。データ数2, X,Y軸       if(Ret == BP_END)    AfxMessageBox("正常終了");        // 戻り値正常</pre> <pre>[VB] Dim Data2Bp(1) As DATA_2BP           ' 2軸BP補間データ        ' 2軸BP補間データ設定       Data2Bp(0).Bp1p = &amp;H0:    Data2Bp(0).Bp1m = &amp;H2BFF       Data2Bp(0).Bp2p = &amp;HFFD4: Data2Bp(0).Bp2m = &amp;H0       Data2Bp(1).Bp1p = &amp;HF6FE: Data2Bp(1).Bp1m = &amp;H0       Data2Bp(1).Bp2p = &amp;HF:    Data2Bp(1).Bp2m = &amp;H3FC0</pre>

X, Y軸	<pre> Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &amp;H4)           ' 補間軸設定。主軸：X、第2軸：Y Ret = Nmc_2BPExec(No, IcNo, Data2Bp(0), 2, &amp;H4, False) ' 2軸BP補間実行。データ数2,  If Ret = BP_END Then                         ' 戻り値正常     Call MsgBox("正常終了") End If  [C#] DATA_2BP [] Data2Bp = new DATA_2BP[4];      // 2軸BP補間データ // 補間データ設定 Data2Bp[0].Bp1p = 0xFF30; // 1111 1111 0011 0000    BP1+方向    10パルス Data2Bp[0].Bp1m = 0;      // 0000 0000 0000 0000    BP1-方向    0パルス Data2Bp[0].Bp2p = 0;      // 0000 0000 0000 0000    BP2+方向    0パルス Data2Bp[0].Bp2m = 0x84FF; // 1000 0100 1111 1111    BP2-方向    10パルス  IpAxis = IP_AXIS.IP_X   IP_AXIS.IP_Y &lt;&lt; 2; // 補間軸  MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IcNo, IpAxis);    // 補間軸設定 MC8000P.Nmc_StartSpd(No, IcNo, AXIS.ALL, 1); // 初速度設定 MC8000P.Nmc_Speed(gBoardNo, IcNo, AXIS.ALL, 1); // ドライブ速度設定 // 2軸BP補間実行 Ret = MC8000P.Nmc_2BPExec(No, IcNo, Data2Bp, DataCnt, Axis, ContinueFlg); if(Ret == Nmc_Status.BP_END)                // 戻り値正常 </pre>
-------	---

関数名	機能 及び 内容
Nmc_3BPExec	<p>指定した補間データで3軸ビットパターン補間を実行する。 ※MCX314As専用</p> <p>この関数は、補間処理が終了した後に制御を返します。補間が終了するまで制御が戻らないのでアプリケーションでスレッドを作成し、そのスレッドからコールする事を推奨します。</p> <p><b>VC</b>      DWORD      Nmc_3BPExec(int No, int IcNo, DATA_3BP* pData3Bp, int DataCnt, int IpAxis, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>      Function Nmc_3BPExec(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByRef pData3Bp As DATA_3BP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b>   Function Nmc_3BPExec(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByRef pData3Bp As DATA_3BP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b>   Nmc_Status MC8000P.Nmc_3BPExec(int No, int IcNo, DATA_3BP[] pData3Bp, int DataCnt, int IpAxis, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No            ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))</p> <p>IcNo          IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>pData3Bp     3軸BP補間データの構造体(ユーザー定義型)配列の先頭アドレス(DATA_3BPのアドレス)。DATA_3BPに実行する補間データをセットし、アドレスを指定する。DATA_3BPについては補足説明(3)参照。</p> <p>DataCnt      3軸BP補間データの数。構造体(ユーザー定義型)配列の配列数を指定する。</p> <p>IpAxis       補間を実行する軸。WR5のD0~D5(軸指定)の設定値と同じ値を指定する。補足説明(4)参照。</p> <p>ContinueFlg  BP補間が途中で停止した(速度が速く次データのスタックが間に合わなかった)場合に続けるかどうかを設定する。                    [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。                    [VB] True : 続ける、False : 続けない                    [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>補間処理が正常終了した場合は BP_END が返ります。  補間処理でエラーが発生した場合は、下記エラーコードが返ります。  [C#]の場合は補足説明(1)参照。</p> <p>■正常終了</p> <p>BP_END            BP補間処理正常終了</p> <p>■エラーコード</p> <p>BP_CNT_ERR        指定したデータ数が範囲外です</p> <p>BP_ALREADY_EXEC   既にBP補間、あるいは連続補間が実行中です</p> <p>BP_PARAM_ERR     引数の値が正しくない</p> <p>BP_NOT_OPEN_ERR   指定したボードがオープンされていない</p> <p>BP_OTHER_ERR     その他のエラー</p> <p>BP_STOP           BP補間が途中で停止した(速度が速く次データのスタックが間に合わなかった)</p> <p>BP_USER_STOP     BP補間実行中にユーザーが中断した</p> <p>BP_DRIVE_ERR     BP補間実行中にボードでエラーが発生した(RR0にエラー情報がセットされた)</p> <p><b>使用例</b></p> <pre>[VC] // 3軸BP補間データ  BP1P,  BP1M,  BP2P,  BP2M,  BP3P,  BP3M DATA_3BP Data3Bp[2] = {{0xFF30,  0,      0, 0x84FF,  0, 0xAC35},                        {0xAC35,  0,  0xC000, 0x36E7, 0xC000, 0x3F3F}};  Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x24); // 補間軸設定。主軸: X, 第2軸: Y, 第3軸: Z  Ret = Nmc_3BPExec(No, IcNo, Data3Bp, 2, 0x24); // 3軸BP補間実行。データ数2, X, Y, Z軸 if(Ret == BP_END)  AfxMessageBox("正常終了"); // 戻り値正常</pre> <pre>[VB] Dim Data3Bp(1) As DATA_3BP ' 3軸BP補間データ ' 3軸BP補間データ設定 Data3Bp(0).Bp1p = &amp;HFF30: Data3Bp(0).Bp1m = &amp;H0 Data3Bp(0).Bp2p = &amp;H0: Data3Bp(0).Bp2m = &amp;H84FF Data3Bp(0).Bp3p = &amp;H0: Data3Bp(0).Bp3m = &amp;HAC35 Data3Bp(1).Bp1p = &amp;HAC35: Data3Bp(1).Bp1m = &amp;H0</pre>

	<pre> Data3Bp(1).Bp2p = &amp;HC000: Data3Bp(1).Bp2m = &amp;H36E7 Data3Bp(1).Bp3p = &amp;HC000: Data3Bp(1).Bp3m = &amp;H3F3F  Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &amp;H24) ' 補間軸設定。主軸 : X, 第2軸 : Y, 第 3軸 : Z Ret = Nmc_3BPExec(No, IcNo, Data3Bp(0), 2, &amp;H24, False) ' 3軸BP補間実行。データ数2, X, Y, Z軸 If Ret = BP_END Then ' 戻り値正常     Call MsgBox("正常終了") End If  [C#] DATA_3BP [] Data3Bp = new DATA_3BP[4]; // 3軸BP補間データ // 補間データ設定 Data3Bp[0].Bp1p = 0xFF30; // 1111 1111 0011 0000 BP1+方向 10パルス Data3Bp[0].Bp1m = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP1-方向 0パルス Data3Bp[0].Bp2p = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP2+方向 0パルス Data3Bp[0].Bp2m = 0x84FF; // 1000 0100 1111 1111 BP2-方向 10パルス Data3Bp[0].Bp3p = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP3+方向 0パルス Data3Bp[0].Bp3m = 0xAC35; // 1010 1100 0011 0101 BP3-方向 8パルス  IpAxis = IP_AXIS.IP_X   IP_AXIS.IP_Y &lt;&lt; 2   IP_AXIS.IP_Z &lt;&lt; 4; // 補間軸  MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IcNo, IpAxis); // 補間軸設定 MC8000P.Nmc_StartSpd(No, IcNo, AXIS.ALL, 1); // 初速度設定 MC8000P.Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS.ALL, 1); // ドライブ速度設定 // 3軸BP補間実行 Ret = MC8000P.Nmc_3BPExec(No, IcNo, Data3Bp, DataCnt, IpAxis, ContinueFlg); if(Ret == Nmc_Status.BP_END) // 戻り値正常 </pre>
--	---

関数名	機能 及び 内容
Nmc_2BPExec_BG	<p>指定した補間データで2軸ビットパターン補間をバックグラウンドで実行する。 ※MCX314As専用 この関数は、補間処理を開始した直後に制御を返し、バックグラウンドで補間を実行します。 指定したウィンドウに対して、補間終了時にWM_BP_ENDメッセージを送信し、終了ステータスを渡します。</p> <p><b>VC</b>     DWORD     Nmc_2BPExec_BG (HWND User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_2BP* pData2Bp, int DataCnt, int IpAxis, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>     Function Nmc_2BPExec_BG (ByVal User_hWnd As Long, ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal pData2Bp As DATA_2BP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b> Function Nmc_2BPExec_BG (ByVal User_hWnd As Integer, ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal pData2Bp As DATA_2BP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> Nmc_Status MC8000P.Nmc_2BPExec_BG (System.IntPtr User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_2BP[] pData2Bp, int DataCnt, int IpAxis, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>User_hWnd   ユーザーアプリケーションのウィンドウハンドル No           ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15)) IcNo         IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>pData2Bp    2軸BP補間データの構造体(ユーザー定義型)配列の先頭アドレス (DATA_2BPのアドレス)。DATA_2BPに実行する補間データをセットし、アドレスを指定する。DATA_2BPについては補足説明(3)参照。</p> <p>DataCnt     2軸BP補間データの数。構造体(ユーザー定義型)配列の配列数を指定する。</p> <p>IpAxis      補間を実行する軸。WR5のD0~D5(軸指定)の設定値と同じ値を指定する。補足説明(4)参照。</p> <p>ContinueFlg BP補間が途中で停止した(速度が速く次データのスタックが間に合わなかった)場合に続けるかどうかを設定する。 [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。 [VB] True : 続ける、False : 続けない [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>バックグラウンドで補間処理が正常に開始した場合は BP_START が返ります。 補間処理を開始する前にエラーが発生した場合は、下記の補間開始前のエラーコードが返ります。 [C#]の場合は補足説明(1)参照。</p> <p>■正常開始</p> <p>BP_START           バックグラウンドでBP補間処理が正常に開始した</p> <p>■エラーコード(補間開始前のエラー)</p> <p>BP_CNT_ERR         指定したデータ数が範囲外です BP_ALREADY_EXEC    既にBP補間、あるいは連続補間が実行中です BP_THREAD_ERR      スレッドを起動できませんでした BP_MALLOC_ERR      メモリを確保できませんでした BP_PARAM_ERR       引数の値が正しくない BP_NOT_OPEN_ERR    指定したボードがオープンされていない BP_OTHER_ERR       その他のエラー</p> <p>バックグラウンドで補間処理が正常に開始した後は、補間処理終了時に、指定したウィンドウに対して、WM_BP_ENDメッセージを送信します。WM_BP_ENDのメッセージ受信関数で受け取る第1引数にボード番号を第2引数に終了ステータスを渡します。 その終了ステータスは、補間が正常終了した場合は BP_END です。 補間実行時にエラーが発生した場合は、下記の補間開始後のエラーコードです。</p> <p>■正常終了</p> <p>BP_END             BP補間処理正常終了</p> <p>■エラーコード(補間開始後のエラー)</p> <p>BP_STOP            BP補間が途中で停止した(速度が速く次データのスタックが間に合わなかった) BP_USER_STOP       BP補間実行中にユーザーが中断した BP_DRIVE_ERR       BP補間実行中にボードでエラーが発生した (RR0にエラー情報がセットされた)</p>

**使用例**

[VC]

```

{
    // 2軸BP補間データ BP1P, BP1M, BP2P, BP2M
    DATA_2BP Data2Bp[2] = {{0x0000, 0x2BFF, 0xFFD4, 0x0000},
                            {0xF6FE, 0x0000, 0x000F, 0x3FC0}};

    Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x04); // 補間軸設定。主軸：X、第2軸：
    Y
    Ret = Nmc_2BPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data2Bp, 2, 0x04); // 2軸BP補間実行。データ数2,
    X, Y軸
    if(Ret == BP_START) AfxMessageBox("補間開始"); // 戻り値正常(補間開始)
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMC_SAMPLEDlg, CDialog) // WM_BP_ENDメッセージ受信関数設定
    ON_MESSAGE(WM_BP_END, OnMsg_BP)
END_MESSAGE_MAP()

// WM_BP_ENDメッセージ受信関数
afx_msg LRESULT CMC_SAMPLEDlg::OnMsg_BP(WPARAM BoardNo, LPARAM Status)
{
    if(Status == BP_END) AfxMessageBox("補間正常終了"); // 戻り値正常(補間終了)
    return 0;
}

```

[VB]

```

Dim Data2Bp(1) As DATA_2BP ' 2軸BP補間データ

' 2軸BP補間データ設定
Data2Bp(0).Bp1p = &H0: Data2Bp(0).Bp1m = &H2BFF
Data2Bp(0).Bp2p = &HFFD4: Data2Bp(0).Bp2m = &H0
Data2Bp(1).Bp1p = &HF6FE: Data2Bp(1).Bp1m = &H0
Data2Bp(1).Bp2p = &HF: Data2Bp(1).Bp2m = &H3FC0

Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &H4) ' 補間軸設定。主軸：X, 第2軸：Y
Ret = Nmc_2BPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data2Bp(0), 2, &H4, False) ' 2軸BP補間実行。データ数2,
X, Y軸
If Ret = BP_START Then ' 戻り値正常(補間開始)
    Call MsgBox("補間開始")
End If
End Sub

VBの場合は次のメッセージ受信関数
' WM_BP_ENDメッセージ受信関数
Function WindowProc(ByVal hw As Long, ByVal uMsg As Long,
                    ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    If uMsg = WM_BP_END Then ' BP補間終了メッセージ
        If lParam = BP_END Then ' 戻り値正常(補間終了)
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If
End Function

WindowProc = CallWindowProc(glpPrevWndProc, hw, uMsg, wParam, lParam)

End Function

VB.NETの場合は次のメッセージ受信関数
' WM_BP_ENDメッセージ受信関数
Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)

    If m.Msg = WM_BP_END Then ' BP補間終了メッセージ
        If lParam = BP_END Then ' 戻り値正常(補間終了)
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If
End Sub

```

	<pre> MyBase.WndProc(m)  End Sub  [C#] DATA_2BP [] Data2Bp = new DATA_2BP[4];           // 2軸BP補間データ // 補間データ設定 Data2Bp[0].Bp1p = 0xFF30; // 1111 1111 0011 0000    BP1+方向    10パルス Data2Bp[0].Bp1m = 0;           // 0000 0000 0000 0000    BP1-方向    0パルス Data2Bp[0].Bp2p = 0;           // 0000 0000 0000 0000    BP2+方向    0パルス Data2Bp[0].Bp2m = 0x84FF; // 1000 0100 1111 1111    BP2-方向    10パルス  IpAxis = IP_AXIS.IP_X   IP_AXIS.IP_Y &lt;&lt; 2;      // 補間軸  MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IcNo, IpAxis);         // 補間軸設定 MC8000P.Nmc_StartSpd(No, IcNo, AXIS.ALL, 1);     // 初速度設定 MC8000P.Nmc_Speed(gBoardNo, IcNo, AXIS.ALL, 1);  // ドライブ速度設定 // 2軸BP補間バックグラウンド実行 Ret = MC8000P.Nmc_2BPExec_BG((System.IntPtr)parent.Handle, No, IcNo, Data2Bp,                              DataCnt, IpAxis, ContinueFlg); if(Ret == Nmc_Status.BP_START)                   // 補間開始正常の場合  C#. NETの場合は次のメッセージ受信関数 //WM_BP_ENDメッセージ受信関数 protected override void WndProc(ref Message m) {     // 元のWndProc呼び出し(コンストラクタの呼び出しを明示的に記述)     base.WndProc ( ref m );     if ( m.Msg == (int)MSG_ID.WM_BP_END )     {         if((uint)m.LParam == Nmc_Status.BP_END)    // BP補間処理正常終了     } } </pre>
--	---

関数名	機能 及び 内容
Nmc_3BPExec_BG	<p>指定した補間データで3軸ビットパターン補間をバックグラウンドで実行する。 ※MCX314As専用 この関数は、補間処理を開始した直後に制御を返し、バックグラウンドで補間を実行します。 指定したウィンドウに対して、補間終了時にWM_BP_ENDメッセージを送信し、終了ステータスを渡します。</p> <p><b>VC</b>     DWORD     Nmc_3BPExec_BG (HWND User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_3BP* pData3Bp, int DataCnt, int IpAxis, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>     Function Nmc_3BPExec_BG (ByVal User_hWnd As Long, ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal pData3Bp As DATA_3BP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b> Function Nmc_3BPExec_BG (ByVal User_hWnd As Integer, ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByVal pData3Bp As DATA_3BP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> Nmc_Status MC8000P.Nmc_3BPExec_BG (System.IntPtr User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_3BP[] pData3Bp, int DataCnt, int IpAxis, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>User_hWnd   ユーザーアプリケーションのウィンドウハンドル No           ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15)) IcNo         IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明 (7) 参照 pData3Bp     3軸BP補間データの構造体 (ユーザー定義型) 配列の先頭アドレス (DATA_3BPのアドレス)。DATA_3BPに実行する補間データをセットし、アドレスを指定する。DATA_3BPについては補足説明 (3) 参照。 DataCnt     3軸BP補間データの数。構造体 (ユーザー定義型) 配列の配列数を指定する。 IpAxis       補間を実行する軸。WR5のD0~D5 (軸指定) の設定値と同じ値を指定する。補足説明 (4) 参照。 ContinueFlg  BP補間が途中で停止した (速度が速く次データのスタックが間に合わなかった) 場合に続けるかどうかを設定する。               [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。               [VB] True : 続ける、False : 続けない               [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>バックグラウンドで補間処理が正常に開始した場合は BP_START が返ります。 補間処理が開始する前にエラーが発生した場合は、下記の補間開始前のエラーコードが返ります。 [C#] の場合は補足説明 (1) 参照。</p> <p>■ 正常開始 BP_START           バックグラウンドでBP補間処理が正常に開始した</p> <p>■ エラーコード (補間開始前のエラー)</p> <p>BP_CNT_ERR         指定したデータ数が範囲外です BP_ALREADY_EXEC   既にBP補間、あるいは連続補間が実行中です BP_THREAD_ERR     スレッドを起動できませんでした BP_MALLOC_ERR     メモリを確保できませんでした BP_PARAM_ERR      引数の値が正しくない BP_NOT_OPEN_ERR   指定したボードがオープンされていない BP_OTHER_ERR      その他のエラー</p> <p>バックグラウンドで補間処理が正常に開始した後は、補間処理終了時に、指定したウィンドウに対して、WM_BP_ENDメッセージを送信します。WM_BP_ENDのメッセージ受信関数で受け取る第1引数にボード番号を、第2引数に終了ステータスを渡します。 その終了ステータスは、補間が正常終了した場合は BP_END です。 補間実行時にエラーが発生した場合は、下記の補間開始後のエラーコードです。</p> <p>■ 正常終了 BP_END             BP補間処理正常終了</p> <p>■ エラーコード (補間開始後のエラー)</p> <p>BP_STOP            BP補間が途中で停止した (速度が速く次データのスタックが間に合わなかった) BP_USER_STOP       BP補間実行中にユーザーが中断した BP_DRIVE_ERR       BP補間実行中にボードでエラーが発生した (RR0にエラー情報がセットされた)</p>

```

使用例
[VC]
{
    // 3軸BP補間データ BP1P, BP1M, BP2P, BP2M, BP3P, BP3M
    DATA_3BP Data3Bp[2] = {{0xFF30, 0, 0, 0x84FF, 0, 0xAC35},
                            {0xAC35, 0, 0xC000, 0x36E7, 0xC000, 0x3F3F}};

    Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x24); // 補間軸設定。主軸:X, 第2軸:Y, 第
3軸:Z
    Ret = Nmc_3BPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data3Bp, 2, 0x24); //3軸BP補間実行。データ数2,
X, Y, Z軸
    if(Ret == BP_START) AfxMessageBox("補間開始"); // 戻り値正常(補間開始)
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMC_SAMPLEDlg, CDialog) // WM_BP_ENDメッセージ受信関数設定
    ON_MESSAGE(WM_BP_END, OnMsg_BP)
END_MESSAGE_MAP()

// WM_BP_ENDメッセージ受信関数
afx_msg LRESULT CMC_SAMPLEDlg::OnMsg_BP(WPARAM BoardNo, LPARAM Status)
{
    if(Status == BP_END) AfxMessageBox("補間正常終了"); // 戻り値正常(補間終了)
    return 0;
}

[VB]
Dim Data3Bp(1) As DATA_3BP ' 3軸BP補間データ

' 3軸BP補間データ設定
Data3Bp(0).Bp1p = &HFF30: Data3Bp(0).Bp1m = &H0
Data3Bp(0).Bp2p = &H0: Data3Bp(0).Bp2m = &H84FF
Data3Bp(0).Bp3p = &H0: Data3Bp(0).Bp3m = &HAC35
Data3Bp(1).Bp1p = &HAC35: Data3Bp(1).Bp1m = &H0
Data3Bp(1).Bp2p = &HC000: Data3Bp(1).Bp2m = &H36E7
Data3Bp(1).Bp3p = &HC000: Data3Bp(1).Bp3m = &H3F3F

Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &H24) ' 補間軸設定。主軸:X, 第2軸:Y, 第
3軸:Z
Ret = Nmc_3BPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data3Bp(0), 2, &H24, False) ' 3軸BP補間実行。データ数2,
X, Y, Z軸
If Ret = BP_START Then ' 戻り値正常(補間開始)
    Call MsgBox("補間開始")
End If
End Sub

VBの場合は次のメッセージ受信関数
' WM_BP_ENDメッセージ受信関数
Function WindowProc(ByVal hw As Long, ByVal uMsg As Long,
                    ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    If uMsg = WM_BP_END Then ' BP補間終了メッセージ
        If lParam = BP_END Then ' 戻り値正常(補間終了)
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If
End Function

WindowProc = CallWindowProc(glpPrevWndProc, hw, uMsg, wParam, lParam)
End Function

VB.NETの場合は次のメッセージ受信関数
' WM_BP_ENDメッセージ受信関数
Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)

    If m.Msg = WM_BP_END Then ' BP補間終了メッセージ
        If lParam = BP_END Then ' 戻り値正常(補間終了)
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If
End Sub

```

```

        End If
    End If

    MyBase.WndProc(m)
End Sub

[C#]
DATA_3BP [] Data3Bp = new DATA_3BP[4];           // 3軸BP補間データ
// 補間データ設定
Data3Bp[0].Bp1p = 0xFF30; // 1111 1111 0011 0000    BP1+方向    10パルス
Data3Bp[0].Bp1m = 0;      // 0000 0000 0000 0000    BP1-方向    0パルス
Data3Bp[0].Bp2p = 0;      // 0000 0000 0000 0000    BP2+方向    0パルス
Data3Bp[0].Bp2m = 0x84FF; // 1000 0100 1111 1111    BP2-方向    10パルス
Data3Bp[0].Bp3p = 0;      // 0000 0000 0000 0000    BP3+方向    0パルス
Data3Bp[0].Bp3m = 0xAC35; // 1010 1100 0011 0101    BP3-方向    8パルス

IpAxis = IP_AXIS.IP_X | IP_AXIS.IP_Y << 2 | IP_AXIS.IP_Z << 4; // 補間軸

MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IcNo, IpAxis);           // 補間軸設定
MC8000P.Nmc_StartSpd(No, IcNo, AXIS.ALL, 1);       // 初速度設定
MC8000P.Nmc_Speed(gBoardNo, IcNo, AXIS.ALL, 1);   // ドライブ速度設定
// 3軸BP補間バックグラウンド実行
Ret = MC8000P.Nmc_3BPExec_BG((System.IntPtr)parent.Handle, No, IcNo, Data3Bp,
                             DataCnt, IpAxis, ContinueFlg);
if(Ret == Nmc_Status.BP_START)                     // 補間開始正常の場合

C#. NETの場合は次のメッセージ受信関数
//WM_BP_ENDメッセージ受信関数
protected override void WndProc(ref Message m)
{
    // 元のWndProc呼び出し(コンストラクタの呼び出しを明示的に記述)
    base.WndProc ( ref m );
    if ( m.Msg == (int)MSG_ID.WM_BP_END )
    {
        if((uint)m.LParam == Nmc_Status.BP_END)     // BP補間処理正常終了
    }
}
}

```

関数名	機能 及び 内容
Nmc_2CIPExec	<p>指定した補間データで2軸連続補間を実行する。 ※MCX314As専用 この関数は、補間処理が終了した後に制御を返します。補間が終了するまで制御が戻らないのでアプリケーションでスレッドを作成し、そのスレッドからコールする事を推奨します。</p> <p><b>VC</b>      DWORD      Nmc_2CIPExec(int No, int IcNo, DATA_2CIP* pData2Cip, int DataCnt, int IpAxis, BOOL SpdChgFlg = FALSE, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>      Function Nmc_2CIPExec(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByRef pData2Cip As DATA_2CIP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal SpdChgFlg As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b> Function Nmc_2CIPExec(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByRef pData2Cip As DATA_2CIP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal SpdChgFlg As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> Nmc_Status MC8000P. Nmc_2CIPExec(int No, int IcNo, DATA_2CIP[] pData2Cip, int DataCnt, int IpAxis, bool SpdChgFlg, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No            ボード番号（ボード上のロータリースイッチの値(0~15)）</p> <p>IcNo          IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>pData2Cip    2軸連続補間データの構造体(ユーザー定義型)配列の先頭アドレス(DATA_2CIPのアドレス)。DATA_2CIPに実行する補間データをセットし、アドレスを指定する。DATA_2CIPについては補足説明(3)参照。</p> <p>DataCnt      2軸連続補間データの数。構造体(ユーザー定義型)配列の配列数を指定する。</p> <p>IpAxis       補間を実行する軸。WR5のD0~D5(軸指定)の設定値と同じ値を指定する。補足説明(4)参照。</p> <p>SpdChgFlg    補間実行中に速度を変更するかどうかを設定する。変更する場合は補足説明(5)参照。 [VC] TRUE : 変更する、FALSE : 変更しない。省略可能。省略時FALSE。 [VB] True : 変更する、False : 変更しない [C#] true : 変更する、false : 変更しない <b>変更する選択時</b> : DATA_2CIPのSpeedに設定した値を参照します。 Speedに1~8000の値設定・・・設定した速度に変更します。 Speedに0 設定・・・速度は変更しません。 <b>変更しない選択時</b> : DATA_2CIPのSpeedに設定した値を参照しません。</p> <p>ContinueFlg 連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった)場合に続けるかどうかを設定する。 [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。 [VB] True : 続ける、False : 続けない [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>補間処理が正常終了した場合は CIP_END が返ります。 補間処理でエラーが発生した場合は、下記エラーコードが返ります。 [C#]の場合は補足説明(1)参照。</p> <p>■正常終了 CIP_END            連続補間処理正常終了</p> <p>■エラーコード CIP_CNT_ERR        指定したデータ数が範囲外です CIP_ALREADY_EXEC   既にBP補間、あるいは連続補間が実行中です CIP_CMD_ERR        指定したコマンドが間違っています CIP_PARAM_ERR      引数の値が正しくない CIP_NOT_OPEN_ERR   指定したボードがオープンされていない CIP_OTHER_ERR      その他のエラー CIP_STOP           連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった) CIP_USER_STOP      連続補間実行中にユーザーが中断した CIP_DRIVE_ERR      連続補間実行中にボードでエラーが発生した(RR0にエラー情報がセットされた)</p>

**使用例**

```

[VC] // 2軸連続補間データ   コマンド 速度  終点1  終点2  中心点1  中心点2
DATA_2CIP Data2Cip[2]={ {CMD_IP_2ST, 0, 4500, 0, 0, 0}, // 2軸直線補
間
間
                        {CMD_IP_CCW, 0, 1500, 1500, 0, 1500}}; // CCW 円弧補

Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x04); // 補間軸設定。主軸：X、第2
軸：Y
Ret = Nmc_2CIPExec(No, IcNo, Data2Cip, 2, 0x04); // 2軸連続補間実行。データ数2,
X, Y軸
if(Ret == CIP_END) AfxMessageBox("正常終了"); // 戻り値正常

[VB] Dim Data2Cip(1) As DATA_2CIP ' 2軸連続補間データ

' 2軸連続補間データ設定
Data2Cip(0).Command = CMD_IP_2ST ' 2軸直線補間
Data2Cip(0).EndP1 = 4500
Data2Cip(0).EndP2 = 0

Data2Cip(1).Command = CMD_IP_CCW ' CCW円弧補間
Data2Cip(1).EndP1 = 1500
Data2Cip(1).EndP2 = 1500
Data2Cip(1).Center1 = 0
Data2Cip(1).Center2 = 1500

Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &H4) ' 補間軸設定。主軸：X、第
2軸：Y
Ret = Nmc_2CIPExec(No, IcNo, Data2Cip(0), 2, &H4, False, False) ' 2軸連続補間。データ数2,
X, Y軸
If Ret = CIP_END Then ' 戻り値正常
    Call MsgBox("正常終了")
End If

[C#]
DATA_2CIP [] Data2Cip = new DATA_2CIP[4]; // 2軸連続補間データ

// 補間データ設定
Data2Cip[0].Command = (ushort)CMD.CMD_IP_CW; // CW円弧補間
Data2Cip[0].EndP1 = 2000;
Data2Cip[0].EndP2 = 2000;
Data2Cip[0].Center1 = 2000;
Data2Cip[0].Center2 = 0;
Data2Cip[0].Speed = 200; // 速度変更する(200)

IpAxis = IP_AXIS.IP_X | IP_AXIS.IP_Y << 2; // 補間軸

MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, IpAxis); // 補間軸設定

// 2軸連続補間実行
// この関数は補間が終了するまで制御が戻りません
Ret = MC8000P.Nmc_2CIPExec(No, int IcNo, Data2Cip, DataCnt, IpAxis, SpdChgFlg,
ContinueFlg);
if(Ret == Nmc_Status.CIP_END) // 連続補間処理正常終了

```

関数名	機能 及び 内容
Nmc_3CIPExec	<p>指定した補間データで3軸連続補間を実行する。 ※MCX314As専用</p> <p>この関数は、補間処理が終了した後に制御を返します。補間が終了するまで制御が戻らないのでアプリケーションでスレッドを作成し、そのスレッドからコールする事を推奨します。</p> <p><b>VC</b>      <b>DWORD</b>      Nmc_3CIPExec(int No, int IcNo, DATA_3CIP* pData3Cip, int DataCnt, int IpAxis, BOOL SpdChgFlg = FALSE, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>      Function Nmc_3CIPExec(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByRef pData3Cip As DATA_3CIP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal SpdChgFlg As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b> Function Nmc_3CIPExec(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByRef pData3Cip As DATA_3CIP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal SpdChgFlg As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b> Nmc_Status MC8000P.Nmc_3CIPExec(int No, IcNo, DATA_3CIP[] pData3Cip, int DataCnt, int IpAxis, bool SpdChgFlg, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>No            ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値(0~15))</p> <p>IcNo          IC番号(0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>pData3Cip    3軸連続補間データの構造体(ユーザー定義型)配列の先頭アドレス(DATA_3CIPのアドレス)。</p> <p>DataCnt      3軸連続補間データの数。構造体(ユーザー定義型)配列の配列数を指定する。</p> <p>IpAxis       補間を実行する軸。WR5のD0~D5(軸指定)の設定値と同じ値を指定する。補足説明(4)参照。</p> <p>SpdChgFlg   補間実行中に速度を変更するかどうかを設定する。変更する場合は補足説明(5)参照。  [VC] TRUE : 変更する、FALSE : 変更しない。省略可能。省略時FALSE。  [VB] True : 変更する、False : 変更しない  [C#] true : 変更する、false : 変更しない  <b>変更する選択時</b> : DATA_3CIPのSpeedに設定した値を参照します。  Speedに1~8000の値設定・・・設定した速度に変更します。  Speedに0 設定・・・速度は変更しません。  <b>変更しない選択時</b> : DATA_3CIPのSpeedに設定した値を参照しません。</p> <p>ContinueFlg 連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった)場合に続けるかどうかを設定する。  [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。  [VB] True : 続ける、False : 続けない  [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>補間処理が正常終了した場合は CIP_END が返ります。  補間処理でエラーが発生した場合は、下記エラーコードが返ります。  [C#]の場合は補足説明(1)参照。</p> <p>■正常終了</p> <p>CIP_END           連続補間処理正常終了</p> <p>■エラーコード</p> <p>CIP_CNT_ERR       指定したデータ数が範囲外です</p> <p>CIP_ALREADY_EXEC 既にBP補間、あるいは連続補間が実行中です</p> <p>CIP_CMD_ERR       指定したコマンドが間違っています</p> <p>CIP_PARAM_ERR     引数の値が正しくない</p> <p>CIP_NOT_OPEN_ERR  指定したボードがオープンされていない</p> <p>CIP_OTHER_ERR     その他のエラー</p> <p>CIP_STOP          連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった)</p> <p>CIP_USER_STOP     連続補間実行中にユーザーが中断した</p> <p>CIP_DRIVE_ERR     連続補間実行中にボードでエラーが発生した(RR0にエラー情報がセットされた)</p>

**使用例**

```
[VC] DATA_3CIP Data3Cip[2]; // 3軸連続補間データ用

// 3軸連続補間データ設定
Data3Cip[0].EndP1 = 1000;
Data3Cip[0].EndP2 = 2000;
Data3Cip[0].EndP3 = 3000;
Data3Cip[0].Speed = 0;

Data3Cip[1].EndP1 = 2000;
Data3Cip[1].EndP2 = -1000;
Data3Cip[1].EndP3 = 3000;
Data3Cip[1].Speed = 0;

Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x24); // 補間軸設定。主軸：X, 第2軸：Y, 第3軸：Z

Ret = Nmc_3CIPExec(No, IcNo, Data3Cip, 2, 0x24); // 3軸連続補間実行。データ数2, X, Y, Z軸
if(Ret == CIP_END) AfxMessageBox("正常終了"); // 戻り値正常

[VB] Dim Data3Cip(1) As DATA_3CIP ' 3軸連続補間データ

' 3軸連続補間データ設定
Data3Cip(0).EndP1 = 1000
Data3Cip(0).EndP2 = 2000
Data3Cip(0).EndP3 = 3000
Data3Cip(0).Speed = 0

Data3Cip(1).EndP1 = 2000
Data3Cip(1).EndP2 = -1000
Data3Cip(1).EndP3 = 3000
Data3Cip(1).Speed = 0

Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &H24) ' 補間軸設定。主軸：X, 第2軸：Y, 第3軸：Z

Ret = Nmc_3CIPExec(No, IcNo, Data3Cip(0), 2, &H24, False, False) ' 3軸連続補間。データ数2, X, Y, Z軸
If Ret = CIP_END Then ' 戻り値正常
    Call MsgBox("正常終了")
End If

[C#]
DATA_3CIP [] Data3Cip = new DATA_3CIP[4]; // 3軸連続補間データ用
// 補間データ設定
Data3Cip[0].EndP1 = 1000;
Data3Cip[0].EndP2 = 2000;
Data3Cip[0].EndP3 = 3000;
Data3Cip[0].Speed = 0;

IpAxis = IP_AXIS.IP_X | IP_AXIS.IP_Y << 2 | IP_AXIS.IP_Z << 4; // 補間軸

MC8000P.Nmc_WriteReg5(gBoardNo, IcNo, IpAxis); // 補間軸設定
MC8000P.Nmc_StartSpd(gBoardNo, IcNo, AXIS.ALL, 8000); // 初速度設定
MC8000P.Nmc_Speed(gBoardNo, IcNo, AXIS.ALL, 100); // ドライブ速度設定

// 3軸連続補間実行
// この関数は補間が終了するまで制御が戻りません
Ret = MC8000P.Nmc_3CIPExec(No, IcNo, Data3Cip, DataCnt, IpAxis, SpdChgFlg, ContinueFlg);
if(Ret == Nmc_Status.CIP_END) // 連続補間処理正常終了
```

関数名	機能 及び 内容
Nmc_2CIPExec_BG	<p>指定した補間データで2軸連続補間をバックグラウンドで実行する。 ※MCX314As専用 この関数は、補間処理を開始した直後に制御を返し、バックグラウンドで補間を実行します。 指定したウィンドウに対して、補間終了時にWM_CIP_ENDメッセージを送信し、終了ステータスを渡します。</p> <p><b>VC</b>      DWORD    Nmc_2CIPExec_BG (HWND User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_2CIP* pData2Cip, int DataCnt, int IpAxis, BOOL SpdChgFlg = FALSE, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>      Function Nmc_2CIPExec_BG (ByVal User_hWnd As Long, ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal pData2Cip As DATA_2CIP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal SpdChgFlg As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b>   Function Nmc_2CIPExec_BG (ByVal User_hWnd As Integer, ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByRef pData2Cip As DATA_2CIP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal SpdChgFlg As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b>   Nmc_Status MC8000P.Nmc_2CIPExec_BG (System.IntPtr User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_2CIP[] pData2Cip, int DataCnt, int IpAxis, bool SpdChgFlg, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>User_hWnd   ユーザーアプリケーションのウィンドウハンドル No           ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15)) IcNo         IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>pData2Cip   2軸連続補間データの構造体(ユーザー定義型)配列の先頭アドレス (DATA_2CIPのアドレス)。 DATA_2CIPに実行する補間データをセットし、アドレスを指定する。 DATA_2CIPについては補足説明(3)参照。</p> <p>DataCnt     2軸連続補間データの数。構造体(ユーザー定義型)配列の配列数を指定する。 IpAxis      補間を実行する軸。WR5のD0~D5(軸指定)の設定値と同じ値を指定する。補足説明(4)参照。</p> <p>SpdChgFlg   補間実行中に速度を変更するかどうかを設定する。変更する場合は補足説明(5)参照。 [VC] TRUE : 変更する、FALSE : 変更しない。省略可能。省略時FALSE。 [VB] True : 変更する、False : 変更しない [C#] true : 変更する、false : 変更しない <b>変更する選択時</b> : DATA_2CIPのSpeedに設定した値を参照します。 Speedに1~8000の値設定・・・設定した速度に変更します。 Speedに0 設定・・・速度は変更しません。 <b>変更しない選択時</b> : DATA_2CIPのSpeedに設定した値を参照しません。</p> <p>ContinueFlg 連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった)場合に続けるかどうかを設定する。 [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。 [VB] True : 続ける、False : 続けない [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>バックグラウンドで補間処理が正常に開始した場合は CIP_START が返ります。 補間処理が開始する前にエラーが発生した場合は、下記の補間開始前のエラーコードが返ります。 [C#]の場合は補足説明(1)参照。</p> <p>■正常開始 CIP_START           バックグラウンドで連続補間処理が正常に開始した</p> <p>■エラーコード(補間開始前のエラー)</p> <p>CIP_CNT_ERR         指定したデータ数が範囲外です CIP_ALREADY_EXEC   既にB P補間、あるいは連続補間が実行中です CIP_THREAD_ERR     スレッドを起動できませんでした CIP_MALLOC_ERR     メモリを確保できませんでした</p>

CIP\_CMD\_ERR 指定したコマンドが間違っています  
 CIP\_PARAM\_ERR 引数の値が正しくない  
 CIP\_NOT\_OPEN\_ERR 指定したボードがオープンされていない  
 CIP\_OTHER\_ERR その他のエラー

バックグラウンドで補間処理が正常に開始した後は、補間処理終了時に、指定したウィンドウに対して、WM\_CIP\_ENDメッセージを送信します。WM\_CIP\_ENDのメッセージ受信関数で受け取る第1引数にボード番号を、第2引数に終了ステータスを渡します。その終了ステータスは、補間が正常終了した場合はCIP\_END

です。補間実行時にエラーが発生した場合は、下記の補間開始後のエラーコードです。

■正常終了

CIP\_END 連続補間処理正常終了

■エラーコード(補間開始後のエラー)

CIP\_STOP 連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった)  
 CIP\_USER\_STOP 連続補間実行中にユーザーが中断した  
 CIP\_DRIVE\_ERR 連続補間実行中にボードでエラーが発生した(RR0にエラー情報がセットされた)

使用例

```
[VC]
{
  // 2軸連続補間データ コマンド 速度 終点1 終点2 中心点1 中心点2
  DATA_2CIP Data2Cip[2]={{CMD_IP_2ST, 0, 4500, 0, 0, 0}, // 2軸直線補
  間
  間
  {CMD_IP_CCW, 0, 1500, 1500, 0, 1500}}; // CCW円弧補
  間

  Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x04); // 補間軸設定。主軸：X、第2
  軸：Y
  Ret = Nmc_2CIPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data2Cip, 2, 0x04); // 2軸連続補間実行。データ数2,
  X,Y軸

  if(Ret == CIP_START) AfxMessageBox("補間開始"); // 戻り値正常(補間開始)
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMC_SAMPLEDlg, CDialog) // WM_CIP_ENDメッセージ受信関数設定
ON_MESSAGE(WM_CIP_END, OnMsg_CIP)
END_MESSAGE_MAP()

// WM_CIP_ENDメッセージ受信関数
afx_msg LRESULT CMC_SAMPLEDlg::OnMsg_CIP(WPARAM BoardNo, LPARAM Status)
{
  if(Status == CIP_END) AfxMessageBox("補間正常終了"); // 戻り値正常(補間終了)
  return 0;
}

[VB]
Dim Data2Cip(1) As DATA_2CIP ' 2軸連続補間データ

' 2軸連続補間データ設定
Data2Cip(0).Command = CMD_IP_2ST ' 2軸直線補間
Data2Cip(0).EndP1 = 4500
Data2Cip(0).EndP2 = 0

Data2Cip(1).Command = CMD_IP_CCW ' CCW円弧補間
Data2Cip(1).EndP1 = 1500
Data2Cip(1).EndP2 = 1500
Data2Cip(1).Center1 = 0
Data2Cip(1).Center2 = 1500

Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &H4) ' 補間軸設定。主軸：X, 第2
  軸：Y
  ' 2軸連続補間。データ数2, X, Y
  軸
```

```

Ret = Nmc_2CIPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data2Cip(0), 2, &H4, False, False)
If Ret = CIP_START Then ' 戻り値正常(補間開始)
    Call MsgBox("補間開始")
End If
End Sub

```

**V B の場合は次のメッセージ受信関数**

```

' WM_CIP_ENDメッセージ受信関数
Function WindowProc(ByVal hw As Long, ByVal uMsg As Long,
    ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    If uMsg = WM_CIP_END Then ' 連続補間終了メッセージ
        If lParam = CIP_END Then ' 戻り値正常(補間終了)
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If
End Function
WindowProc = CallWindowProc(glpPrevWndProc, hw, uMsg, wParam, lParam)

```

**V B . N E T の場合は次のメッセージ受信関数**

```

' WM_CIP_ENDメッセージ受信関数
Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
    If m.Msg = WM_CIP_END Then ' 連続補間終了メッセージ
        If lParam = CIP_END Then ' 戻り値正常(補間終了)
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If
    MyBase.WndProc(m)
End Sub

```

**[C#]**

```

DATA_2CIP [] Data2Cip = new DATA_2CIP[4]; // 2軸連続補間データ

// 補間データ設定
Data2Cip[0].Command = (ushort)CMD.COMD_IP_CW; // CW円弧補間
Data2Cip[0].EndP1 = 2000;
Data2Cip[0].EndP2 = 2000;
Data2Cip[0].Center1 = 2000;
Data2Cip[0].Center2 = 0;
Data2Cip[0].Speed = 200; // 速度変更する(200)

IpAxis = IP_AXIS.IP_X | IP_AXIS.IP_Y << 2; // 補間軸

MC8000P.Nmc_WriteReg5(No, int IcNo, IpAxis); // 補間軸設定

// 2軸連続補間実行
// バックグラウンドで実行する
Ret = MC8000P.Nmc_2CIPExec_BG((System.IntPtr)parent.Handle, dNo, int IcNo, Data2Cip,
    DataCnt, IpAxis, SpdChgFlg, ContinueFlg);
if(Ret == Nmc_Status.CIP_START) // 連続補間処理正常開始

```

**C # . N E T の場合は次のメッセージ受信関数**

```

//WM_BP_ENDメッセージ受信関数
protected override void WndProc(ref Message m)
{
    // 元のWndProc呼び出し(コンストラクタの呼び出しを明示的に記述)
    base.WndProc ( ref m );
    if ( m.Msg == (int)MSG_ID.WM_CIP_END )
    {
        if((uint)m.LParam == Nmc_Status.CIP_END) // BP補間処理正常終了
    }
}

```

関数名	機能 及び 内容
Nmc_3CIPExec_BG	<p>指定した補間データで3軸連続補間をバックグラウンドで実行する。 ※MCX314As専用 この関数は、補間処理を開始した直後に制御を返し、バックグラウンドで補間を実行します。 指定したウィンドウに対して、補間終了時にWM_CIP_ENDメッセージを送信し、終了ステータスを渡します。</p> <p><b>VC</b>      DWORD    Nmc_3CIPExec_BG (HWND User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_3CIP* pData3Cip, int DataCnt, int IpAxis, BOOL SpdChgFlg = FALSE, BOOL ContinueFlg = FALSE);</p> <p><b>VB</b>      Function Nmc_3CIPExec_BG (ByVal User_hWnd As Long, ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long, ByVal pData3Cip As DATA_3CIP, ByVal DataCnt As Long, ByVal IpAxis As Long, ByVal SpdChgFlg As Long, ByVal ContinueFlg As Long) As Long</p> <p><b>VB.NET</b>   Function Nmc_3CIPExec_BG (ByVal User_hWnd As Integer, ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer, ByRef pData3Cip As DATA_3CIP, ByVal DataCnt As Integer, ByVal IpAxis As Integer, ByVal SpdChgFlg As Integer, ByVal ContinueFlg As Integer) As Integer</p> <p><b>C#.NET</b>   Nmc_Status MC8000P.Nmc_3CIPExec_BG (System.IntPtr User_hWnd, int No, int IcNo, DATA_3CIP[] pData3Cip, int IpAxis, bool SpdChgFlg, bool ContinueFlg);</p> <p><b>入力パラメータ</b></p> <p>User_hWnd   ユーザーアプリケーションのウィンドウハンドル No           ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15)) IcNo         IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照</p> <p>pData3Cip   3軸連続補間データの構造体(ユーザー定義型)配列の先頭アドレス (DATA_3CIPのアドレス)。 DATA_3CIPに実行する補間データをセットし、アドレスを指定する。 DATA_3CIPについては補足説明(3)参照。</p> <p>DataCnt     3軸連続補間データの数。構造体(ユーザー定義型)配列の配列数を指定する。 IpAxis      補間を実行する軸。WR5のD0~D5(軸指定)の設定値と同じ値を指定する。補足説明(4)参照。</p> <p>SpdChgFlg   補間実行中に速度を変更するかどうかを設定する。変更する場合は補足説明(5)参照。 [VC] TRUE : 変更する、FALSE : 変更しない。省略可能。省略時FALSE。 [VB] True : 変更する、False : 変更しない [C#] true : 変更する、false : 変更しない <b>変更する選択時</b> : DATA_3CIPのSpeedに設定した値を参照します。 Speedに1~8000の値設定・・・設定した速度に変更します。 Speedに0 設定・・・速度は変更しません。 <b>変更しない選択時</b> : DATA_3CIPのSpeedに設定した値を参照しません。</p> <p>ContinueFlg 連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった)場合に続けるかどうかを設定する。 [VC] TRUE : 続ける、FALSE : 続けない。省略可能。省略時FALSE。 [VB] True : 続ける、False : 続けない [C#] true : 続ける、false : 続けない</p> <p><b>戻り値</b></p> <p>バックグラウンドで補間処理が正常に開始した場合は CIP_START が返ります。 補間処理が開始する前にエラーが発生した場合は、下記の補間開始前のエラーコードが返ります。 [C#]の場合は補足説明(1)参照。</p> <p>■正常開始 CIP_START           バックグラウンドで連続補間処理が正常に開始した</p> <p>■エラーコード(補間開始前のエラー)</p> <p>CIP_CNT_ERR         指定したデータ数が範囲外です CIP_ALREADY_EXEC   既にBP補間、あるいは連続補間が実行中です CIP_THREAD_ERR     スレッドを起動できませんでした CIP_MALLOC_ERR     メモリを確保できませんでした CIP_CMD_ERR         指定したコマンドが間違っています</p>

CIP\_PARAM\_ERR 引数の値が正しくない  
 CIP\_NOT\_OPEN\_ERR 指定したボードがオープンされていない  
 CIP\_OTHER\_ERR その他のエラー

バックグラウンドで補間処理が正常に開始した後は、補間処理終了時に、指定したウィンドウに対して、WM\_CIP\_ENDメッセージを送信します。WM\_CIP\_ENDのメッセージ受信関数で受け取る第1引数にボード番号

を、第2引数に終了ステータスを渡します。その終了ステータスは、補間が正常終了した場合はCIP\_END

です。補間実行時にエラーが発生した場合は、下記の補間開始後のエラーコードです。

■正常終了

CIP\_END 連続補間処理正常終了

■エラーコード(補間開始後のエラー)

CIP\_STOP 連続補間が途中で停止した(速度が速く次データのセットが間に合わなかった)

CIP\_USER\_STOP 連続補間実行中にユーザーが中断した

CIP\_DRIVE\_ERR 連続補間実行中にボードでエラーが発生した(RR0にエラー情報がセットされた)

使用例

[VC]

```
{
  DATA_3CIP Data3Cip[2]; // 3軸連続補間データ用

  // 3軸連続補間データ設定
  Data3Cip[0].EndP1 = 1000;
  Data3Cip[0].EndP2 = 2000;
  Data3Cip[0].EndP3 = 3000;

  Data3Cip[1].EndP1 = 2000;
  Data3Cip[1].EndP2 = -1000;
  Data3Cip[1].EndP3 = 3000;

  Nmc_WriteReg5(No, IcNo, 0x24); // 補間軸設定。主軸：X, 第2軸：Y, 第3軸：Z
  Ret = Nmc_3CIPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data3Cip, 2, 0x24); // 3軸連続補間実行。データ数2, X, Y, Z軸
  if(Ret == CIP_START) AfxMessageBox("補間開始");// 戻り値正常(補間開始)
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMC_SAMPLEDlg, CDialog) // WM_CIP_ENDメッセージ受信関数設定
  ON_MESSAGE(WM_CIP_END, OnMsg_CIP)
END_MESSAGE_MAP()

// WM_CIP_ENDメッセージ受信関数
afx_msg LRESULT CMC_SAMPLEDlg::OnMsg_CIP(WPARAM BoardNo, LPARAM Status)
{
  if(Status == CIP_END) AfxMessageBox("補間正常終了");// 戻り値正常(補間終了)
  return 0;
}
```

[VB]

```
Dim Data3Cip(1) As DATA_3CIP ' 3軸連続補間データ

' 3軸連続補間データ設定
Data3Cip(0).EndP1 = 1000
Data3Cip(0).EndP2 = 2000
Data3Cip(0).EndP3 = 3000

Data3Cip(1).EndP1 = 2000
Data3Cip(1).EndP2 = -1000
Data3Cip(1).EndP3 = 3000

Call Nmc_WriteReg5(No, IcNo, &H24) ' 補間軸設定。主軸：X, 第2軸：Y,
```

```

第3軸:Z
Ret = Nmc_3CIPExec_BG(hWnd, No, IcNo, Data3Cip(0), 2, &H24, False, False)
If Ret = CIP_START Then
    Call MsgBox("補間開始")
End If
End Sub

VBの場合は次のメッセージ受信関数
'WM_CIP_ENDメッセージ受信関数
Function WindowProc(ByVal hw As Long, ByVal uMsg As Long,
    ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long

    If uMsg = WM_CIP_END Then
        If lParam = CIP_END Then
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If

    WindowProc = CallWindowProc(glpPrevWndProc, hw, uMsg, wParam, lParam)

End Function

VB.NETの場合は次のメッセージ受信関数
'WM_CIP_ENDメッセージ受信関数
Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)

    If m.Msg = WM_CIP_END Then
        If lParam = CIP_END Then
            Call MsgBox("補間正常終了")
        End If
    End If

    MyBase.WndProc(m)

End Sub

[C#]
DATA_3CIP [] Data3Cip = new DATA_3CIP[4]; // 3軸連続補間データ用
// 補間データ設定
Data3Cip[0].EndP1 = 1000;
Data3Cip[0].EndP2 = 2000;
Data3Cip[0].EndP3 = 3000;
Data3Cip[0].Speed = 0;

IpAxis = IP_AXIS.IP_X | IP_AXIS.IP_Y << 2 | IP_AXIS.IP_Z << 4; // 補間軸

MC8000P.Nmc_WriteReg5(gBoardNo, int IcNo, IpAxis); // 補間軸設定
MC8000P.Nmc_StartSpd(gBoardNo, int IcNo, AXIS.ALL, 8000); // 初速度設定
MC8000P.Nmc_Speed(gBoardNo, int IcNo, AXIS.ALL, 100); // ドライブ速度設定

// 3軸連続補間実行
// バックグラウンドで実行する
Ret = MC8000P.Nmc_3CIPExec_BG((System.IntPtr)parent.Handle, gBoardNo, int IcNo,
    Data3Cip, DataCnt, IpAxis, SpdChgFlg, ContinueFlg);
if(Ret == Nmc_Status.CIP_START) // 連続補間処理正常開始

C#. NETの場合は次のメッセージ受信関数
//WM_BP_ENDメッセージ受信関数
protected override void WndProc(ref Message m)

```

	<pre>{ // 元のWndProc呼び出し(コンストラクタの呼び出しを明示的に記述) base.WndProc ( ref m ); if ( m.Msg == (int)MSG_ID.WM_CIP_END ) {     if((uint)m.LParam == Nmc_Status.CIP_END)           // BP補間処理正常終了 } }</pre>
--	--

関数名	機能 及び 内容
Nmc_IPStop	<p>補間処理を中断する。 ※MCX314As専用 補間ドライブを即停止し、Nmc_XXXの補間関数で実行中の補間処理を終了します。</p> <p>Nmc_IPStopを使用して補間処理を中断した場合、各補間関数の戻り値は下記のエラーコードです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆BP補間 : BP_USER_STOP</li> <li>◆連続補間 : CIP_USER_STOP</li> </ul> <p><b>VC</b>    BOOL    Nmc_IPStop(int No, int IcNo);  <b>VB</b>    Function Nmc_IPStop(ByVal No As Long, ByVal IcNo As Long) As Long  <b>VB.NET</b> Function Nmc_IPStop(ByVal No As Integer, ByVal IcNo As Integer) As Integer  <b>C#.NET</b> bool    MC8000P.Nmc_IPStop(int No, int IcNo);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  No    ボード番号 (ボード上のロータリースイッチの値 (0~15))  IcNo  IC番号 (0~1)。搭載ICが1つの時は0, 2つ以上の時はIC-Aが0, IC-Bが1。詳細は補足説明(7)参照。</p> <p><b>戻り値</b>  [VC]  補間処理の中断に成功するとTRUE、失敗するとFALSE  [VB]  補間処理の中断に成功すると0以外、失敗すると0  [C#]  補間処理の中断に成功するとtrue、失敗するとfalse</p> <p><b>使用例</b>  [VC]  Nmc_IPStop(No, IcNo);                    // 補間処理を中断する  [VB]  Call Nmc_IPStop(No, IcNo)  [C#]  MC8000P.Nmc_IPStop(No, IcNo);</p>
Nmc_IPGetMsgNo	<p>補間終了時に受信した下記メッセージの引数wParamからボード番号とIC番号を取得する。 ※MCX314As専用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆BP補間 : WM_BP_END</li> <li>◆連続補間 : WM_CIP_END</li> </ul> <p><b>VC</b>    void Nmc_IPGetMsgNo(int wParam, int* No, int* IcNo);  <b>VB</b>    Sub Nmc_IPGetMsgNo(ByVal wParam As Long, ByRef No As Long, ByRef IcNo As Long)  <b>VB.NET</b> Sub Nmc_IPGetMsgNo(ByVal wParam As Integer, ByRef No As Integer, ByRef IcNo As Integer)  <b>C#.NET</b> bool    MC8000P.Nmc_IPStop(int No, int IcNo);</p> <p><b>入力パラメータ</b>  wParam 補間終了時に受信したメッセージの引数wParam  No    [VC] ボード番号を格納する変数のアドレス。        [VB] ボード番号を格納する変数。  IcNo  [VC] IC番号を格納する変数のアドレス。        [VB] IC番号を格納する変数。</p> <p><b>戻り値</b>  なし</p> <p><b>使用例</b>  [VC]    int BdNo;                            // ボード番号        int IcNo;                            // IC番号        Nmc_IPGetMsgNo(wParam, &amp;BdNo, &amp;IcNo);</p> <p>[VB]    Dim BdNo As Long                   ' ボード番号        Dim IcNo As Long                    ' IC番号        Call Nmc_IPGetMsgNo(wParam, BdNo, IcNo)</p> <p>[VB.NET] Dim BdNo As Integer            ' ボード番号        Dim IcNo As Integer                ' IC番号        Call Nmc_IPGetMsgNo(m.WParam.ToInt32(), BdNo, IcNo)</p> <p>[VC]    int BdNo;                            // ボード番号</p> <p>[C#]    int BdNo;                            // ボード番号        int IcNo;                            // IC番号 (0~1)        MC8000P.Nmc_IPGetMsgNo(WParam, out BdNo, out IcNo)</p>

## ■補足説明

(1) 各定義は、下記のファイルで行っています。

```
VC・・・ MC8000P_DLL.H
VB・・・ MC8000P_DLL.bas
VB.NET・・・MC8000P_DLL.vb
C#.NET・・・入力支援により各定義を参照、引用できます。
```

VC、C#.NETの定義内容を以下に示します。

### ①レジスタ番号

[VC]

```
#define MCX_WR0      0x0000 // WR 0
#define MCX_WR1      0x0001 // WR 1
#define MCX_WR2      0x0002 // WR 2
#define MCX_WR3      0x0003 // WR 3
#define MCX_WR4      0x0004 // WR 4
#define MCX_WR5      0x0005 // WR 5
#define MCX_WR6      0x0006 // WR 6
#define MCX_WR7      0x0007 // WR 7

#define MCX_RR0      0x0000 // RR 0
#define MCX_RR1      0x0001 // RR 1
#define MCX_RR2      0x0002 // RR 2
#define MCX_RR3      0x0003 // RR 3
#define MCX_RR4      0x0004 // RR 4
#define MCX_RR5      0x0005 // RR 5
#define MCX_RR6      0x0006 // RR 6
#define MCX_RR7      0x0007 // RR 7
```

[C#]

```
// ■Nmc_OutPort/Nmc_InPort用
// 搭載ICが1つのとき WR0_A ~ WR7_A/RR0_A ~ RR7_Aを使用
// 搭載ICが2つのとき IC_AにはWR0_A ~ WR7_A/RR0_A ~ RR7_Aを使用
//                               IC_BにはWR0_B ~ WR7_B/RR0_B ~ RR7_Bを使用
// ■Nmc_WriteReg/Nmc_ReadReg用
// WR0 ~ WR7/RR0 ~ RR7を使用

public enum REG_MCX : int
{
    //■Nmc_OutPort用
    // ライトレジスタのアドレス
    // IC-AのWR0~WR7
    WR0_A =0x0000,
    WR1_A =0x0001,
    WR2_A =0x0002,
    WR3_A =0x0003,
    WR4_A =0x0004,
    WR5_A =0x0005,
    WR6_A =0x0006,
    WR7_A =0x0007,

    // IC-BのWR0~WR7
    WR0_B =0x0008,
    WR1_B =0x0009,
    WR2_B =0x000A,
    WR3_B =0x000B,
    WR4_B =0x000C,
    WR5_B =0x000D,
    WR6_B =0x000E,
    WR7_B =0x000F,

    // MSM82C55のアドレス
```

```

WR10  =0x0010,
WR11  =0x0011,
WR12  =0x0012,
// PIX132のアドレス
WR14  =0x0014,
WR15  =0x0015,
WR16  =0x0016,

//■Nmc_InPort用
// リードレジスタのアドレス
// IC-AのRR0~RR7
RR0_A =0x0000,
RR1_A =0x0001,
RR2_A =0x0002,
RR3_A =0x0003,
RR4_A =0x0004,
RR5_A =0x0005,
RR6_A =0x0006,
RR7_A =0x0007,

// IC-BのRR0~RR7
RR0_B =0x0008,
RR1_B =0x0009,
RR2_B =0x000A,
RR3_B =0x000B,
RR4_B =0x000C,
RR5_B =0x000D,
RR6_B =0x000E,
RR7_B =0x000F,

// MSM82C55のアドレス
RR10  =0x0010,
RR11  =0x0011,
RR12  =0x0012,
// PIX132のアドレス
RR14  =0x0014,
RR15  =0x0015,
RR16  =0x0016,

//■Nmc_WriteReg用
// ライトレジスタのアドレス
WR0    =0x0000,
WR1    =0x0001,
WR2    =0x0002,
WR3    =0x0003,
WR4    =0x0004,
WR5    =0x0005,
WR6    =0x0006,
WR7    =0x0007,

//■Nmc_ReadReg用
// リードレジスタのアドレス
RR0    =0x0000,
RR1    =0x0001,
RR2    =0x0002,
RR3    =0x0003,
RR4    =0x0004,
RR5    =0x0005,
RR6    =0x0006,
RR7    =0x0007
}
(使用例) REG_MCXのWR0の場合は      REG_MCX.WR0

```

②軸定義  
[VC]

```

#define AXIS_ALL      0xF    // 全軸
#define AXIS_X        0x1    // X軸
#define AXIS_Y        0x2    // Y軸
#define AXIS_Z        0x4    // Z軸
#define AXIS_U        0x8    // U軸
#define AXIS_NONE     0      // 軸指定無し

```

[C#]

```

public enum AXIS : int
{
    // 軸定義
    ALL      = 0xF, // 全軸
    X        = 0x1, // X軸
    Y        = 0x2, // Y軸
    Z        = 0x4, // Z軸
    U        = 0x8, // U軸
    NONE     = 0    // 軸指定無し
}

```

(使用例) 全軸の場合は            AXIS.ALL

### ③デバイスID

(注) MC8042P, 22P及びMC8082Peは、デバイスIDはMC8082Pと変わらない事に注意してください。  
同様にMC8043Peは、デバイスIDはMC8043Pと変わらない事に注意してください。

[VC]

```

#define ID_MC8043P      0xA0A2    // MC8043P及びMC8043Pe
#define ID_MC8080P      0xA07D    // MC8080P
#define ID_MC8082P      0xA0D0    // MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Pe

```

(使用例) MC8082P, 42P, 22P及びMC8082PeはID\_MC8082P、MC8080PはID\_MC8080P、MC8043P及びMC8082PeはID\_MC8043P

[C#]

```

public enum Dev_ID : ushort
{
    MC8043P      = 0xA0A2, // MC8043P及びMC8043Pe
    MC8080P      = 0xA07D, // MC8080P
    MC8082P      = 0xA0D0  // MC8082P, 42P, 22P及びMC8082Pe
}

```

(使用例) MC8082P, 42P, 22P及びMC8082PeはDev\_ID.MC8082P、MC8080PはDev\_ID.MC8080P  
MC8043P及びMC8043PeはDev\_ID.MC8043P

### ④コマンド定義            ※使用できるコマンドは各ICの取扱説明書参照。

[VC]

```

// ドライブ命令
#define CMD_F_DRV_P     0x20    // +方向定量パルスドライブ
#define CMD_F_DRV_M     0x21    // -方向定量パルスドライブ
#define CMD_C_DRV_P     0x22    // +方向連続パルスドライブ
#define CMD_C_DRV_M     0x23    // -方向連続パルスドライブ
#define CMD_START_HOLD  0x24    // ドライブ開始ホールド
#define CMD_START_FREE  0x25    // ドライブ開始フリー/終了ステータスクリア
#define CMD_STP_STS_CLR 0x25    // ドライブ開始フリー/終了ステータスクリア
#define CMD_STOP_DEC    0x26    // ドライブ減速停止
#define CMD_STOP_SUDDEN 0x27    // ドライブ即停止

// 補間命令            ※MCX314As 専用
#define CMD_IP_2ST      0x30    // 2軸直線補間ドライブ
#define CMD_IP_3ST      0x31    // 3軸直線補間ドライブ
#define CMD_IP_CW       0x32    // C W円弧補間ドライブ
#define CMD_IP_CCW      0x33    // C C W円弧補間ドライブ
#define CMD_IP_2BP      0x34    // 2軸ビットパターン補間ドライブ
#define CMD_IP_3BP      0x35    // 3軸ビットパターン補間ドライブ
#define CMD_BP_ENABLED  0x36    // B Pレジスタ書き込み可
#define CMD_BP_DISABLED 0x37    // B Pレジスタ書き込み不可
#define CMD_BP_STACK    0x38    // B Pデータスタック
#define CMD_BP_CLR      0x39    // B Pデータクリア
#define CMD_IP_1STEP    0x3A    // 補間シングルステップ
#define CMD_IP_DEC_VALID 0x3B    // 減速有効

```

```

#define CMD_IP_DEC_INVALID      0x3C  // 減速無効
#define CMD_IP_INTRPT_CLR     0x3D  // 補間割り込みクリア

// その他の命令
#define CMD_HOME_EXEC         0x62  // 自動原点出し実行
#define CMD_DEVCTR_CLR        0x63  // 偏差カウンタクリアパルス出力
#define CMD_SYNC_ACTIVE       0x65  // 同期動作起動 ※MCX314As 専用
#define CMD_NOP                0x0F  // NOP (軸切り換え用)

```

[C#]

```

public enum CMD : int
{
    // データ書き込み命令
    CMD_Range      = 0x00,  // レンジ設定
    CMD_Jerk       = 0x01,  // 加速度増加率設定
    CMD_Acc        = 0x02,  // 加速度設定
    CMD_Dec        = 0x03,  // 減速度設定
    CMD_StartSpd   = 0x04,  // 初速度設定
    CMD_Speed      = 0x05,  // ドライブ速度設定
    CMD_Pulse      = 0x06,  // 出力パルス数/補間終点設定
    CMD_DecP       = 0x07,  // マニュアル減速点設定
    CMD_Center     = 0x08,  // 円弧中心点設定
    CMD_Lp         = 0x09,  // 論理位置カウンタ設定
    CMD_Ep         = 0x0A,  // 実位置カウンタ設定
    CMD_CompP      = 0x0B,  // COMP+レジスタ設定
    CMD_CompM      = 0x0C,  // COMP-レジスタ設定
    CMD_AccOfst    = 0x0D,  // 加速カウンタオフセット設定
    CMD_DJerk      = 0x0E,  // 減速度増加率設定

    CMD_ExpMode    = 0x60,  // 拡張モード設定
    CMD_HomeSpd    = 0x61,  // 原点検出速度設定
    CMD_SyncMode   = 0x64,  // 同期動作モード設定

    // データ読み出し命令
    CMD_ReadLp     = 0x10,  // 論理位置カウンタ読み出し
    CMD_ReadEp     = 0x11,  // 実位置カウンタ読み出し
    CMD_ReadSpeed  = 0x12,  // 現在ドライブ速度読み出し
    CMD_ReadAccDec = 0x13,  // 現在加/減速度読み出し
    CMD_ReadSyncBuff = 0x14, // 同期バッファレジスタ読み出し

    // ドライブ命令
    CMD_F_DRV_P    = 0x20,  // +方向定量パルスドライブ
    CMD_F_DRV_M    = 0x21,  // -方向定量パルスドライブ
    CMD_C_DRV_P    = 0x22,  // +方向連続パルスドライブ
    CMD_C_DRV_M    = 0x23,  // -方向連続パルスドライブ
    CMD_START_HOLD = 0x24,  // ドライブ開始ホールド
    CMD_START_FREE = 0x25,  // ドライブ開始フリー/終了ステータスクリア
    CMD_STP_STS_CLR = 0x25,  // ドライブ開始フリー/終了ステータスクリア
    CMD_STOP_DEC   = 0x26,  // ドライブ減速停止
    CMD_STOP_SUDDEN = 0x27, // ドライブ即停止

    // 補間命令
    CMD_IP_2ST     = 0x30,  // 2軸直線補間ドライブ
    CMD_IP_3ST     = 0x31,  // 3軸直線補間ドライブ
    CMD_IP_CW      = 0x32,  // CW円弧補間ドライブ
    CMD_IP_CCW     = 0x33,  // CCW円弧補間ドライブ
    CMD_IP_2BP     = 0x34,  // 2軸ビットパターン補間ドライブ
    CMD_IP_3BP     = 0x35,  // 3軸ビットパターン補間ドライブ
    CMD_BP_ENABLED = 0x36,  // BPレジスタ書き込み可
    CMD_BP_DISABLED = 0x37, // BPレジスタ書き込み不可
    CMD_BP_STACK   = 0x38,  // BPデータスタック
    CMD_BP_CLR     = 0x39,  // BPデータクリア
}

```

```

    CMD_IP_1STEP          = 0x3A,    // 補間シングルステップ
    CMD_IP_DEC_VALID     = 0x3B,    // 減速有効
    CMD_IP_DEC_INVALID  = 0x3C,    // 減速無効
    CMD_IP_INTRPT_CLR   = 0x3D,    // 補間割り込みクリア

    // その他の命令
    CMD_HOME_EXEC       = 0x62,    // 自動原点出し実行
    CMD_DEVCTR_CLR      = 0x63,    // 偏差カウンタクリアパルス出力
    CMD_SYNC_ACTIVE     = 0x65,    // 同期動作起動
    CMD_NOP              = 0x0F,    // NOP (軸切り換え用)
}

```

(使用例) 2軸直線補間ドライブを指定する場合は      CMD.CMD\_IP\_2ST

⑤補間終了メッセージ、終了ステータス      ※MCX314As搭載ボードのみ  
[VC]

```

// 補間終了メッセージ
#define WM_BP_END          (WM_USER + 1) // B P 補間終了メッセージ
#define WM_CIP_END        (WM_USER + 2) // 連続補間終了メッセージ

//***** BP補間 終了ステータス *****
// ■正常
#define BP_START          0x101 // バックグラウンドでBP補間を開始した
#define BP_END            0x102 // BP補間正常終了

// ■補間開始前のエラー
#define BP_CNT_ERR        0x111 // 指定されたデータ数が範囲外
#define BP_ALREADY_EXEC  0x112 // 既にB P 補間、あるいは連続補間が実行中
#define BP_THREAD_ERR    0x113 // スレッドを起動できなかった
#define BP_MALLOC_ERR    0x114 // メモリを確保できなかった
#define BP_PARAM_ERR     0x116 // 引数の値が正しくない
#define BP_NOT_OPEN_ERR  0x117 // 指定したボードがオープンされていない
#define BP_OTHER_ERR     0x118 // その他のエラー

// ■補間実行中のエラー
#define BP_STOP           0x121 // BP補間が途中で停止した (速度が速く次データのスタックが間に合わなかった場合)
#define BP_USER_STOP     0x122 // BP補間実行中にユーザーが中断した
#define BP_DRIVE_ERR     0x123 // BP補間実行中にボードでエラー発生 (RR0にエラー情報がセットされた)

//***** 連続補間 終了ステータス *****
// ■正常
#define CIP_START         0x201 // バックグラウンドで連続補間を開始した
#define CIP_END           0x202 // 連続補間正常終了

// ■補間開始前のエラー
#define CIP_CNT_ERR       0x211 // 指定されたデータ数が範囲外
#define CIP_ALREADY_EXEC  0x212 // 既にB P 補間、あるいは連続補間が実行中
#define CIP_THREAD_ERR    0x213 // スレッドを起動できなかった
#define CIP_MALLOC_ERR    0x214 // メモリを確保できなかった
#define CIP_CMD_ERR       0x215 // コマンドエラー (ユーザーが指定したコマンドが間違っている)
#define CIP_PARAM_ERR     0x216 // 引数の値が正しくない
#define CIP_NOT_OPEN_ERR  0x217 // 指定したボードがオープンされていない
#define CIP_OTHER_ERR     0x218 // その他のエラー

// ■補間実行中のエラー
#define CIP_STOP          0x221 // 連続補間が途中で停止した (速度が速く次データのセットが間に合わなかった場合)
#define CIP_USER_STOP     0x222 // 連続補間実行中にユーザーが中断した
#define CIP_DRIVE_ERR     0x223 // 連続補間実行中にボードでエラー発生 (RR0にエラー情報がセットされた)

```

[C#]

```

public enum MSG_ID : int
{
    // 補間終了メッセージ
    WM_USER          =0x0400,
    WM_BP_END        =WM_USER+1, // (WM_USER + 1) B P 補間終了メッセージ
}

```

```

WM_CIP_END          =WM_USER+2    // (WM_USER + 2) 連続補間終了メッセージ
}
(使用例) MSG_IDのWM_BP_ENDの場合は      MSG_ID.WM_BP_END

```

```

public enum Nmc_Status : uint
{
    /****** BP補間 終了ステータス *****/
    // ■正常
    BP_START          = 0x101        ,    // バックグラウンドでBP補間を開始した
    BP_END            = 0x102        ,    // BP補間正常終了

    // ■補間開始前のエラー
    BP_CNT_ERR        = 0x111        ,    // 指定されたデータ数が範囲外
    BP_ALREADY_EXEC   = 0x112        ,    // 既にB P補間、あるいは連続補間が実行中
    BP_THREAD_ERR     = 0x113        ,    // スレッドを起動できなかった
    BP_MALLOC_ERR     = 0x114        ,    // メモリを確保できなかった

    // ■補間実行中のエラー
    BP_STOP           = 0x121        ,    // BP補間が途中で停止した
                                        // (速度が速く次データのスタックが間に合わなかった場合)
    BP_USER_STOP      = 0x122        ,    // BP補間実行中にユーザーが中断した
    BP_DRIVE_ERR      = 0x123        ,    // BP補間実行中にボードでエラー発生 (RROにエラー情報がセットされ
    )

    /****** 連続補間 終了ステータス *****/
    // ■正常
    CIP_START         = 0x201        ,    // バックグラウンドで連続補間を開始した
    CIP_END           = 0x202        ,    // 連続補間正常終了

    // ■補間開始前のエラー
    CIP_CNT_ERR       = 0x211        ,    // 指定されたデータ数が範囲外
    CIP_ALREADY_EXEC  = 0x212        ,    // 既にB P補間、あるいは連続補間が実行中
    CIP_THREAD_ERR    = 0x213        ,    // スレッドを起動できなかった
    CIP_MALLOC_ERR    = 0x214        ,    // メモリを確保できなかった
    CIP_CMD_ERR       = 0x215        ,    // コマンドエラー (ユーザーが指定したコマンドが間違っている)

    // ■補間実行中のエラー
    CIP_STOP          = 0x221        ,    // 連続補間が途中で停止した
                                        // (速度が速く次データのセットが間に合わなかった場合)
    CIP_USER_STOP     = 0x222        ,    // 連続補間実行中にユーザーが中断した
    CIP_DRIVE_ERR     = 0x223        ,    // 連続補間実行中にボードでエラー発生
                                        // (RROにエラー情報がセットされた)
}

```

(使用例) バックグラウンドでBP補間を開始した場合は Nmc\_Status.BP\_START

```

public enum IP_AXIS : int
{
    // 補間軸
    IP_X              =0,            // 補間軸 X
    IP_Y              =1,            // 補間軸 Y
    IP_Z              =2,            // 補間軸 Z
    IP_U              =3,            // 補間軸 U
}
(使用例) 補間軸 Xを指定する場合は      IP_AXIS.IP_X

```

## ⑥定数定義

[C#]

```

public enum CONST : int
{
    MAX_BOARD_MC8000P =16           // MC8000Pデバイスドライバが同時に認識するボードの最大数(16枚)
}

```

```

}
(使用例) MC8000Pボードの最大数を指定する場合は      CONST.MAX_BOARD_MC8000P

public enum MaxValue : uint
{
    MCX304          =268435455,    // MCX304の出力パルスの最大値
    MCX314As        =4294967295    // MCX314Asの出力パルスの最大値
}
(使用例) MCX304の出力パルスの最大値を指定する場合は      MaxValue.MCX304

```

⑦ IC名  
[C#]

```

public enum IC : int
{
    A          =0,          // 1つ目のIC
    B          =1,          // 2つ目のIC
    MCX304     =0,          // MCX304
    MCX314AS   =1          // MCX314AS
}
(使用例) IC Aを指定する場合は      IC.A

```

(2) 軸指定の方法は、下記の通りです。

軸	VC	C#
X	AXIS_X	AXIS.X
Y	AXIS_Y	AXIS.Y
Z	AXIS_Z	AXIS.Z
U	AXIS_U	AXIS.U
全軸	AXIS_ALL	AXIS.ALL

① 1 軸指定の場合

AXIS\_X, AXIS\_Y, AXIS\_Z, AXIS\_U のいずれかを指定します。

```

(使用例) X軸にドライブ速度 1000 を設定する
[VC] Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X, 1000);
[VB] Call Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X, 1000)
[C#] MC8000P.Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS.X, 1000);

```

② 2 軸指定の場合

ビットOR演算子を使用します。

例えばX軸とY軸を一度に指定する場合、

```

[VC] ... AXIS_X | AXIS_Y を指定します。
[VB] ... AXIS_X Or AXIS_Y を指定します。
[C#] ... AXIS.X | AXIS.Y を指定します。

```

```

(使用例) X, Y軸にドライブ速度 1000 を設定する
[VC] Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X | AXIS_Y, 1000);
[VB] Call Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X Or AXIS_Y, 1000)
[C#] MC8043P.Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS.X | AXIS.Y, 1000);

```

③ 3 軸指定の場合

ビットOR演算子を使用します。

例えばX軸とY軸とZ軸を一度に指定する場合、

```

[VC] ... AXIS_X | AXIS_Y | AXIS_Z を指定します。
[VB] ... AXIS_X Or AXIS_Y Or AXIS_Z を指定します。
[C#] ... AXIS.X | AXIS.Y | AXIS.Z を指定します。

```

```

(使用例) X, Y, Z軸にドライブ速度 1000 を設定する
[VC] Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X | AXIS_Y | AXIS_Z, 1000);
[VB] Call Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS_X Or AXIS_Y Or AXIS_Z, 1000)
[C#] MC8000P.Nmc_Speed(No, IcNo, AXIS.X | AXIS.Y | AXIS.Z, 1000);

```

#### ④全軸指定の場合

AXIS\_ALL を指定します。

(使用例) 全軸にドライブ速度 1000 を設定する

[VC] Nmc\_Speed(No, IcNo, AXIS\_ALL, 1000);

[VB] Call Nmc\_Speed(No, IcNo, AXIS\_ALL, 1000)

[C#] MC8000P.Nmc\_Speed(No, IcNo, AXIS.ALL, 1000);

(3) 補間関数で使用する構造体 (VBではユーザー定義型) の定義は、下記の通りです。 ※MCX314As搭載ボードのみ

#### ①V C

```
// 2軸B P補間
typedef struct _DATA_2BP
{
    USHORT Bp1p;        // BP1Pデータ
    USHORT Bp1m;        // BP1Mデータ
    USHORT Bp2p;        // BP2Pデータ
    USHORT Bp2m;        // BP2Mデータ
} DATA_2BP;

// 3軸B P補間
typedef struct _DATA_3BP
{
    USHORT Bp1p;        // BP1Pデータ
    USHORT Bp1m;        // BP1Mデータ
    USHORT Bp2p;        // BP2Pデータ
    USHORT Bp2m;        // BP2Mデータ
    USHORT Bp3p;        // BP3Pデータ
    USHORT Bp3m;        // BP3Mデータ
} DATA_3BP;

// 2軸連続補間
typedef struct _DATA_2CIP
{
    USHORT Command;     // 命令番号 (CMD_IP_2ST, CMD_IP_CW, CMD_IP_CCWのいずれかをセットする)
    USHORT Speed;       // 速度 (速度を変更する場合は1~8000、変更しない場合は0をセットする)
    long EndP1;         // 終点 (第1軸)
    long EndP2;         // 終点 (第2軸)
    long Center1;       // 円弧中心点 (第1軸)
    long Center2;       // 円弧中心点 (第2軸)
} DATA_2CIP;          // 注: 第1軸、第2軸は、WR5で指定する

// 3軸連続補間
typedef struct _DATA_3CIP
{
    long EndP1;         // 終点 (第1軸)
    long EndP2;         // 終点 (第2軸)
    long EndP3;         // 終点 (第3軸)
    USHORT Speed;       // 速度 (速度を変更する場合は1~8000、変更しない場合は0をセットする)
} DATA_3CIP;          // 注: 第1軸、第2軸、第3軸は、WR5で指定する
```

## ② V B

```
' 2軸BP補間
Type DATA_2BP
    Bp1p As Integer      ' BP1Pデータ
    Bp1m As Integer      ' BP1Mデータ
    Bp2p As Integer      ' BP2Pデータ
    Bp2m As Integer      ' BP2Mデータ
End Type

' 3軸BP補間
Type DATA_3BP
    Bp1p As Integer      ' BP1Pデータ
    Bp1m As Integer      ' BP1Mデータ
    Bp2p As Integer      ' BP2Pデータ
    Bp2m As Integer      ' BP2Mデータ
    Bp3p As Integer      ' BP3Pデータ
    Bp3m As Integer      ' BP3Mデータ
End Type

' 2軸連続補間
Type DATA_2CIP
    Command As Integer   ' 命令番号 (CMD_IP_2ST, CMD_IP_CW, CMD_IP_CCWのいずれかをセットする)
    Speed As Integer     ' 速度 (速度を変更する場合は1~8000、変更しない場合は0をセットする)
    EndP1 As Long        ' 終点 (第1軸)
    EndP2 As Long        ' 終点 (第2軸)
    Center1 As Long      ' 円弧中心点 (第1軸)
    Center2 As Long      ' 円弧中心点 (第2軸)
End Type
' 注: 第1軸、第2軸は、WR5で指定する

' 3軸連続補間
Type DATA_3CIP
    EndP1 As Long        ' 終点 (第1軸)
    EndP2 As Long        ' 終点 (第2軸)
    EndP3 As Long        ' 終点 (第3軸)
    Speed As Integer     ' 速度 (速度を変更する場合は1~8000、変更しない場合は0をセットする)
End Type
' 注: 第1軸、第2軸、第3軸は、WR5で指定する
```

### ③ V B . N E T

' 2軸BP補間

Structure DATA\_2BP

```
Dim Bp1p As Short ' BP1Pデータ
Dim Bp1m As Short ' BP1Mデータ
Dim Bp2p As Short ' BP2Pデータ
Dim Bp2m As Short ' BP2Mデータ
```

End Structure

' 3軸BP補間

Structure DATA\_3BP

```
Dim Bp1p As Short ' BP1Pデータ
Dim Bp1m As Short ' BP1Mデータ
Dim Bp2p As Short ' BP2Pデータ
Dim Bp2m As Short ' BP2Mデータ
Dim Bp3p As Short ' BP3Pデータ
Dim Bp3m As Short ' BP3Mデータ
```

End Structure

' 2軸連続補間

Structure DATA\_2CIP

```
Dim Cmd As Short ' 命令番号 (CMD_IP_2ST, CMD_IP_CW, CMD_IP_CCWのいずれかをセットする)
Dim Speed As Short ' 速度 (速度を変更する場合は1~8000、変更しない場合は0をセットする)
Dim EndP1 As Integer ' 終点 (第1軸)
Dim EndP2 As Integer ' 終点 (第2軸)
Dim Center1 As Integer ' 円弧中心点 (第1軸)
Dim Center2 As Integer ' 円弧中心点 (第2軸)
End Structure ' 注: 第1軸、第2軸は、WR5で指定する
```

' 3軸連続補間

Structure DATA\_3CIP

```
Dim EndP1 As Integer ' 終点 (第1軸)
Dim EndP2 As Integer ' 終点 (第2軸)
Dim EndP3 As Integer ' 終点 (第3軸)
Dim Speed As Short ' 速度 (速度を変更する場合は1~8000、変更しない場合は0をセットする)
End Structure ' 注: 第1軸、第2軸、第3軸は、WR5で指定する
```

### ④ C # . N E T

// 2軸BP補間

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]

public struct DATA\_2BP

```
{
    public DATA_2BP(ushort bp1p, ushort bp1m, ushort bp2p, ushort bp2m)
    {
        this.Bp1p = bp1p;
        this.Bp1m = bp1m;
        this.Bp2p = bp2p;
        this.Bp2m = bp2m;
    }
    public ushort Bp1p; // BP1Pデータ
    public ushort Bp1m; // BP1Mデータ
    public ushort Bp2p; // BP2Pデータ
    public ushort Bp2m; // BP2Mデータ
}
```

```

// 3軸BP補間
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct DATA_3BP
{
    public DATA_3BP(ushort bp1p, ushort bp1m, ushort bp2p, ushort bp2m, ushort bp3p, ushort bp3m)
    {
        this.Bp1p    = bp1p;
        this.Bp1m    = bp1m;
        this.Bp2p    = bp2p;
        this.Bp2m    = bp2m;
        this.Bp3p    = bp3p;
        this.Bp3m    = bp3m;
    }
    public ushort Bp1p; // BP1Pデータ
    public ushort Bp1m; // BP1Mデータ
    public ushort Bp2p; // BP2Pデータ
    public ushort Bp2m; // BP2Mデータ
    public ushort Bp3p; // BP3Pデータ
    public ushort Bp3m; // BP3Mデータ
}

// 2軸連続補間
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct DATA_2CIP
{
    public DATA_2CIP(ushort command, ushort speed, int endp1, int endp2, int center1, int center2)
    {
        this.Command = command;
        this.Speed   = speed;
        this.EndP1   = endp1;
        this.EndP2   = endp2;
        this.Center1 = center1;
        this.Center2 = center2;
    }
    public ushort Command; // 命令番号 (CMD_IP_2ST, CMD_IP_CW, CMD_IP_CCWのいずれかをセットする)
    public ushort Speed; // 速度 (指定する場合は1～8000、指定しない場合は0をセットする)
    public int EndP1; // 終点 (第1軸)
    public int EndP2; // 終点 (第2軸)
    public int Center1; // 円弧中心点 (第1軸)
    public int Center2; // 円弧中心点 (第2軸)
} // 注: 第1軸、第2軸は、WR5で指定する

// 3軸連続補間
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct DATA_3CIP
{
    public DATA_3CIP(int endp1, int endp2, int endp3, ushort speed)
    {
        this.EndP1 = endp1;
        this.EndP2 = endp2;
        this.EndP3 = endp3;
        this.Speed = speed;
    }
    public int EndP1; // 終点 (第1軸)
    public int EndP2; // 終点 (第2軸)
    public int EndP3; // 終点 (第3軸)
    public ushort Speed; // 速度 (指定する場合は1～8000、指定しない場合は0をセットする)
} // 注: 第1軸、第2軸、第3軸は、WR5で指定する

```

構造体の使用例を以下に示します。

例 1. 定義、初期化が別の場合

```
DATA_2BP [] Data2Bp = new DATA_2BP[4]; // 2軸BP補間データ

// 補間データ設定
Data2Bp[0].Bp1p = 0xFF30; // 1111 1111 0011 0000 BP1+方向 10パルス
Data2Bp[0].Bp1m = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP1-方向 0パルス
Data2Bp[0].Bp2p = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP2+方向 0パルス
Data2Bp[0].Bp2m = 0x84FF; // 1000 0100 1111 1111 BP2-方向 10パルス

Data2Bp[1].Bp1p = 0xAC35; // 1010 1100 0011 0101 BP1+方向 8パルス
Data2Bp[1].Bp1m = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP1-方向 0パルス
Data2Bp[1].Bp2p = 0xC000; // 1100 0000 0000 0000 BP2+方向 2パルス
Data2Bp[1].Bp2m = 0x36E7; // 0011 0110 1110 0111 BP2-方向 10パルス

Data2Bp[2].Bp1p = 0x3F3F; // 0011 1111 0011 1111 BP1+方向 12パルス
Data2Bp[2].Bp1m = 0xC000; // 1100 0000 0000 0000 BP1-方向 2パルス
Data2Bp[2].Bp2p = 0xFBDA; // 1111 1011 1101 1010 BP2+方向 12パルス
Data2Bp[2].Bp2m = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP2-方向 0パルス

Data2Bp[3].Bp1p = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP1+方向 0パルス
Data2Bp[3].Bp1m = 0x1CF2; // 0001 1100 1111 0010 BP1-方向 8パルス
Data2Bp[3].Bp2p = 0xFFFF; // 1111 1111 1111 1111 BP2+方向 16パルス
Data2Bp[3].Bp2m = 0; // 0000 0000 0000 0000 BP2-方向 0パルス
```

例 2. 定義と初期化を同時に行う場合

```
// 2軸BP補間データ BP1P, BP1M, BP2P, BP2M (MCX314As取説 図2.32のデータ)
DATA_2BP[] Data2Bp = new DATA_2BP[]
{
    new DATA_2BP(0x0000, 0x2BFF, 0xFFD4, 0x0000),
    new DATA_2BP(0xF6FE, 0x0000, 0x000F, 0x3FC0),
    new DATA_2BP(0x1FDB, 0x0000, 0x00FF, 0xFC00),
    new DATA_2BP(0x4000, 0x7FF5, 0x0000, 0x0AFF),
};
```

- (4) 補間関数で指定する補間軸 (IpAxis) の指定は下記の通りです。 ※MCX314As搭載ボードのみ  
 4軸 X、Y、Z、Uの中から補間する軸の組み合わせを、次の16ビットデータの下位6ビットに設定します。2軸補間の場合は  
 第1軸、第2軸に、第3軸補間の場合は第1軸、第2軸、第3軸に設定します。

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AX31	AX30	AX21	AX20	AX11	AX10


第3軸
第2軸
第1軸

1 軸

◆各ビットの説明

D1, 0 AX11, 10 補間ドライブを行う第1軸(主軸)を指定します。軸コードを下表に示します。

軸	コード(2進)
X	0 0
Y	0 1
Z	1 0
U	1 1

第1軸：X、第2軸：Y、第3軸：Zの例

D5 D4 D3 D2 D1 D0  
 1 0 0 1 0 0

D3, 2 AX21, 20 補間ドライブを行う第2軸を上表に示すコードで指定します。

D5, 4 AX31, 30 3軸補間ドライブを行う第3軸を上表に示すコードで指定します。  
 2軸補間ドライブの時は使用しないので、何をセットしても構いません。

◆C#. NETの場合、次の既定値を使い補間軸を指定して下さい。

```
public enum IP_AXIS : int
{
    IP_X = 0, // 補間軸X
    IP_Y = 1, // 補間軸Y
    IP_Z = 2, // 補間軸Z
    IP_U = 3, // 補間軸U
}
```

軸	使用例
X	IP_AXIS.IP_X
Y	IP_AXIS.IP_Y
Z	IP_AXIS.IP_Z
U	IP_AXIS.IP_U

補間軸の指定方法は、次の例のように、ビット演算を用いて設定します。

(使用例) 第1軸：X、第2軸：Y、第3軸：Zの3軸補間の場合、次のようにビット演算をして設定してください。

```
IpAxis = IP_AXIS.IP_X | IP_AXIS.IP_Y<<2 | IP_AXIS.IP_Z<<4 ;
```

(5) 連続補間関数実行時の速度変更について ※MCX314As搭載ボードのみ

連続補間関数は、補間実行中に速度変更を行う事ができます。各セグメント毎に速度を設定できます。補間実行中に速度変更を行う場合は、関数のパラメータSpdChgFlgにTRUE(True)を設定します。

◆各セグメント毎の速度の設定方法

DATA\_2CIPのSpeed、あるいはDATA\_3CIPのSpeed に、各セグメントの速度を設定します。

- ・前のセグメントと異なる速度にする場合は、1～8000 の速度を設定します。
- ・前のセグメントと同じ速度のままにする場合は、0 を設定します。

◆速度を変更するタイミングについて

DDATA\_2CIPのSpeed、あるいはDATA\_3CIPのSpeed設定値が 1～8000 の場合の補間関数の処理内容について説明します。

1つ目のセグメントについては、セグメント実行前に速度を設定します。

2つ目以降のセグメントについては、該当セグメントが開始した直後(その次のセグメントが書き込み可能になった時)

に

速度を設定します。

例えば、2つ目が開始し3つ目のセグメントが書き込み可能になった時に、2つ目のセグメントの速度を設定します。この為、2つ目が開始しても2つ目の速度を設定するまでの間は1つ目の速度で実行されますので、ご注意ください。

(6) アドレスの指定

Nmc\_OutPort, Nmc\_InPort関数のアドレスには、各ボードの取扱説明書に記載している I/Oアドレスを指定します。

ライトレジスタ、リードレジスタなどの I/Oアドレスは下記の通りです。詳細は各ボードの取扱説明書を参照。

ボード名	ライトレジスタのアドレス	リードレジスタのアドレス	MSM82C55のアドレス	PIX132のアドレス
MC8082P	0～F	0～F	-----	14～16
MC8042P	0～F	0～F	-----	14～16
MC8022P	0～F	0～F	-----	14～16
MC8080P	0～F	0～F	10～12	-----
MC8043P	0～7	0～7	-----	-----
MC8082Pe	0～F	0～F	-----	14～16
MC8043Pe	0～7	0～7	-----	-----

注1：アドレスは16進数で記載しています。

注2：ライトレジスタ、リードレジスタにアクセスする場合、Nmc\_OutPort, Nmc\_InPort関数ではなく、専用の関数を使用した方が便利です。

(7) IC番号の指定は下記の通りです。

- ① ICを1つ搭載しているボードの場合は0を指定します。
- ② ICを2つ搭載しているボードの場合は次の値を指定します。
  - ・IC-Aの場合は0
  - ・IC-Bの場合は1

各ボードの搭載IC数と指定するIC番号は次の通りです。

ボード名	搭載IC数	IC番号
MC8082P	2	0, 1
MC8042P	1	0
MC8022P	1	0
MC8080P	2	0, 1
MC8043P	1	0
MC8082Pe	2	0, 1
MC8043Pe	1	0

注：ICとはMCX314As, MCX304などのICの事を指します。

### 3.4.3 使用方法

#### ■API関数宣言

API関数宣言は、下記の場所で行っています。

VC++、VC++.NET	: MC8000P_DLL.H
VB6.0	: MC8000P_DLL.bas
VB.NET2003、VB2005、VB2008	: MC8000P_DLL.vb
C#.NET	: 取扱説明書または入力支援を利用してください。

#### ■使用方法

- (1) 開始処理・・・各関数を使用する前にNmc\_Openを一度実行して下さい。
- (2) 終了処理・・・プログラム終了時にNmc\_Close、又はNmc\_CloseAllを実行して下さい。

#### ■ボード番号について

アプリケーションから指定するボード番号は下記の通りです。

	ボードのロータリスイッチの値	アプリケーションから指定するボード番号（10進数）
1	0～9	0～9
2	A～F	10～15

#### ■関数使用時の注意

- (1) VC, VB, C#（全ての言語）について

- ①Nmc\_Open関数実行前に各関数を実行した場合の動作保証はできません。
- ②接続していないボードの番号を誤って指定した場合も、各関数の動作の保証はできません。

- ③1枚のボードに対して、2つ以上のアプリケーションから同時にアクセス（オープンなど）を行わないで下さい。

- (2) VC, C#のみ

- ①割り込み処理関数を使用する場合はWindowsの性格上、割り込み発生からユーザー定義ルーチンへ制御が移行するまでの時間を保証することは出来ません。
- ②割り込みを行う場合は、割り込みユーザー関数（Nmc\_SetEventで指定した関数）を実行中にクローズ処理（Nmc\_Close又はNmc\_CloseAll）を実行しないで下さい。  
クローズ処理を行う場合は、必ず、割り込みユーザー関数が終了している状態で行って下さい。

#### ■VCにて割り込みを処理する方法

- ①Nmc\_Open関数にて割り込みを使用する設定にします。

```
Nmc_Open(No, TRUE); // 第2引数 TRUE : 割り込みを使用する FALSE : 割り込みを使用しない
```

- ②Nmc\_SetEvent関数にて割り込みを処理するユーザー関数を設定します。また、許可する割り込みを設定します。

```
Nmc_SetEvent(No, MC_EventProc, lpParam); // ユーザー関数のアドレスと引数を設定  
Nmc_WriteReg1(No, IcNo, AXIS_ALL, 0x8000); // 指定したICの停止時割り込み発生（全軸）
```

- ③割り込みが発生すると、Nmc\_SetEvent関数で設定した割り込みユーザー関数が呼び出されます。  
割り込みユーザー関数では、割り込み要因を確認します。RR3の割り込み要因は、Nmc\_ReadEvent関数にて取得します。

#### ■割り込みユーザー関数例

```
DWORD WINAPI MC_EventProc(LPVOID lpParam)  
{  
    . . . . .  
    long Rr3X, Rr3Y, Rr3Z, Rr3U;  
    Nmc_ReadEvent(No, IcNo, &Rr3X, &Rr3Y, &Rr3Z, &Rr3U);  
    . . . . .  
    return 0;  
}
```

- ④割り込み処理するユーザー関数の設定を解除する場合は `Nmc_ResetEvent` を実行して下さい。  
この関数を実行すると、ボードで割り込みが発生してもユーザー関数は呼び出されません。

```
Nmc_ResetEvent(No);
```

## ■ C #にて割り込みを処理する方法 (C #のみ)

- ①MC8000P.Nmc\_SetEventにて、割り込みを処理するメソッドを設定します。引数は指定できません。  
複数枚ボードを使用する場合は、下記のように設定します。

(ボード番号0の場合)

```
MC8000P.callback[0] = new MC8000P.UserThread(isr);           // isrは割り込みユーザー関数
bool ret = MC8000P.Nmc_SetEvent(0, MC8000P.callback[0]);    // 第1引数にボード番号0を指定
                                                         // 関数のアドレスを設定
MC8000P.Nmc_WriteReg1(0, (int)IC.A, AXIS.ALL, 0x8000);     // 停止時割り込み発生(全軸)
. . .
```

(ボード番号1の場合)

```
MC8000P.callback[1] = new MC8000P.UserThread(isr2);        // isrは割り込みユーザー関数
bool ret = MC8000P.Nmc_SetEvent(1, MC8000P.callback[1]);   // 第1引数にボード番号1を指定
                                                         // 関数のアドレスを設定
MC8000P.Nmc_WriteReg1(1, (int)IC.A, AXIS.ALL, 0x8000);    // 停止時割り込み発生(全軸)
. . .
```

- ②割り込み処理をする関数では、各ボードの割り込み要因を確認します。RR3の割り込み要因はMC8000P.Nmc\_ReadEventにて取得します。

(ボード番号0の割り込みユーザー関数)

```
static void isr()
{
    int Rr3X, Rr3Y, Rr3Z, Rr3U;
    MC8000P.Nmc_ReadEvent(0, (int)IC.A, out Rr3X, out Rr3Y, out Rr3Z, out Rr3U);
    . . . . .
}
```

(ボード番号1の割り込みユーザー関数)

```
static void isr2()
{
    int Rr3X, Rr3Y, Rr3Z, Rr3U;
    MC8000P.Nmc_ReadEvent(1, (int)IC.A, out Rr3X, out Rr3Y, out Rr3Z, out Rr3U);
    . . . . .
}
```

- ③割り込み処理をする関数の設定を解除する場合は、MC8000P.Nmc\_ResetEventメソッドを使用します。  
このメソッドを実行すると、ボードで割り込みが発生しても割り込みユーザー関数のメソッドは呼び出されません。

## ■連続補間について ※MCX314As搭載ボードのみ

連続補間を行う場合、MCX314As取扱説明書の「2.4.5 連続補間」などを必ず参照し、その章に記載している処理をアプリケーションで行ってください。また、連続補間関数（注1）ではこれらの一部の処理をDLLで行っていますので、この連続補間関数を使用して連続補間の処理を行うこともできます。但し、連続補間関数を使用する場合はいくつか注意事項がありますので、ご注意ください。

注1 : Nmc\_2CIPExec, Nmc\_3CIPExec, Nmc\_2CIPExec\_BG, Nmc\_3CIPExec\_BG

### 連続補間関数を使用する場合の注意事項：

連続補間関数は、次のセグメントの終点や中心点などを書き込み、補間命令書き込み後、エラーチェックを行い、エラー発生の場合は関数を終了します。エラーが発生していない場合は、次のセグメントデータ書き込み可能チェック（RR0のD9ビットチェック）を行い、可能になった場合は次のセグメントデータや補間命令を書き込みます。本関数は、連続補間が終了するまでこの処理を繰り返します。エラーチェックと次のセグメントデータ書き込み可能チェック処理などがDLL内部で常にループしているため、本関数実行中にアプリケーションで他の処理も行いたい場合は、本関数の使用が適さない場合があります。この場合は、連続補間関数は使用せず、MCX314As取扱説明書を参考にしてアプリケーションで連続補間の処理を作成してください。連続補間の加減速ドライブについてはMCX314As取扱説明書の「2.4.6 加減速ドライブでの補間」を参照してください。また、連続補間関数を使用する場合は、関数を実行する前に初速度を8000に設定してください。（本関数実行中に初速度を変更しないでください。）この場合、各セグメント内は定速ドライブになります。

## ■BP補間（ビットパターン補間）について ※MCX314As搭載ボードのみ

BP補間を行う場合、MCX314As取扱説明書の「2.4.3 ビットパターン補間」などを必ず参照し、その章に記載している処理をアプリケーションで行ってください。また、BP補間関数（注2）ではこれらの一部の処理をDLLで行っていますので、このBP補間関数を使用してBP補間の処理を行うこともできます。但し、BP補間関数を使用する場合はいくつか注意事項がありますので、ご注意ください。

注2 : Nmc\_2BPExec, Nmc\_3BPExec, Nmc\_2BPExec\_BG, Nmc\_3BPExec\_BG

### BP補間関数を使用する場合の注意事項：

BP補間関数は、次のBPデータを書き込み、補間命令書き込み後、エラーチェックを行い、エラー発生の場合は関数を終了します。エラーが発生していない場合は、スタックカウンタが2以下になったかチェック（RR0のD14,13ビットチェック）を行い、2以下になった場合は次のBPデータを書き込みます。本関数は、BP補間が終了するまでこの処理を繰り返します。エラーチェックとスタックカウンタチェック処理などがDLL内部で常にループしているため、本関数実行中にアプリケーションで他の処理も行いたい場合は、本関数の使用が適さない場合があります。この場合は、BP補間関数は使用せず、MCX314As取扱説明書を参考にしてアプリケーションでBP補間の処理を作成してください。また、BP補間の加減速ドライブについてはMCX314As取扱説明書の「2.4.6 加減速ドライブでの補間」を参照してください。

■補間関数使用時の注意 ※MCX314As搭載ボードのみ

- (1) 下記の補間関数について、一度に実行できるのは1つの補間関数のみです。  
補間関数実行中に、別の補間関数は実行できません。実行した場合、エラーが返ります。

Nmc_2BPExec	Nmc_2BPExec_BG	Nmc_2CIPExec	Nmc_2CIPExec_BG
Nmc_3BPExec	Nmc_3BPExec_BG	Nmc_3CIPExec	Nmc_3CIPExec_BG

- (2) 上記の補間関数実行中は、下記の処理を実行しないで下さい。

- ①補間命令 (30h~3Dh) の実行
- ②WR 5 補間モードレジスタの変更

- (3) 下記の補間関数はバックグラウンドで実行する為、補間関数開始時に補間データ用のメモリを確保し、ユーザーが指定した補間データをコピーします。そして、バックグラウンドで実行していた補間処理が終了する時にそのメモリを解放し、ユーザー

ウィンドウにメッセージを送信します。

この為、下記補間関数がバックグラウンドで実行している最中にクローズ処理 (Nmc\_Close 又は Nmc\_CloseAll) を実行しないで下さい。

また、下記補間関数がバックグラウンドで実行している最中にアプリケーションを終了しないで下さい。

補間関数の実行を途中で止めたい時は、補間中断関数(Nmc\_IPStop)を実行し、必ず中断メッセージを受け取って下さい。

Nmc_2BPExec_BG	Nmc_2CIPExec_BG
Nmc_3BPExec_BG	Nmc_3CIPExec_BG

- (4) 補間関数にて補間実行中、速度が速い場合は次のデータセットが間に合わず、補間が停止する場合があります。  
比較的安定して補間停止が起こらない条件を測定しました。  
補間関数実行中にアプリケーションを切り替えたり、何かイベントが発生する場合と発生しない場合では停止する速度が異なります。また、連続補間は、1回の移動量によって、停止する速度は変わってきます。

**測定結果：**

次の条件では、下記ドライブ速度の場合、補間が停止しませんでした。  
それを超えるドライブ速度の時は、補間が停止した事がありました。

[測定環境]

O S : WindowsXP SP1  
C P U : Celeron(R) CPU 2.53 GHz

◆ 実行関数 : Nmc\_2BPExec

- ①補間関数実行中にアプリケーションを切り替えた場合

補間データ数 : 100  
安定したドライブ速度 : 70 PPS

- ②補間関数実行中にウィンドウを全く触らなかった場合

補間データ数 : 1,000  
安定したドライブ速度 : 600 PPS

◆ 実行関数 : Nmc\_2CIPExec

- ①補間関数実行中にアプリケーションを切り替えた場合

1回の移動量 : 1,000パルス  
補間データ数 : 100  
安定したドライブ速度 : 5,000PPS

- ②補間関数実行中にウィンドウを全く触らなかった場合

1回の移動量 : 1,000パルス  
補間データ数 : 500  
安定したドライブ速度 : 30,000 PPS

## ■マルチスレッドアプリケーション開発時の注意

ここでは、マルチスレッドで動作するアプリケーションを開発する際の注意事項を説明します。

Nmc\_xxx の関数では、軸切り替え処理、WR 6，WR 7 にデータを書き込む処理、RR 6，RR 7 にデータを読み出す処理を実行している関数があります。それぞれの Nmc\_xxx 関数は次の通りです。

### ◆軸切り替え処理を実行している関数

```
Nmc_Reset      Nmc_Command  Nmc_Command_IP
Nmc_WriteReg0  Nmc_WriteReg1 Nmc_WriteReg2 Nmc_WriteReg3
Nmc_ReadReg1   Nmc_ReadReg2

Nmc_Range      Nmc_Jerk          Nmc_Acc          Nmc_Dec          Nmc_StartSpd  Nmc_Speed
Nmc_Pulse      Nmc_Pulse_VB  Nmc_DecP          Nmc_DecP_VB     Nmc_Center    Nmc_Lp
Nmc_Ep          Nmc_CompP     Nmc_CompM        Nmc_AccOfst     Nmc_DJerk     Nmc_HomeSpd
Nmc_ExpMode    Nmc_SyncMode  Nmc_HomeMode

Nmc_ReadLp     Nmc_ReadEp     Nmc_ReadSpeed  Nmc_ReadAccDec  Nmc_ReadSyncBuff

Nmc_2BPExec   Nmc_3BPExec   Nmc_2BPExec_BG  Nmc_3BPExec_BG
Nmc_2CIPExec  Nmc_3CIPExec  Nmc_2CIPExec_BG  Nmc_3CIPExec_BG

Nmc_WriteRegSetAxis  Nmc_ReadRegSetAxis  Nmc_WriteData  Nmc_WriteData2  Nmc_ReadData
```

### ◆WR 6，WR 7 にデータを書き込む処理を実行している関数

```
Nmc_Range      Nmc_Jerk          Nmc_Acc          Nmc_Dec          Nmc_StartSpd  Nmc_Speed
Nmc_Pulse      Nmc_Pulse_VB  Nmc_DecP          Nmc_DecP_VB     Nmc_Center    Nmc_Lp
Nmc_Ep          Nmc_CompP     Nmc_CompM        Nmc_AccOfst     Nmc_DJerk     Nmc_HomeSpd
Nmc_ExpMode    Nmc_SyncMode  Nmc_HomeMode  Nmc_WriteData  Nmc_WriteData2
Nmc_2CIPExec  Nmc_3CIPExec  Nmc_2CIPExec_BG  Nmc_3CIPExec_BG
Nmc_WriteReg6  Nmc_WriteReg7
Nmc_OutPortまたはNmc_WriteRegでWR6, WR7に書いた場合
```

### ◆RR 6，RR 7 にデータを読み出す処理を実行している関数

```
Nmc_ReadLp     Nmc_ReadEp     Nmc_ReadSpeed  Nmc_ReadAccDec  Nmc_ReadSyncBuff  Nmc_ReadData
```

WR 1～WR 3 書き込み、RR 1～RR 2 読み出し、データ書き込み命令、データ読み出し命令を実行する場合、基本的には次の Nmc\_xxx 関数を使用して下さい。

#### ◆WR 1～WR 3 書き込み

```
Nmc_WriteReg1 Nmc_WriteReg2 Nmc_WriteReg3 Nmc_WriteRegSetAxis
```

#### ◆RR 1～RR 2 読み出し

```
Nmc_ReadReg1 Nmc_ReadReg2 Nmc_ReadRegSetAxis
```

#### ◆データ書き込み命令

```
Nmc_Range      Nmc_Jerk          Nmc_Acc          Nmc_Dec          Nmc_StartSpd  Nmc_Speed
Nmc_Pulse      Nmc_Pulse_VB  Nmc_DecP          Nmc_DecP_VB     Nmc_Center    Nmc_Lp
Nmc_Ep          Nmc_CompP     Nmc_CompM        Nmc_AccOfst     Nmc_DJerk     Nmc_HomeSpd
Nmc_ExpMode    Nmc_SyncMode  Nmc_HomeMode  Nmc_WriteData  Nmc_WriteData2
```

#### ◆データ読み出し命令

```
Nmc_ReadLp     Nmc_ReadEp     Nmc_ReadSpeed  Nmc_ReadAccDec  Nmc_ReadSyncBuff  Nmc_ReadData
```

WR 1～WR 3 書き込み、RR 1～RR 2 読み出し、データ書き込み命令、データ読み出し命令を実行する際、これらの関数を使用せずに同じ処理を行った場合、マルチスレッド環境では注意が必要です。

(1) 例えば、WR 1 書き込み時には Nmc\_WriteReg1 を使用しますが、それ以外の方法としては下記の方法などがあります。

- ① Nmc\_OutPort(No, MCX\_WR0, 0x010F); // X軸に切り替える (I C-A)
- ② Nmc\_OutPort(No, MCX\_WR1, Data); // WR 1 書き込み (I C-A)

また、次のような関数でも同じ処理を実行できます。

- ③ Nmc\_WriteReg(No, IcNo, MCX\_WR0, 0x010F); // X軸に切り替える
- ④ Nmc\_WriteReg(No, IcNo, MCX\_WR1, Data); // WR 1 書き込み

この場合、①と②の間、③と④の間に、軸を切り替える Nmc\_xxx 関数が実行された場合、別の軸のWR 1 にデータが書かれて  
て  
しまいます。

(2) 例えば、速度設定時には Nmc\_Speed を使用しますが、それ以外の方法としては下記の方法などがあります。

- ① Nmc\_OutPort( No, MCX\_WR6, Data ); // WR 6 書き込み (I C-A)
- ② Nmc\_OutPort( No, MCX\_WR0, 0x0105 ); // WR 6 データを X 軸の速度に設定する (I C-A)

また、次のような関数でも同じ処理を実行できます。

- ③ Nmc\_WriteReg6(No, IcNo, Data); // WR 6 書き込み
- ④ Nmc\_Command(No, IcNo, AXIS\_X, 0x05); // WR 6 データを X 軸の速度に設定する

この場合、①と②の間、③と④の間に、WR 6, WR 7 にデータを書き込む Nmc\_xxx 関数が実行された場合、別のデータが速度に書かれてしまいます。

(3) 例えば、論理位置カウンタ読み出し時には Nmc\_ReadLp を使用しますが、それ以外の方法としては下記の方法などがあります。

- ① Nmc\_OutPort( No, MCX\_WR0, 0x0110 ); // X 軸の論理位置カウンタを RR 6, RR 7 に読み出す (I C-A)
- ② d6 = Nmc\_InPort( No, MCX\_RR6 ); // RR 6 を読み出す (I C-A)
- ③ d7 = Nmc\_InPort( No, MCX\_RR7 ); // RR 7 を読み出す (I C-A)

この場合、①と②の間、②と③の間に、RR 6, RR 7 にデータを読み出す Nmc\_xxx 関数が実行された場合、ここでは別のデータが読み出されてしまいます。

このように、マルチスレッド環境では、目的の処理を実行するのに 2 回以上 API 関数をコールする場合は、そのような処理を行わないようにするか、あるいは、排他制御を行う必要があります。

Nmc\_xxx の関数を 1 回コールして処理が完結する場合は、マルチスレッド環境でも問題なく動作します。  
Nmc\_xxx の各関数同士は排他制御を行っています。

### 3.5 プログラミング上の注意点

#### (1) 入力信号フィルタの初期設定

##### ■MCX314As搭載ボードの場合

ボードのリミット信号などの各入力信号は、MCX314As内蔵の積分フィルタを使用します。ノヴァエレクトロニクスより供給されるデバイスドライバでは、パソコン起動時の初期設定において、MCX314Asに拡張モード設定コマンド (60h) を発行して各入力信号に対して、以下のようにフィルタを設定しています。

フィルタ遅延時間 : 512  $\mu$  sec

各信号のフィルタの有効/無効 :

信号名	有効 / 無効
EMG, nLMT+, nLMT-, nIN0, nIN1	有効
nIN2	有効
nINPOS, nALARM	有効
nEXOP+, nEXOP-	有効
nIN3	有効

アプリケーション上で、これらの入力信号フィルタの有効/無効を変更する場合には、MCX314Asの取扱説明書6.16節を参照してください。拡張モード設定コマンド (60h) によって変更することが出来ます。次の記述例では、ボード番号0の全ICのX, Y, Z, U全軸に対して、上記の初期設定と同じ内容を設定しています。Nmc\_ExpModeは拡張モード設定コマンド (60h) を実行しています。

##### (例1)

```
Nmc_ExpMode(0, 0, AXIS_ALL, 0x5F00, 0x0000); // IC-Aの設定  
Nmc_ExpMode(0, 1, AXIS_ALL, 0x5F00, 0x0000); // IC-Bの設定 (複数ICの場合)
```

##### (例2)

```
// IC-Aの設定  
Nmc_WriteReg6(0, 0, 0x5F00);  
Nmc_WriteReg7(0, 0, 0x0000);  
Nmc_WriteReg0(0, 0, 0x0F60);  
  
// IC-Bの設定 (複数ICの場合)  
Nmc_WriteReg6(0, 1, 0x5F00);  
Nmc_WriteReg7(0, 1, 0x0000);  
Nmc_WriteReg0(0, 1, 0x0F60);
```

##### 注意 :

①拡張モード設定コマンド(60h)は、入力信号フィルタの設定(WR6)とともに、自動原点出しの設定(WR7)も行ないます。一方の設定を行なう場合においても必ず両方(WR6, 7)に適正值を設定してください。

②アプリケーション上からソフトリセット(WR0/D15に1セット)した場合にも、各入力信号のフィルタは上記のパソコン起動時初期設定と同じ設定がデバイスドライバ内で行なわれます。

## ■MCX304搭載ボードの場合

ボードのリミット信号などの各入力信号は、MCX304内蔵の積分フィルタを使用します。ノヴァエレクトロニクスより供給されるデバイスドライバでは、パソコン起動時の初期設定において、MCX304のモードレジスタ3 (WR3)にデータを書き込み、各入力信号に対して以下のようにフィルタを設定しています。

フィルタ遅延時間：512  $\mu$  sec

各信号のフィルタの有効/無効：

信号名	有効 / 無効
EMG, nLMT+, nLMT-, nSTOP0, nSTOP1	有効
nSTOP2	有効
nINPOS, nALARM	有効
nEXOP+, nEXOP-	有効

アプリケーション上で、これらの入力信号フィルタの有効/無効を変更する場合には、MCX304の取扱説明書2.6.9節、4.6節を参照してください。モードレジスタ3 (WR3)にデータを書き込む事によって変更することが出来ます。次の記述例では、ボード番号0の全ICのX, Y, Z, U全軸に対して、上記の初期設定と同じ内容を設定しています。

(例)

```
Nmc_WriteReg3(0, 0, AXIS_ALL, 0x4F00); // IC-Aの設定  
Nmc_WriteReg3(0, 1, AXIS_ALL, 0x4F00); // IC-Bの設定 (複数ICの場合)
```

### 注意：

アプリケーション上からソフトリセット(WR0/D15に1セット)した場合にも、各入力信号のフィルタは上記のパソコン起動時初期設定と同じ設定がデバイスドライバ内で行なわれます。

## (2) パソコンのスタンバイ、休止動作

本デバイスドライバは、パソコンのスタンバイ動作、あるいは休止動作を行った後のドライバの動作を保証していません。

パソコンのスタンバイ動作、あるいは休止動作を行った後に、ボードにアクセスしたい場合は、一度パソコンを再起動させてから行って下さい。

## (3) 割り込みサポートについて

割り込みは、VC++およびC#で開発したアプリケーションでのみサポートしています。

VBで開発したアプリケーションでは割り込みをサポートしていません。

本デバイスドライバでサポートしている割り込みの種類は下記の通りです。

### ■MCX304搭載ボード

- R R 3 レジスタで報告される割り込み全て

### ■MCX314As搭載ボード

- R R 3 レジスタで報告される割り込み全て
- 連続補間ドライブで次セグメントのデータと補間ドライブ命令が書き込み可能となった時の割り込み
- ビットパターン補間において、スタックカウンタの値が2から1に変わった時の割り込み

#### (4) 割り込みクリアについて

##### ①RR3レジスタで報告される割り込みについて

ボードでこの割り込みが発生した直後、ドライバ内でRR3を読み出し、割り込みをクリアしています。  
その後、アプリケーションの割り込み用ユーザー関数が呼び出されます。(ユーザー関数を設定した場合のみ)

##### ②連続補間ドライブで次セグメントのデータと補間ドライブ命令が書き込み可能となった時の割り込みについて (MCX314As搭載ボードのみ)

ボードでこの割り込みが発生した直後、ドライバ内で補間割り込みをクリアしています。  
その後、アプリケーションの割り込み用ユーザー関数が呼び出されます。(ユーザー関数を設定した場合のみ)

##### ③ビットパターン補間において、スタックカウンタの値が2から1に変わった時の割り込みについて (MCX314As搭載ボードのみ)

ボードでこの割り込みが発生した直後、ドライバ内で補間割り込みをクリアしています。  
その後、アプリケーションの割り込み用ユーザー関数が呼び出されます。(ユーザー関数を設定した場合のみ)

#### (5) RR3割り込みと補間割り込みを両方使用する場合 (MCX314As搭載ボードのみ)

RR3で報告される割り込みと補間割り込み(注1)を両方有効にする場合は、割り込みユーザー関数(注2)内で割り込要因を確認する際、RR3の割り込要因を先に読み出し、その後、補間割り込みが発生しているか確認してください。

例) 割り込み発生時の割り込みユーザー関数処理

- ①Nmc\_ReadEventにてRR3の割り込要因を読み出し、RR3で割り込みが発生しているか確認する。
- ②補間割り込みが発生しているか確認する。(RR0のCNEXT、またはRR0のBPSC1, 0を確認)

**注1** : 連続補間ドライブで次セグメントのデータと補間ドライブ命令が書き込み可能となった時の割り込み、またはビットパターン補間において、スタックカウンタの値が2から1に変わった時の割り込み。

**注2** : Nmc\_SetEvent関数で指定したユーザー関数

## 4. 評価ツール

評価ツールプログラムは、MCX304 評価ツールとMCX314As 評価ツールの2種類です。

- (1) MCX304 評価ツール・・・MCX304搭載ボード(MC8082P, MC8080P, MC8082Peなど)を評価するツールです。(4.1参照)
- (2) MCX314As 評価ツール・・・MCX314As搭載ボード(MC8043P, MC8043Peなど)を評価するツールです。(4.2参照)

### 4.1 MCX304評価ツール

MCX304 評価ツールプログラムは、MCX304を搭載しているボード(MC8082P, MC8080P, MC8082Peなど)を評価するツールです。弊社ホームページよりダウンロードすることができます。(MC8000Pデバイスドライバソフトに添付) 評価ツールを実行する前に、MC8000Pデバイスドライバをインストールして下さい。

**注：この章では、MCX304 評価ツールの概要について説明します。詳細については、Tool\MCX304 BoardフォルダのReadMe.txt(操作説明書)を参照して下さい。**

#### 4.1.1 実行プログラムについて

実行プログラムはMCX304-A.exeとMCX304-B.exeの2種類です。

##### ■評価するMCX304について

各評価ツールが評価するMCX304は下記の通りです。

##### ●MCX304-A.exe

- ①MCX304を1つ搭載しているボード(MC8042P, MC8022Pなど)のMCX304
- ②MCX304を2つ以上搭載しているボード(MC8082P, MC8080P, MC8082Peなど)の1つ目のMCX304 (MCX304-A)

##### ●MCX304-B.exe

- ①MCX304を2つ以上搭載しているボード(MC8082P, MC8080P, MC8082Peなど)の2つ目のMCX304 (MCX304-B)

##### ■実行について

同じボードに対してMCX304-A.exeとMCX304-B.exeを同時に実行する事はできません。

但し、その場合は割込みを使用(設定)しないで下さい。

1つのボードに対してMCX304-A.exeのみ、またはMCX304-B.exeのみを実行する場合は、割込みを使用する事ができます。

異なるボードに対してMCX304-A.exe、またはMCX304-B.exeを同時に実行する事はできません。

その場合は、割込みを使用する事ができます。

#### 4.1.2 機能概要

評価ツールを起動すると、ボード番号選択画面が表示され、ボード番号(ボードのロータリースイッチ番号(0~F))を選択することができます。ボード名表示ボタンを押すと、ボード番号の横にボード名(本ドライバを使用しているボードのみ)を表示することができます。ボード番号を選択後、OKボタンを押すと、メイン画面が表示されます。

メイン画面では、各軸パラメータ設定、ドライブ命令等の命令実行、現在位置・現在速度の表示、割り込み画面表示、パラメータ・モード設定値の保存、読み出し等を行います。また、モード設定画面やステータス画面を開き、モード設定、ステータス参照等を行う事ができます。MC8082P、またはMC8080Pの場合は、Port A,B,C 出力画面でポートA,B,Cの汎用出力を行う事ができます。

### 4.1.3 メイン画面

メイン画面では、下図のような操作を行います。

ドライブ中の現在位置や  
現在ドライブ速度等の表示

各軸のドライブ命令等の命令実行

位置カウンタ設定 →

各軸パラメータ設定

モード設定画面  
ステータス画面  
PortA, B, C出力画面の起動

各パラメータ、  
モード設定値などの  
保存、読み出し

X軸ドライブ速度の軌跡表示  
(プロット時のみ)

**割り込み** 閉じる

割り込み発生

このRR3は、Nmc\_ReadEvent 関数で読み出しています。

	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
RR3	D-END C-STA C-END P≥C+ P<C+ P<C- P≥C-															
X	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Y	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Z	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
U	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○

割り込み発生時に  
割り込み画面表示

#### 4.1.4 モード設定画面

モード設定画面では、MCX304のWR1～WR5（モードレジスタ、アウトプットレジスタ）を設定します。

		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
WR1		D-END	C-STA	C-END	P $\geq$ C+	P<C+	P<C-	P $\geq$ C-	SMOD	EPINV	EPCLR	SP2-E	SP2-L	SP1-E	SP1-L	SP0-E	SP0-L
	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Y	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Z	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WR2		INP-E	INP-L	ALM-E	ALM-L	PIND1	PIND0	PINMD	DIR-L	PLS-L	PLSMD	CMPSL	HLMT-	HLMT+	LMTMD	SLMT-	SLMT+
	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Y	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WR3		FL2	FL1	FL0		FE3	FE2	FE1	FE0		VRING	AVTRI	EXOP1	EXOP0	SACC	DSNDE	MANLD
	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Y	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WR4		UOUT3	UOUT2	UOUT1	UOUT0	ZOUT3	ZOUT2	ZOUT1	ZOUT0	YOUT3	YOUT2	YOUT1	YOUT0	XOUT3	XOUT2	XOUT1	XOUT0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WR5		UOT3E	UOT2E	UOT1E	UOT0E	ZOT3E	ZOT2E	ZOT1E	ZOT0E	YOT3E	YOT2E	YOT1E	YOT0E	XOT3E	XOT2E	XOT1E	XOT0E
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


#### 4.1.5 自動原点出しモード設定画面

自動原点出しモード設定画面では、MCX304の自動原点出しモードを設定します。

		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
WR6		DCCW2	DCCW1	DCCW0	DCC-L	DCC-E	LIMIT	SAND	PCLR	ST4-D	ST4-E	ST3-D	ST3-E	ST2-D	ST2-E	ST1-D	ST1-E
	X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Y	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	Z	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								


#### 4.1.6 ステータス画面

ステータス画面では、RR0, RR1, RR2, RR4, RR5（ステータスレジスタ、インプットレジスタ）の現在の値を一定間隔でMCX304から読み出し、画面に表示します。データの読み出し間隔は、50ミリ秒間隔です。RR3 については、割り込み発生時、割り込み画面に表示します。



#### 4.1.7 Port A, B, C 出力画面

Port A, B, C 出力画面では、MC8082P, またはMC8080Pボードの汎用出力ポートA, B, Cに対して、汎用出力を行います。本画面は、MC8082P, MC8080Pボードの場合に使用できます。



## 4.2 MCX314As評価ツール

MCX314As 評価ツールプログラムは、MCX314Asを搭載しているボード(MC8043P, MC8043Peなど)を評価するツールです。弊社ホームページよりダウンロードすることができます。(MC8000Pデバイスドライバソフトに添付) 評価ツールを実行する前に、MC8000Pデバイスドライバをインストールして下さい。

**注：この章では、MCX314As 評価ツールの概要について説明します。詳細については、Tool¥MCX314As BoardフォルダのReadMe.txt(操作説明書)を参照して下さい。**

### 4.2.1 実行プログラムについて

実行プログラムはMCX314As-A.exeとMCX314As-B.exeの2種類です。

#### ■評価するMCX314Asについて

各評価ツールが評価するMCX314Asは下記の通りです。

##### ●MCX314As-A.exe

- ①MCX314Asを1つ搭載しているボード(MC8043P, MC8043Peなど)のMCX314As
- ②MCX314Asを2つ以上搭載しているボードの1つ目のMCX314As(MCX314As-A)

##### ●MCX314As-B.exe

- ①MCX314Asを2つ以上搭載しているボードの2つ目のMCX314As(MCX314As-B)

#### ■実行について

同じボードに対してMCX314As-A.exeとMCX314As-B.exeを同時に実行する事はできません。但し、その場合は割り込みを使用(設定)しないで下さい。

1つのボードに対してMCX314As-A.exeのみ、またはMCX314As-B.exeのみを実行する場合は、割り込みを使用する事ができます。

異なるボードに対してMCX314As-A.exe、またはMCX314As-B.exeを同時に実行する事はできません。その場合は、割り込みを使用する事ができます。

### 4.2.2 機能概要

評価ツールを起動すると、ボード番号選択画面が表示され、ボード番号(ボードのロータリースイッチ番号(0~F))を選択することができます。ボード名表示ボタンを押すと、ボード番号の横にボード名(本ドライバを使用しているボードのみ)を表示することができます。ボード番号を選択後、OKボタンを押すと、メイン画面が表示されます。

メイン画面では、各軸パラメータ設定、ドライブ命令等の命令実行、現在位置・現在速度の表示、割り込み画面表示、パラメータ・モード設定値の保存、読み出し等を行います。また、3種類のモード設定画面やステータス画面を開き、モード設定、ステータス参照等を行う事ができます。

### 4.2.3 メイン画面

メイン画面では、下図のような操作を行います。

ドライブ中の現在位置や  
現在ドライブ速度等の表示  
各軸のドライブ命令等の命令実行

位置カウンタ設定

各軸パラメータ設定

補間命令実行

モード設定画面(3個)  
ステータス画面の起動

X軸ドライブ速度の軌跡表示  
(プロット時のみ)

各パラメータ、モード設定値の  
保存、読み出し

割り込み発生時に  
割り込み画面表示

## 4.2.4 モード設定画面

モード設定画面では、MCX314AsのWR1～WR5（モードレジスタ、アウトプットレジスタ）を設定します。

		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
WR1		D-END	C-STA	C-END	P $\geq$ C+	P<C+	P<C-	P $\geq$ C-	PULSE	IN3E	IN3L	IN2E	IN2L	IN1E	IN1L	IN0E	IN0L	
X		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Y		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Z		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
U		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WR2		INP-E	INP-L	ALM-E	ALM-L	PIND1	PIND0	PINMD	DIR-L	PLS-L	PLSMD	CMPSL	HLMT-	HLMT+	LMTMD	SLMT-	SLMT+	
X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
U		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
WR3							OUT7	OUT6	OUT5	OUT4	OUTSL							
X							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Y							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Z							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
U							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WR4		UOUT3	UOUT2	UOUT1	UOUT0	ZOUT3	ZOUT2	ZOUT1	ZOUT0	YOUT3	YOUT2	YOUT1	YOUT0	XOUT3	XOUT2	XOUT1	XOUT0	
X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
U		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WR5		BPINT	CIINT	CMPLS		EXPLS	SPD1		SPD0	AX31			AX30	AX21	AX20	AX11	AX10	
X		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
U		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4.2.5 拡張モード設定画面

拡張モード設定画面では、MCX314Asの拡張モードレジスタ (EM6, EM7) を設定します。

		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EM6		FL2	FL1	FL0	FE4	FE3	FE2	FE1	FE0	SMODE	HMINT		VRING	AVTRI	POINV	EPINV	EPCLR
X		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Y		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Z		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
U		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
EM7		DCCW2	DCCW1	DCCW0	DCC-L	DCC-E	LIMIT	SAND	PCLR	ST4-D	ST4-E	ST3-D	ST3-E	ST2-D	ST2-E	ST1-D	ST1-E
X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.2.6 同期動作モード設定画面

同期動作モード設定画面では、MCX314Asの同期動作モードレジスタ (SM6, SM7) を設定します。

		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
SM6		AXIS3	AXIS2	AXIS1				CMD	LPRD	IN3DW	IN3UP	D-END	D-STA	P $\geq$ C-	P<C-	P<C+	P $\geq$ C+	
X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
U		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
SM7		INT	OUT				VLSET	OPSET	EPSET	LPSET	EPSAV	LPSAV	ISTOP	SSTOP	CDRV-	CDRV+	FDRV-	FDRV+
X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
U		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

## 4.2.7 ステータス画面

ステータス画面では、RR0, RR1, RR2, RR4, RR5（ステータスレジスタ、インプットレジスタ）の現在の値を一定間隔でMCX314Asから読み出し、画面に表示します。データの読み出し間隔は、50ミリ秒間隔です。  
RR3 については、割り込み発生時、割り込み画面に表示します。

		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
RR0		BPSC1 BPSC0		ZONE2	ZONE1	ZONE0	CNEXT	I-DRV	U-ERR	Z-ERR	Y-ERR	X-ERR	U-DRV	Z-DRV	Y-DRV	X-DRV	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
RR1		EMG	ALARM	LMT-	LMT+	IN3	IN2	IN1	IN0	ADSND	ACNST	AASND	DSND	CNST	ASND	CMP-	CMP+
X		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Y		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Z		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RR2		HMST4 HMST3 HMST2 HMST1				HMST0	HOME			EMG	ALARM	HLMT-	HLMT+	SLMT-	SLMT+		
X		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Y		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Z		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RR4		Y-ALM	Y-INP	Y-EX-	Y-EX+	Y-IN3	Y-IN2	Y-IN1	Y-INO	X-ALM	X-INP	X-EX-	X-EX+	X-IN3	X-IN2	X-IN1	X-INO
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RR5		U-ALM	U-INP	U-EX-	U-EX+	U-IN3	U-IN2	U-IN1	U-INO	Z-ALM	Z-INP	Z-EX-	Z-EX+	Z-IN3	Z-IN2	Z-IN1	Z-INO
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ RR3は、割り込み発生時、割り込み画面に表示します。

## 5. 既存MC8080Pアプリケーションの移植

本章では、MC8080Pデバイスドライバ(MC8080P専用ドライバ)のA P I (OpenMC8080P関数など)を使用して既にMC8080P専用のアプリケーションを作成されたお客様が、本デバイスドライバ用にアプリケーションを移植する方法について説明します。

アプリケーションを移植することにより、既存のMC8080Pアプリケーション(OpenMC8080P関数などを使用したアプリケーション)からMC8082Pボードを使用できるようになります。この場合、デバイスドライバは、本デバイスドライバを使用します。

移植方法は、次の通りです。

### ■移植方法

- ① 「2. インストール」の説明に従い、MC8082Pボードをパソコンに挿入し、本デバイスドライバをインストールします。
- ② 「5.1 アプリケーション変更方法」の説明に従い、既存のMC8080Pアプリケーションを変更します。

**注意：**本デバイスドライバの対応OSは、Windows98 Windows2000 WindowsXPです。  
WindowsMe, WindowsNT はサポートしていませんので、ご注意ください。

### 5.1 アプリケーション変更方法

#### 5.1.1 VC++アプリケーションの場合(VC++6.0, VC++.NET2003)

MC8080Pアプリケーションで使用しているMC8080P.libを今回提供のMC8000P.libに差し替え、リビルドする事で、MC8082Pボードにアクセスできるアプリケーションに変更する事ができます。変更方法は次の通りです。

- ① ¥Lib¥VC6フォルダに入っているMC8000P.libファイルを開発するアプリケーションのフォルダにコピーしてください。
- ② VC++6.0 の場合は、[プロジェクト]-[設定]で「リンク」タブを選択し「オブジェクト/ライブラリモジュール」からMC8080P.libを削除し、MC8000P.libを追加して下さい。（「図3.3-1 VC++6.0 プロジェクトの設定」を参照。）  
  
VC++.NET2003 の場合は、[プロジェクト]-[プロパティ]画面で[リンカ]-[入力]を選択し、「追加の依存ファイル」からMC8080P.libを削除し、MC8000P.libを追加して下さい。（「図3.3-2 VC++.NET2003 プロジェクトのプロパティ」を参照。）
- ③ 既存のMC8080P.libファイルは使用しませんので、別フォルダに移動しても構いません。
- ④ 5.2.1 VC++の関数をそのまま使用する事ができます。
- ⑤ アプリケーションをリビルドして下さい。  
リビルドが正常終了した場合、MC8000Pデバイスドライバが正常にインストールされたマシンでアプリケーションを実行できます。

#### 5.1.2 VB6.0アプリケーションの場合

MC8080Pアプリケーションで使用しているMC8080P\_DLL.basを今回提供のMC8080P\_DLL.basに差し替え、exeファイルを作成する事で、MC8082Pボードにアクセスできるアプリケーションに変更する事ができます。変更方法は次の通りです。

- ① 既存のMC8080PアプリケーションのフォルダにあるMC8080P\_DLL.bas (MC8080P用に提供された既存ファイル)を別フォルダに移動してください。本デバイスドライバではこのファイルを使用しません。  
但し、このMC8080P\_DLL.basファイルに、既に追加修正を行っている場合は、追加した部分のみ残す必要があります。
- ② ¥Lib¥MC8080P\_old¥VB6 フォルダに入っているMC8080P\_DLL.basファイルをアプリケーションのフォルダにコピーしてください。
- ③ アプリケーションのプロジェクトからMC8080P\_DLL.basファイルを開き、今回提供のMC8080P\_DLL.basファイルであることを確認してください。
- ④ 5.2.2 VB6.0の関数をそのまま使用する事ができます。
- ⑤ exeファイルを作成して下さい。  
コンパイルが正常終了した場合、MC8000Pデバイスドライバが正常にインストールされたマシンでアプリケーションを実行できます。

### 5.1.3 VB.NET2003アプリケーションの場合

MC8080Pアプリケーションで使用しているMC8080P\_DLL.vbを今回提供のMC8080P\_DLL.vbに差し替え、リビルドする事で、MC8082Pボードにアクセスできるアプリケーションに変更する事ができます。変更方法は次の通りです。

- ① 既存のMC8080PアプリケーションのフォルダにあるMC8080P\_DLL.vb (MC8080P用に提供された既存ファイル) を別フォルダに移動してください。本デバイスドライバではこのファイルを使用しません。  
但し、このMC8080P\_DLL.vbファイルに、既に追加修正を行っている場合は、追加した部分のみ残す必要があります。
- ② ¥Lib¥MC8080P\_old¥VB.NET2003 フォルダに入っているMC8080P\_DLL.vbファイルをアプリケーションのフォルダにコピーしてください。
- ③ アプリケーションのプロジェクトからMC8080P\_DLL.vbファイルを開き、今回提供のMC8080P\_DLL.vbファイルであることを確認してください。
- ④ 5.2.3 VB.NET2003の関数をそのまま使用する事ができます。
- ⑤ アプリケーションをリビルドして下さい。  
リビルドが正常終了した場合、MC8000Pデバイスドライバが正常にインストールされたマシンでアプリケーションを実行できます。

## 5.2 関数仕様

MC8080Pのアプリケーションを既に開発されたお客様の為に、本デバイスドライバでは、下記のMC8080P関数をサポートしています。

下記関数を使用して、MC8082Pに対してアクセスする事が可能です。

また、MC8080Pボードのデバイスドライバを本デバイスドライバに変更した場合、下記関数を使用して、本デバイスドライバからMC8080Pに対してアクセスする事も可能です。

MC8082Pのアプリケーションを新規に開発される方は、3.4 APIの関数を使用して下さい。

### 5.2.1 VC++

関数名	機能 及び 内容
OpenMC8080P	MC8080Pの使用を開始する。  入力パラメータ : int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値 (0~15)) 戻り値 : BOOL // オープンに成功するとTRUE、失敗するとFALSE 使用例 : <pre>status = OpenMC8080P(0); // カード番号0をオープン</pre>
CloseMC8080P	MC8080Pの使用を終了する。  入力パラメータ : int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値 (0~15)) 戻り値 : BOOL // クローズに成功するとTRUE、失敗するとFALSE 使用例 : <pre>status = CloseMC8080P(0); // カード番号0をクローズ</pre>
CloseAllMC8080P	全てのMC8080Pの使用を終了する。  入力パラメータ : なし 戻り値 : なし 使用例 : <pre>CloseAllMC8080P(); // 全てのカードをクローズ</pre>
OutpMC8080P	出力ポートに2バイトデータを書き込む。  入力パラメータ : int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値 (0~15)) long Adr // 書き込むアドレス long Dat // 書き込むデータ 戻り値 : なし  使用例 : <pre>OutpMC8080P(0, MCX304A_WR0, 0x8000); // ソフトリセット</pre>
InpMC8080P	入力ポートから2バイトデータを読み出す。  入力パラメータ : int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値 (0~15)) long Adr // 読み出すアドレス 戻り値 : long // 入力ポートから読み込んだデータ 使用例 : <pre>data = InpMC8080P(0, MCX304A_RR0); // リードレジスタ RR0 の読み出し</pre>
SetEventMC8080P	割込みを処理するユーザー関数を設定する。  入力パラメータ : int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値 (0~15)) Long Adr // 関数のアドレス 戻り値 : なし 使用例 : <pre>OutpMC8080P(CARD_NO, MCX304A_WR0, 0x0F0F); // 全軸指定 OutpMC8080P(CARD_NO, MCX304A_WR1, 0x8000); // 停止時割込み発生 SetEventMC8080P(CARD_NO, (LPTHREAD_START_ROUTINE)MC8080P_EventProc0);</pre>

関数名	機能 及び 内容
ResetEventMC8080P	<p>割込みを処理するユーザー関数の設定を解除する。</p> <p>入力パラメータ : int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値 (0~15))          戻り値 : なし          使用例 :          OutpMC8080P (CARD_NO, MCX304A_WRO, 0x0F0F); // 全軸指定          OutpMC8080P (CARD_NO, MCX304A_WR1, 0x0000); // 割込み禁止          ResetEventMC8080P (CARD_NO);</p>
ReadEventMC8080P	<p>割込み発生直後の各軸 R R 3 の値を取得する。(ドライバ内の R R 3 データは読み出し後クリアされる)</p> <p>入力パラメータ : int No // カード番号 (カード上のロータリースイッチの設定値 (0~15))          long* Rr3AX // A X 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ          long* Rr3AY // A Y 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ          long* Rr3AZ // A Z 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ          long* Rr3AU // A U 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ          long* Rr3BX // B X 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ          long* Rr3BY // B Y 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ          long* Rr3BZ // B Z 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ          long* Rr3BU // B U 軸の R R 3 を格納する為のバッファへのポインタ</p> <p>戻り値 : なし          使用例 :          long Rr3AX, Rr3AY, Rr3AZ, Rr3AU, Rr3BX, Rr3BY, Rr3BZ, Rr3BU;          ReadEventMC8080P (CARD_NO, &amp;Rr3AX, &amp;Rr3AY, &amp;Rr3AZ, &amp;Rr3AU, &amp;Rr3BX, &amp;Rr3BY, &amp;Rr3BZ, &amp;Rr3BU);</p> <p>注意          ボードで割込が発生した直後ドライバ内で R R 3 を読み出してしまふので R R 3 はクリアされてしまいます。割込み発生直後の R R 3 を確認する場合はこの関数を使用してください。</p> <p>また、SetEventMC8080P、ResetEventMC8080P関数の実行とは関係なく、割込みが発生するとドライバは必ずRR3データを読み出し保存します。ドライバ内に保存されたRR3データは、ReadEventMC8080P関数を実行して読み出すとクリアされます。          ドライバ内のRR3データをクリアしたい時は、ReadEventMC8080P関数を実行して下さい。</p>

## 5.2.2 VB6.0

関数名	機能及び内容
OpenMC8080P	<p>MC8080Pの使用を開始する。</p> <p>入力パラメータ : No As Long ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))            戻り値 : Long ' オープンに成功すると0以外、失敗すると0            使用例 :            status = OpenMC8080P(0) ' カード番号0をオープン</p>
CloseMC8080P	<p>MC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ : No As Long ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))            戻り値 : Long ' クローズに成功すると0以外、失敗すると0            使用例 :            status = CloseMC8080P(0) ' カード番号0をクローズ</p>
CloseAllMC8080P	<p>全てのMC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ : なし            戻り値 : なし            使用例 :            CloseAllMC8080P ' 全てのカードをクローズ</p>
OutpMC8080P	<p>出力ポートに2バイトデータを書き込む。</p> <p>入力パラメータ : No As Long ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))            Adr As Long ' 書き込むアドレス            Dat As Long ' 書き込むデータ            戻り値 : なし            使用例 :            Call OutpMC8080P(0, MCX304A_WRO, &amp;H8000) ' ソフトリセット</p>
InpMC8080P	<p>入力ポートから2バイトデータを読み出す。</p> <p>入力パラメータ : No As Long ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))            Adr As Long ' 読み出すアドレス            戻り値 : Long ' 入力ポートから読み込んだデータ            使用例 :            data = InpMC8080P(0, MCX304A_RRO) ' リードレジスタ RRO の読み出し</p>

### 5.2.3 VB.NET2003

関数名	機能 及び 内容
OpenMC8080P	<p>MC8080Pの使用を開始する。</p> <p>入力パラメータ : No As Integer ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))</p> <p>戻り値 : Integer ' オープンに成功すると0以外、失敗すると0</p> <p>使用例 :            status = OpenMC8080P(0) ' カード番号0をオープン</p>
CloseMC8080P	<p>MC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ : No As Integer ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))</p> <p>戻り値 : Integer ' クローズに成功すると0以外、失敗すると0</p> <p>使用例 :            status = CloseMC8080P(0) ' カード番号0をクローズ</p>
CloseAllMC8080P	<p>全てのMC8080Pの使用を終了する。</p> <p>入力パラメータ : なし</p> <p>戻り値 : なし</p> <p>使用例 :            CloseAllMC8080P ' 全てのカードをクローズ</p>
OutpMC8080P	<p>出力ポートに2バイトデータを書き込む。</p> <p>入力パラメータ : No As Integer ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))</p> <p>Adr As Integer ' 書き込むアドレス</p> <p>Dat As Integer ' 書き込むデータ</p> <p>戻り値 : なし</p> <p>使用例 :            Call OutpMC8080P(0, MCX304A_WRO, &amp;H8000) ' ソフトリセット</p>
InpMC8080P	<p>入力ポートから2バイトデータを読み出す。</p> <p>入力パラメータ : No As Integer ' カード番号(カード上のロータリースイッチの設定値(0~15))</p> <p>Adr As Integer ' 読み出すアドレス</p> <p>戻り値 : Integer ' 入力ポートから読み込んだデータ</p> <p>使用例 :            data = InpMC8080P(0, MCX304A_RRO) ' リードレジスタ RRO の読み出し</p>

## 5.2.4 注意点

### (1) 開始・終了処理

各関数を使用する前にOpenMC8080P関数を必ず実行してください。  
プログラム終了時にCloseMC8080P, またはCloseAllMC8080P関数を実行してください。

### (2) 割り込みについて

VC++のみで割り込みをサポートしていますが、割り込み処理関数を使用する場合はWindowsの性格上、割り込み発生からユーザー関数へ制御が移行するまでの時間を保証することはできません。

VC++で割り込みを行う場合は、割り込みユーザー関数（SetEventMC8080P関数で指定したユーザー関数）を実行中にクローズ処理（CloseMC8080P, またはCloseAllMC8080P関数）を実行しないで下さい。  
クローズ処理を行う場合は、必ず、割り込みユーザー関数が終了している状態で行って下さい。

### (3) ポートA, B, Cの汎用出力

ポートA, B, Cの汎用出力については、下表のようにMC8080PとMC8082PでI/Oアドレスが異なりますが、OutpMC8080P関数を使用してこの汎用出力を行っている場合は、MC8000Pデバイスドライバが自動的にアドレスを変換していますので、アプリケーションを変更する必要はありません。

	MC8080P	MC8082P
ポートAのアドレス	10	14
ポートBのアドレス	11	15
ポートCのアドレス	12	16

※アドレスは16進数です。

MC8000Pデバイスドライバは、MC8082Pボードの10h~12hに対してOutpMC8080P関数によるデータ書き込み要求があった場合、MC8082Pの14h~16hに書き込みます。（アドレス変換を行います。）

MC8080Pボードの10h~12hに対してOutpMC8080P関数によるデータ書き込み要求があった場合は、そのままMC8080Pの10h~12hに書き込みます。（アドレス変換は行いません。）

### (4) 入力信号フィルタの初期設定

「3.5 プログラミング上の注意点」の「(1) 入力信号フィルタの初期設定 ■MCX304搭載ボードの場合」を参照してください。

### (5) その他

「3.5 プログラミング上の注意点」の章を参照してください。