

CD-ROM バージョン : 「Ver. June. 8. 2005」

変更内容 : (1) 下記関数を追加。

命令書き込み
ライトレジスタ書き込み
リードレジスタ読み出し
パラメータ設定
拡張・同期モード設定
データ書き込み・読み出し
補間 (B P 補間 / 連続補間)

(2) 既存の処理を一部修正。

バージョンアップ作業手順

1. パソコンのデバイスドライバを更新し、パソコンを再起動する。
(更新方法は取説「デバイスドライバの更新」を参照。)
2. コントロールパネルでデバイスドライバのバージョンを確認する。
(バージョン確認方法は、取説「デバイスドライバの更新」を参照。)

ドライババージョン

バージョン : 2.0.0.0
日付 : 2005/05/30

ドライバファイルバージョン

・MC8043P.sys ファイルのバージョン : 1.1.0.0
・MC8043P.dll ファイルのバージョン : 2.0.0.0

3. DLLが変更になりましたので、既存のアプリケーションを次のように変更して下さい。
また、下記方法で差し替えるファイルには、今回新しい定義が増えていますので、確認後使用して下さい。

VC++

LIB¥VC6 フォルダの2つのファイル (MC8043P_DLL.H と MC8043P.LIB) をアプリケーションのフォルダにコピーし、古いファイルと差し替えてから、アプリケーションをリビルドして下さい。

VB 6.0

LIB¥VB6 フォルダの MC8043P_DLL.bas ファイルをアプリケーションのフォルダにコピーし、古いファイルと差し替えてから、コンパイルして下さい。

VB.NET

LIB¥ VB.NET2003 フォルダの MC8043P_DLL.vb ファイルをアプリケーションのフォルダにコピーし、古いファイルと差し替えてから、リビルドして下さい。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社技術担当までお問い合わせください。

株式会社ノヴァ電子
モーションコントロール事業部
03-5738-3666